

MANUAL DE INSTRUCCIONES
ESTACIÓN TOTAL ELECTRÓNICA

Serie GTS-100N

GTS-102N

GTS-105N

ESTACIÓN TOTAL ELECTRÓNICA

Serie GTS-100N

Prólogo

Gracias por haber elegido una Estación Total TOPCON GREEN LABEL de la Serie, GTS-100N. Para obtener los mejores resultados del instrumento, lea detenidamente estas instrucciones y téngalas a mano para futuras consultas.



PRECAUCIONES GENERALES DE USO

- Antes de iniciar el trabajo u operación, esté seguro que el instrumento funciona correctamente con la actuación normal.**
- No sumerja el intrumento en agua.**
El instrumento no se puede sumergir bajo el agua.
El instrumento está diseñado conforme a la normativa internacional IPX – 6 (Código IP) y por lo tanto está protegido contra lluvias o precipitaciones normales.
- Colocación del instrumento sobre un trípode**
Cuando instale el instrumento sobre un trípode, utilice uno de madera siempre que sea posible. Las vibraciones que pueden surgir al utilizar un trípode metálico pueden afectar a la precisión en la medición.
- Intalación de la base nivelante**
Si la plataforma se instala incorrectamente, la precisión de la medida puede resultar afectada. Controle de vez en cuando los tornillos de ajuste de la plataforma nivelante. Asergúrese de que la palanca de fijación de la base esté fija y que los tornillos de dicha base están bien apretados.
- Protección del instrumento contra golpes**
Proteja el instrumento durante su transporte para minimizar el riesgo de impacto. Los golpes fuertes pueden provocar mediciones incorrectas.
- Transporte del instrumento**
Transporte siempre el instrumento sujetándolo por el asa.
- Exposición del instrumento a temperaturas extremas**
No exponga el instrumento a temperaturas extremas durante más tiempo del necesario. Podría afectar negativamente al rendimiento.
- Cambios bruscos de temperatura**
Cualquier cambio brusco de temperatura del instrumento o su prisma, por ejemplo, al sacar el instrumento de un vehículo con calefacción al exterior, puede provocar la reducción del alcance en medición de distancia. Deje que el instrumento se adapte a la temperatura ambiente antes de utilizarlo.
- Control del nivel de carga de la batería**
Controle el nivel de carga de la batería antes de utilizar el instrumento.

MENSAJES PARA UNA UTILIZACIÓN SEGURA

Para facilitar la utilización segura del producto, evitar peligros para el operario y otras personas y evitar el deterioro de objetos, nuestros productos presentan mensajes de advertencia importantes que también se incluyen en los manuales de instrucciones.

Nosotros sugerimos que todos entendamos el significado de los avisos e iconos antes de leer “AVISOS DE SEGURIDAD” y su significado.

Pantalla	Significado
 ADVERTENCIA	Ignorando o desatiendo a este aviso puede llevar al peligro de muerte o lesión seria.
 CAUTELA	Ignorando desatiendo a este aviso puede llevar a lesión personal o daño físico.

- La lesión se refiere a la herida, la quemadura, el choque eléctrico, etc.,
- El daño físico se refiere al daño extenso a edificios o materiales.

AVISOS DE SEGURIDAD

 ADVERTENCIA
<ul style="list-style-type: none">• Hay un riesgo de fuego, choque eléctrico o daño físico si usted intenta desmontar o reparar el instrumento. ¡Esto sólo será permitido por TOPCON o un distribuidor autorizado!
<ul style="list-style-type: none">• Causa lesión de ojo o ceguedad. No mire el sol a través del telescopio.
<ul style="list-style-type: none">• La temperatura alta puede causar fuego. No conecte la batería a un instrumento mientras está poniendo la carga.
<ul style="list-style-type: none">• La temperatura alta puede causar fuego. No cubra el cargador de batería mientras está poniendo la carga.
<ul style="list-style-type: none">• El riesgo de fuego o choque eléctrico. No use cable o enchufe dañados.
<ul style="list-style-type: none">• El riesgo de fuego o choque eléctrico. No use batería o cargador de batería cuando ellos están húmedos.
<ul style="list-style-type: none">• Puede explotarse. Nunca use un instrumento cerca de gas o líquidos inflamables y en la mina de un carbón.
<ul style="list-style-type: none">• La batería puede causar explosión o lesión. No disponga la batería en el fuego o calor.
<ul style="list-style-type: none">• El riesgo de fuego o choque eléctrico. No use voltaje de poder excepto lo suministrado con las instrucciones del fabricante.
<ul style="list-style-type: none">• La batería puede causar erupción de fuego. No use cualquier otro tipo de cargador de batería sino lo especificado por el fabricante.
<ul style="list-style-type: none">• El riesgo de fuego. No use ningún otro cable de energía sino lo especificado por el fabricante.
<ul style="list-style-type: none">• El corto circuito de una batería puede causar fuego. No cause corto circuito de la batería al guardarla.

<div>⚠ CAUTELA</div>
<ul style="list-style-type: none">• ¡ No conecte o desconecte el equipo con las manos húmedas, hay riesgo de choques eléctricos !
<ul style="list-style-type: none">• El riesgo de lesión por el vuelco el caso de transporte. No esté de pie o siéntese en los casos de transporte.
<ul style="list-style-type: none">• Por favor note que las puntas de trípode pueden ser arriesgadas, es consciente de esto cuando preparando o llevando el trípode.
<ul style="list-style-type: none">• El riesgo de lesión cayéndose el instrumento o caso.• No use un caso de transporte con un daño qué cinturones, asientos o pestillos.
<ul style="list-style-type: none">• No permita la piel o vistiendo para entrar en el contacto con el ácido de las baterías, si esto ocurre entonces quítese con las cantidades copiosas de agua y busca consejo médico.
<ul style="list-style-type: none">• Un cogote de plomo puede causar una lesión a una persona si usó incorrectamente.
<ul style="list-style-type: none">• Podría ser peligroso si el instrumento se cae encima de, por favor asegure usted ata una batería del asa firmemente al instrumento.
<ul style="list-style-type: none">• Asegura que usted monta el Tribrach correctamente, mientras no haciendo puede producir la lesión así si los tribrach eran caerse encima de.
<ul style="list-style-type: none">• Podría ser peligroso si el instrumento se cae encima de, por favor verifique que usted arregla el instrumento correctamente al trípode.
<ul style="list-style-type: none">• El riesgo de lesión cayéndose un trípode y un instrumento. Siempre cheque que se aprietan los tornillos de trípode.

USUARIO

<ul style="list-style-type: none">• ¡Este producto sólo es para el uso del profesional! Se exige que el usuario sea un agrimensor calificado o tener un conocimiento bueno de topografía para entender las instrucciones de seguridad, antes de operar, inspeccionar y ajustar el instrumento.• Al operar el instrumento, lleve a los protectores requeridos (zapatos adecuados, casco, etc.).
--

EXCEPCIONES DE LA RESPONSABILIDAD

<ul style="list-style-type: none">• Se espera que el usuario de este producto siga todas las instrucciones de operación y que haga chequeos periódicos del funcionamiento del producto.• El fabricante, o sus representantes, no asume la responsabilidad por los resultados malos debido al uso defectuoso o intencional o mal empleo, incluyendo cualquier daño directo, indirecto y consiguiente pérdida de ganancias.• El fabricante o sus representantes, no asume ninguna responsabilidad por el daño y pérdida de ganancias por cualquier desastre, (un terremoto, las tormentas, los diluvios etc.).• El fabricante o sus representantes, no asume la responsabilidad por cualquier daño o pérdida de ganancias debido a un cambio de datos, pérdida de datos, interrupción de negocio etc., causado por el uso del producto o de un producto inutilizable.• El fabricante o sus representantes, no asume la responsabilidad por cualquier daño y la pérdida de ganancias causado por el uso, excepto lo que explica en este manual del usuario.• El fabricante o sus representantes, no asume la responsabilidad por daño causado por el movimiento malo, o acción mala al conectar con otros productos.
--

ÍNDICE

PRÓLOGO 1

Precauciones Generales de Uso 1

Mensajes para una Utilización Segura 2

Avisos de Seguridad 2

Usuario..... 3

Excepciones de la Responsabilidad 3

Índice 4

Composición Estandar 7

1 NOMENCLATURA Y FUNCIONES 1-1

1.1 Nomenclatura 1-1

1.2 Pantalla 1-3

1.3 Teclado de Operación..... 1-4

1.4 Tecla de Función..... 1-5

1.5 Modo de Tecla Estrella 1-6

1.6 Conector Serie RS-232 1-7

2 PREPARACIÓN PARA LA MEDICIÓN 2-1

2.1 Colocación del Instrumento para la Medición 2-1

2.2 Interruptor de Encendido..... 2-2

2.3 Nivel de Carga de la Batería 2-3

2.4 Corrección de la Inclinación del Ángulo Horizontal y Vertical..... 2-4

2.5 Cómo Introducir Caracteres Alfanuméricos 2-6

2.5.1Cómo Introducir Caracteres Alfanuméricos 2-6

3 MEDIDA DE ÁNGULOS 3-1

3.1 Medida de Ángulos Horizontales y Verticales..... 3-1

3.2 Cambiando Lectura Horizontal a Derecha/Izquierda 3-2

3.3 Medida Desde un Ángulo Horizontal Deseado 3-2

3.3.1 Retener el Ángulo Horizontal 3-2

3.3.2 Introducir un Ángulo por Teclado..... 3-3

3.4 Modo del Ángulo Vertical en Porcentaje 3-3

3.5 Repetición de Medida Angular 3-4

3.6 Señal Acústica del Ángulo Horizontal a cada 90° 3-5

3.7 Referencia del Ángulo Vertical..... 3-6

4 MEDIDA DE DISTANCIAS 4-1

4.1 Ingresar la Corrección Atmosférica..... 4-1

4.2 Ingresar la Constante del Prisma..... 4-1

4.3 Medida de Distancia (Continua)..... 4-1

4.4 Medida de Distancia (Medida N-Veces /Medida Simple) 4-2

4.5 Modos Fino / Tracking / Grueso..... 4-3

4.6 estaqueo 4-4

4.7 Medida con Desplazamientos 4-5

4.7.1 Desplazamiento con Ángulo 4-6

4.7.2 Desplazamiento en Distancia 4-8

4.7.3 Desplazamiento en un Plano..... 4-10

4.7.4 Desplazamiento en Columna..... 4-12

5 MEDIDA DE COORDENADAS 5-1

5.1 Introducir Coordenadas de la Estación 5-1

5.2 Introducir Altura del Instrumento..... 5-2

5.3 Introducir Altura del Prisma..... 5-2

5.4 Ejecución de la Medición de Coordenadas..... 5-3

6 MODO ESPECIAL (Modo Menú) 6-1

6.1 Aplicaciones de Medición..... 6-2

6.1.1 Medida de Altura Remota (REM)..... 6-2









6.1.2 Medición entre Puntos (MLM)..... 6-5

6.1.3	Introducir la Coordenada Z de la Estación	6-8
6.1.4	Cálculo de Áreas.....	6-11
6.1.5	Medida Punto a Línea.....	6-14
6.2	Introducir el Factor de Escala	6-16
6.3	Iluminación de Pantalla y Reticulo	6-17
6.4	Configuración Modo 1	6-18
6.4.1	Configurar la Lectura Mínima	6-18
6.4.2	Apagado Automático	6-19
6.4.3	Corrección de Ángulos Verticales y Horizontales.....	6-19
6.4.4	Calentador de Pantalla Enc/Apag.....	6-20
6.4.5	Configuración de puerto RS-232C para comunicación con dispositivos externos.....	6-21
6.5	Ajuste de Contraste de la Pantalla.....	6-22
6.6	Carreteras	6-23
6.6.1	Introducción de Punto de Inicio.....	6-24
6.6.2	Introducción de Datos de Carreteras	6-25
6.6.3	Busqueda de Datos.....	6-29
6.6.4	Edición de Datos	6-29
6.6.5	Configuración de Punto Ocupado y Vista Atrás	6-30
6.6.6	Configurando Salida de Datos de Carreteras	6-32
6.6.7	Selección de Archivos.....	6-33
6.6.8	Inicialización de Datos de Carreteras	6-33
7	COLECTA DE DATOS	7-1
7.1	Preparación.....	7-3
7.1.1	Selección de un Archivo para la Colecta de Datos	7-3
7.1.2	Selección de un Archivo de Coordenadas para la Colecta de Datos.....	7-4
7.1.3	Punto de Estación y Punto de Orientación.....	7-4
7.2	Procedimiento para la Colecta de Datos	7-7
7.3	Colecta de Datos / Modo Desplazamientos.....	7-10
7.3.1	Medición con Desplazamiento Angular	7-10
7.3.2	Medición con Desplazamiento en Distancia	7-12
7.3.3	Medición con Desplazamiento en un Plano	7-14
7.3.4	Medición con Desplazamiento en una Coluna	7-16
7.4	Cálculo Automático de Coordenadas NEZ	7-17
7.5	Medición de Puntos en Línea	7-18
7.5.1	Cambio de punto a punto en línea.....	7-18
7.5.2	Ejecutando medición de puntos en línea	7-19
7.6	Editar la Librería de Códigos (Descripciones de los Puntos)	7-20
7.7	Definición de Parámetros para la Colecta de Datos.....	7-21
8	REPLANTEO	8-1
8.1	Preparación.....	8-3
8.1.1	Introducir Factor de Corrección	8-3
8.1.2	Selecccionar Archivo de Coordenadas.....	8-4
8.1.3	Introducir Punto de Estación.....	8-5
8.1.4	Introducir Punto de Orientación	8-6
8.2	Ejecución de Replanteo	8-8
8.3	Establecer un Nuevo Punto	8-11
8.3.1	Método Radiación	8-11
8.3.2	Método Bisección.....	8-13
9	ADMINISTRADOR DE MEMORIA.....	9-1
9.1	Visualización del Estado de la Memoria Interna	9-2
9.2	Búsqueda de Datos.....	9-3
9.2.1	Búsqueda de Datos de Medición.....	9-3
9.2.2	Búsqueda de Datos de Coordenadas.....	9-5
9.2.3	Búsqueda de Códigos en la Librería	9-6
9.3	Mantenimiento de Archivos.....	9-7
9.3.1	Renombrar un Archivo.....	9-8

9.3.2	Buscar Datos en un Archivo	9-8
9.3.3	Borrar un Archivo	9-9
9.4	Introducir Coordenadas Directamente por Teclado	9-10
9.5	Borrar Coordenadas de un Archivo	9-11
9.6	Editar la Librería de Códigos	9-12
9.7	Comunicación de Datos	9-13
9.7.1	Enviar Datos	9-13
9.7.2	Recibir Datos	9-14
9.7.3	Configuración de Parámetros de Comunicación	9-15
9.8	Inicializar la Memoria	9-16
10	MODO SONIDO	10-1
11	INTRODUCCIÓN DE LA CONSTANTE DEL PRISMA	11-1
12	INTRODUCCIÓN DE LA CORRECCIÓN ATMOSFERICA	12-1
12.1	Cálculo de la Corrección Atmosférica	12-1
12.2	Introducción Directa del Valor de la Corrección Atmosférica	12-1
13	CORRECCIÓN REFRACCIÓN Y CURVATURA TERRESTRE	13-1
13.1	Fórmula de Cálculo de Distancia	13-1
14	BATERÍA Y CARGA	14-1
14.1	Batería a Bordo BT-52QA	14-1
15	MONTAJE/DESMONTAJE DE LA BASE NIVELANTE	15-1
16	MODO DE SELECCIÓN	16-1
16.1	Modos Disponibles	16-1
16.2	Cómo Seleccionar un Modo	16-3
17	COMPROBACIÓN Y AJUSTE	17-1
17.1	Comprobación y Ajuste de la Constante del Instrumento	17-1
17.2	Comprobación del Eje Óptico	17-2
17.3	Comprobación / Ajuste de las Funciones de Teodolito	17-3
17.3.1	Comprobación / Ajuste del Nivel de la Alidada	17-4
17.3.2	Comprobación / Ajuste del Nivel Esférico	17-4
17.3.3	Ajuste del Hilo Vertical del Retículo	17-5
17.3.4	Colimación del Instrumento	17-6
17.3.5	Comprobación / Ajuste de la Plomada Óptica	17-7
17.3.6	Ajuste del 0 del Ángulo Vertical	17-8
17.4	Cómo Introducir la Constante del Instrumento	17-9
17.5	Comprobación de la Frecuencia de Referencia	17-10
18	PRECAUCIONES	18-1
19	ACCESORIÓS ESPECIALES	19-1
20	SISTEMA DE BATERIAS	20-1
21	SISTEMA DE PRISMAS	21-1
22	MENSAJES DE ERROR	22-1
23	ESPECIFICACIONES	23-1
APÉNDICE	Apéndice-1	

Composición Estandart del Equipo

Los valores numéricos en paréntesis indican la cantidad.


<div>Serie GTS-100N (con el cobertor de lente) (1)</div> <div></div>	<div>Caja de Transporte plástica (1)</div> <div></div>
<div>Batería Modelo BT-G1 (1)</div> <div></div>	<div>Cargador de Batería Modelo BC-G1C (1)</div> <div></div>
<div>Set de Herramientas con estuche (1) [Palanca de Giro (1), destornillador, llave hexagonal tipo Allen, brocha de limpieza]</div> <div></div>	<div>Cobertor Plástico para Lluvia (1)</div> <div></div>
<div>Manual de Instrucción (1)</div> <div></div>	<div>Toalla de Silicon (1)</div> <div></div>


(Asegurese de que todos estos accesorios se le entreguen con el equipo.)

Recordatorio:
La plomada y el adaptador para plomada solo se suplen a ciertos mercados.

1. NOMENCLATURA Y FUNCIONES

1.1 Nomenclatura





*La posición del tornillo tangencial vertical y del freno del movimiento vertical será diferente dependiendo del país.

1.2 Pantalla

- Pantalla**
La pantalla utiliza una matriz de puntos LCD con 4 líneas y 20 caracteres por línea. En general, las tres líneas superiores muestran los datos medidos y la última línea muestra la función de cada tecla que varía según el modo de medición.
- Contraste e iluminación**
El contraste e iluminación de la pantalla puede ser ajustado. Ver capítulo 6 “MODO ESPECIAL” (Modo Menú).
- Ejemplo**

V: 90°10'20"
HD: 120°30'40"
0° RET INGR P1↓

Modo de medida angular

Ángulo V: 90° 10' 20"
Ángulo H: 120° 30' 40"

Unidades en pies

HD: 120°30'40"
DH* 123.45 ft
DV: 12.34 ft
MED. MODO S/A P1↓

Ángulo Horizontal: 120° 30' 40"
Distancia reducida: 123.45ft
Diferencia de altura: 12.34ft

HD: 120°30'40"
DH* 65.432 m
DV: 12.345 m
MED. MODO S/A P1↓

Modo de medida de distancia

Ángulo Horizontal: 120° 30' 40"
Distancia reducida: 65.432m
Diferencia de altura: 12.345m

Unidades en pies y pulgadas


HD: 120°30'40"
DH* 123.04.6fi
DV: 12.03.4fi
MED. MODO S/A P1↓

Ángulo horizontal : 120° 30' 40"
Distancia reducida : 123ft 4in 6/8in
Diferencia de altura : 12ft 3in 4/8in

- Símbolos de la Pantalla**

Símbolo	Significado	Símbolo	Significado
V	Ángulo Vertical	[MED funcionando
HD	Ángulo Horizontal Derecho	m	Unidades en Metros
HI	Ángulo Horizontal Izquierdo	ft	Unidades en pies
DH	Distancia Reducida	fi	Unidades en pies y pulgadas
DV	Diferencia de Altura		
DI	Distancia Inclínada		
N	Coordenada N		
E	Coordenada E		
Z	Coordenada Z		




1.3 Teclado de Operación



Teclas	Nombre de la tecla	Función
	Medida de Coordenadas	Modo de medición de coordenadas
	Medida de Distancias	Modo de medición de la distancia
ANG	Medida de Ángulos	Modo de medición angular
POWER	Encendido	Enciende y apaga (ON/OFF) la batería.
MENU	Tecla de Menú	Alterna los modos menú y normal. Para determinar las mediciones en diversas aplicaciones y ajustar en el modo de menú.
ESC	Tecla Escape	<ul style="list-style-type: none"> ● Vuelve al modo de medición o al modo anterior desde el modo actual. ● Para pasar directamente al modo de REGISTRO DE DATOS o al modo de REPLANTEO desde el modo de medición normal. ● También se puede utilizar para registrar datos durante el modo de medición normal. Para seleccionar la función de la tecla ESC, ver capítulo 16. MODO DE SELECCIÓN.
ENT	Tecla de Entrada	Presione al fina para introducir valores
F1~F4	Teclas Especiales. (Teclas de función)	Responden al mensaje mostrado.

1.4 Tecla de Función (teclas especiales)

Los mensajes de las teclas especiales se muestran en la línea inferior de la pantalla. Las funciones se corresponden con los mensajes mostrados.



Modo de medición angular

Pág.	Tecla Esp.	Símbolo de la pantalla	Función
1	F1	0°	Coloca el ángulo horizontal a 0°00'00"
	F2	RET	Arrastra el ángulo horizontal
	F3	INGR	Coloca un ángulo horizontal determinado mediante la introducción de números.
	F4	P1↓	Las funciones de las teclas especiales se muestran en la página siguiente (P2).
2	F1	INCL	Colocación de la corrección del desnivel. Si la función se encuentra activada (ON), la pantalla mostrará el valor de corrección
	F2	REP	Modo de medición angular repetida
	F3	%PEN	Modo del ángulo vertical (en porcentaje, %)
	F4	P2↓	Más funciones de las teclas especiales se muestran en la página siguiente (P3).
3	F1	AU-H	Activa la alarma para todos los cuadrantes de 90° del ángulo horizontal.
	F2	D/I	Alterna el ángulo horizontal a Derecha/Izquierda (D/I) del ángulo horizontal.
	F3	COMP	Enciende y apaga la función de lectura (COMPASS ON/OFF) del ángulo vertical.
	F4	P3↓	Más funciones de las teclas especiales se muestran en la página siguiente (P1)

Modo de medición de la distancia

1	F1	MED.	Inicia la medición
	F2	MODO	Activa un modo de medición, Fino/Grueso/Tracking
	F3	S/A	Selección del modo audio
	F4	P1↓	Más funciones de las teclas especiales se muestran en la página siguiente (P2).
2	F1	EXCEN	Selecciona el modo de medición de punto excéntrico.
	F2	ESTQ	Selecciona el modo de medición de estaquillado/replaneo.
	F3	m/f/i	Alterna la unidad de medida en metros, pies, o pies y pulgada.
	F4	P2↓	Más funciones de las teclas especiales se muestran en la página siguiente (P1).

Modo de medición de coordenadas

1	F1	MED.	Inicia la medición
	F2	MODO	Activa un modo de medición, Fino/Grueso/Tracking
	F3	S/A	Selección del modo audio
	F4	P1↓	Más funciones de las teclas especiales se muestran en la página siguiente (P2).
2	F1	A.PR	Coloca la altura del prima mediante la introducción de valores.
	F2	A.IN	Coloca la altura del instrumento mediante la introducción de valores.
	F3	CPO	Coloca las coordenadas del instrumento mediante la introducción de valores.
	F4	P2↓	Más funciones de las teclas especiales se muestran en la página siguiente (P3).
3	F1	EXCEN	Selecciona el modo de medición de punto desplazado.
	F3	m/f/i	Alterna la unidad de medida en metros, pies, o pies y pulgadas.
	F4	P3↓	Más funciones de las teclas especiales se muestran en la página siguiente (P1).


1.5 Modo de Tecla Estrella

Presione la tecla (★) para desplegar las opciones en el instrumento.

Las siguientes opciones del instrumento pueden seleccionarse con (★):

- 1. Ajuste de contraste de la pantalla (0 a 9 valores) [▲ o ▼]
- 2. Ajuste de la iluminación del retículo (1 a 9 valores) [◀ o ▶]
- 3. Encendido de luz de pantalla ON/OFF [F1]
- 4. Configuración de compensador [F2]
- 5. Modo S/A (Señal / audio) [F4]

Nota: Modo de la tecla estrella no funciona cuando la misma función ha sido asignada por la tecla estrella en el modo de ajuste en el menú de la rutina.



Tecla	Leyenda en Pantalla	Función
F1		Enciende luz de la pantalla ON / OFF
F2		Configuración de Compensador. Si esta ON, la pantalla muestra los valores de corrección del compensador.
F4		Despliega en pantalla el nivel de señal del distanciómetro, el valor de la corrección atmosférica, el valor de la partes por millón (PPM) y el valor de la constante de Prisma (PSM).
▲ o ▼		Ajuste del contraste de la pantalla (valores de 0 a 9)
◀ o ▶		Ajuste de la iluminación del retículo (valores de 0 a 9) El apagado/encendido (ON/OFF) de la iluminación del retículo esta conectada al apagado/encendido (ON/OFF) de la iluminación de pantalla.

- **Ajuste de contraste (0 a 9) en la pantalla (CONT)**
Disponible para el ajuste del contraste pantalla.
Presione los botones con las flechas de arriba y abajo para ajustar el contraste.
- **Ajuste de la iluminación del Retículo (1 a 9) (RTCL)**
Disponible para el ajuste de la iluminación del retículo.
- **Iluminación de Fondo de Pantalla ON/OFF**
Encienda el fondo de pantalla (ON), presionado la tecla [F1]. Presione [F1] de Nuevo para apagar OFF.
- **Compensador Automático**
El Modo de compensador automático no guarda en memoria después de apagar el equipo (OFF).
Para la configuración de la corrección del compensador en la configuración inicial (si se memoriza después de apagar el equipo), Ver Sección 6.4.3 “Corrección de Ángulos Verticales y Horizontales ”.
- **Modo de Audio**
La luz acepta niveles de señal (Nivel de Señal), es lo que se despliega en pantalla con este modo. Cuando se reflecta la luz desde el prisma, esta es recibida y se escucha un zumbido. Esta función facilita la colimación cuando el objetivo es difícil de encontrar.
Presione el botón (F4) para ver el menú de Audio en pantalla.
(1) Detiene el Zumbido, referirse al Capítulo 16 “MODO DE SELECCIÓN”(página 16 -1).
(2) También, es posible mostrar el nivel de señal en el Modo de Medición de Distancia.

La Temperatura, presión, PPM y constante de prisma se pueden ver en el Modo de Audio. Referirse a Capítulo 10 “MODO AUDIO” (página 10 -1), Capítulo 11 “INTRODUCCIÓN DE CONSTANTE DE PRISMA” (página 11 -1) y Capítulo 12 “INTRODUCCIÓN DE CORRECCIÓN ATMOSFÉRICA” (página 12 -1), esto para mas instrucciones.

1.6 Conector Serie RS-232C

El conector serie se utiliza para comunicar los modelos de la serie GTS-100N con una computadora o un Colector de Datos TOPCON, permitiendo a éstos recibir los datos medidos por el modelo GTS-100N o enviar los datos previamente determinados.

- Cada modo transmite los siguientes datos.

Modo	Datos
Modo angular (V, HD o HI) (V en porcentaje)	V, HD (o HI)
Modo de distancia reducida (HD, DH, DV)	V, HD, DH, DV
Modo de distancia geométrica (V, HD, DI)	V, HD, DI, DH
Modo de coordenadas	N, E, Z, HD (o V,H,DI,N,E,Z)

- Los mensajes y datos del modo grueso son iguales a los arriba mostrados.
- Los datos del modo tracking sólo muestran valores de distancias.

Los detalles necesarios para la conexión con los modelos la serie GTS-100N se encuentran en el Manual del Interfaz que se puede adquirir por separado. Por favor consulte el manual.

2. PREPARACION PARA LA MEDIDA

2.1 Ajuste del Instrumento para la Medición

Instale el instrumento sobre el trípode. Nivele y Centre el instrumento con precisión para garantizar un funcionamiento óptimo. Utilice trípodes con un tornillos de rosca 5/8 pulgadas de diámetro y 11 pasos por pulgada como el trípode de madera de soporte ancho TOPCON Tipo E.

Referencia: Nivelación y centrado del instrumento

Colocación del trípode


En primer lugar, estire las patas hasta la longitud idónea y apriete las mariposas/palancas de sus secciones medias.

2. Fijación del instrumento al cabezal del trípode


Coloque el instrumento cuidadosamente sobre el trípode y deslícelo aflojando el tornillo del trípode. Apriete ligeramente el tornillo del trípode cuando la plomada de hilo se encuentre exactamente encima del centro del punto.

3. Nivelación aproximada del instrumento utilizando el nivel circular

- ① Gire los tornillos nivelantes A y B para desplazar la burbuja del nivel circular. En este momento la burbuja se encuentra en la perpendicular a la línea que atraviesa los centros de los dos tornillos nivelantes que se están ajustando.




- ② Gire el tornillo nivelante C para desplazar la burbuja hacia el centro del círculo.




4. Centrado mediante el nivel de alidada

- ① Gire el instrumento horizontalmente utilizando el tornillo del freno del movimiento horizontal y sitúe el nivel de alidada paralelo a la línea que conecta los tornillos nivelantes A y B. A continuación desplace la burbuja hacia el centro del nivel de alidada girando los tornillos nivelantes A y B.



- ② Gire el instrumento 90° (100 g) alrededor de su eje vertical y gire el tornillo C que queda hacia el centro de la burbuja, una vuelta más.




- ③ Repita las operaciones ① y ② para cada cuadrante de 90° (100g) del instrumento y compruebe que la burbuja se encuentra correctamente centrada con los cuatro puntos.

5. Centrado utilizando el telescopio de plomada óptica

Ajuste el ocular del telescopio de plomada óptica a su vista.

Deslice el instrumento aflojando el tornillo del trípode, sitúe el punto en la marca central, y apriete de nuevo el tornillo del instrumento. Mueva el instrumento con cuidado para no girarlo, de manera que la desviación de la burbuja sea mínima.




6. Nivelación completa del instrumento


Nivele el instrumento con precisión de modo similar al indicado en el apartado 4. Gire el instrumento y compruebe si la burbuja se encuentra en el centro del nivel circular independientemente de la dirección del telescopio; a continuación apriete bien el tornillo del trípode.

2.2 Interruptor de Encendido

- ① Confirme que el instrumento esta nivelado.
- ② Presione el interruptor de encendido.




- Confirme en la pantalla el nivel de carga de la batería. Cuando el nivel de carga de la batería sea bajo o la batería indique “batería vacía”, cargue la batería o sustitúyala por una cargada. Consulte el Capítulo 2.3 “Nivel de Carga de la Batería”.
- **Ajuste del Contraste**
Esto le permite confirmar el valor de la constante del prisma (PSM), el valor de la corrección atmosférica e inclusive ajustar el brillo de la pantalla cuando el instrumento está encendido. Para mostrar esta pantalla, consulte el Capítulo 16 “MODO DE SELECCIÓN”.



El ajuste de contraste esta disponible presionando [F1] (↓) o [F2] (↑) .
Para memorizar el valor del ajuste al apagar el instrumento, pulse la tecla [F4] (INTRO).

2.3 Nivel de Carga de la Batería

Indica la capacidad de la batería.



Nota: 1) La autonomía de la batería depende de condiciones ambientales como temperatura ambiental, tiempo de carga, número de cargas y descargas de la batería, etc. Para mayor seguridad, se recomienda cargar la batería con antelación o llevar baterías de repuesto totalmente cargadas.

2) Para información más detallada sobre el funcionamiento y uso general de la batería consulte el capítulo 14 "Batería y operación de carga".

3) El indicador de nivel de carga de la batería muestra el correspondiente al modo de medición que se está utilizando en este momento.


La indicación de capacidad actual mostrada por el símbolo del nivel de carga de la batería en el modo de medición angular, no garantiza que la carga de la batería sea suficiente para emplearla en el modo de medición de la distancia.

Puede ocurrir que al cambiar de modo angular a modo de distancia, la medición se interrumpa debido a que el nivel de carga de la batería es insuficiente para el modo de distancia, ya que éste consume más energía que el modo angular.

Observe al encender el instrumento en el modo EDM, se muestra el mensaje "V-PON.0" y el nivel de carga restante de la batería. Esto permite un fácil control de la batería antes de su utilización.


2.4 Corrección de la Inclinación del Ángulo Horizontal

La corrección automática de la inclinación del ángulo vertical y horizontal se produce al activarse los sensores. Para garantizar la precisión de la medición del ángulo, los compensadores deben estar activados. También puede utilizarse la pantalla para nivelar con exactitud el instrumento. Si aparece el mensaje de (DESNIVELADO) en la pantalla, esto indica que el instrumento se encuentra fuera del intervalo de compensación automática y debe nivelarse manualmente.



- La GTS-100N Compensa el ángulo vertical con la lectura de inclinación del eje X

Cuando el equipo esta fuera del rango de Compensación se muestra:



Eje del instrumento en la dirección X
Fuera de Rango

- Para activar la corrección automática de la inclinación desde el momento en que se enciende la máquina, consulte el capítulo 6.4.3 “Corrección del ángulo Vertical (COMPENSADOR ON /OFF)”.
- El valor del ángulo vertical es inestable cuando el instrumento se encuentra sobre una base inestable o si hace mucho viento. En este caso puede desactivar la función de corrección automática de la inclinación del ángulo vertical.

• **Activación de la función de corrección de la inclinación mediante teclas**

Permite seleccionar la función de compensador encendido/apagado. El ajuste no se guarda en la memoria al apagar el instrumento.

[Ejemplo] Compensador X, APAGADO

Procedimiento	Tecla	Pantalla
① Pulse la tecla [F4] para pasar a la página 2.	[F4]	<div>V : 90°10'20" HD : 120°30'40" 0° RET INGR P1↓</div>
		<div>COMP REP %PEN P2↓</div>
② Pulse la tecla [F1] (COMP.). En el caso de que ya esté seleccionada la opción de ENCENDIDO (SI), la pantalla mostrará el valor de la corrección de la inclinación.	[F1]	<div>COMPENSADOR: [X –SI] X: -0° 00' 25" Y: 0° 00' 20" X-SI ---- NO ----</div>
③ Pulse la tecla [F3] (OFF).	[F3]	<div>COMPENSADOR: [NO] X-SI ---- NO ----</div>
④ Pulse la tecla [ESC].	[ESC]	<div>V : 90°10'20" HD : 120°30'40" INCL REP %PEN P2↓</div>
• El modo de colocación aquí realizado no se guardará en la memoria al apagar el instrumento. Para que se corrija la inclinación durante la inicialización del instrumento (los ajustes se guardan en la memoria al apagar el instrumento) consulte el capítulo 6.4.3 “Corrección de Ángulo Vertical”.		

2.5 **Cómo Introducir Caracteres Alfanuméricos**



Le permite introducir caracteres alfanuméricos como la altura del instrumento, del prisma, punto de replanteo, orientación, etc...

- **Cómo seleccionar un valor**
[Ejemplo de colocación] Base ocupada por el replanteo en el modo de registro de datos.

La flecha indica el valor que debe introducir.

La flecha se desplaza hacia arriba y hacia abajo al pulsar las teclas [▼] o [▲].


[▼] ó [▲]



Teclado Alfa-numérico

- **Como ingresar caracteres**

- 1 Desplace la flecha para introducir un valor utilizando las tecla [▲] o [▼].



2 PREPARACIÓN PARA MEDICIÓN

- 2 Pulse la tecla [F1](INGRE.).
La flecha se convierte en igual (=).
El instrumento cambia al modo numérico

PT#	=	
IDENT	:	
A.INS	:	0.000 m
[ALF]	[ESP]	[LIM] [INTRO]

- 3 Pulse la tecla [F1] [ALF].
El instrumento cambia al modo alfabeto.

PT#	=	
IDENT	:	
A.INS	:	0.000 m
[NUM]	[ESP]	[LIM] [INTRO]

- 4 Ingrese las letras del alfabeto presionando las teclas de caracteres alfanuméricos
Ejemplo: [1] (STU) presionada dos veces.

PT#	= T	
IDENT	:	
A.INS	:	0.000 m
[NUM]	[ESP]	[LIM] [INTRO]

- 5 Ingrese otras letras de la misma manera.

PT#	= TOPCON	
IDENT	:	
A.INS	:	0.000 m
[NUM]	[ESP]	[LIM] [INTRO]

- 6 Pulse la tecla [F1](NUM) otra vez.

PT#	= TOPCON	
IDENT	:	
A.INS	:	0.000 m
[NUM]	[ESP]	[LIM] [INTRO]

- 7 Ingrese los números presionando los caracteres alfanuméricos.
El instrumento regresa al modo numérico

PT#	= TOPCON	
IDENT	:	
A.INS	:	0.000 m
[NUM]	[ESP]	[LIM] [INTRO]

- 8 Pulse la tecla [F4](INGRE)
La flecha se mueve al próximo campo.

Seleccione el próximo carácter de la misma manera.

- Para corregir un carácter, mueva el cursor hasta el carácter que desea corregir presionando las tecla [◀] ó [▶] y luego vuelva a ingresarlo.

3. MEDIDA DE ANGULOS

3.1 Medida de Ángulos horizontales a la derecha y Verticales

Asegúrese de que el instrumento se encuentra en el modo de medición angular.


Procedimiento	Tecla	Pantalla
1 Colime el primer punto (A). 2 Coloque el ángulo horizontal del punto A en 0°00'00" Pulse la tecla [F1] (0°) y pulse la tecla [F3] (Sí). 3 Colime el segundo punto (B). Se mostrará el ángulo V/H con el punto B.	Colimar A	<div>V : 90°10'20"</div> <div>HD : 120°30'40"</div> <div>0° RET INGR P1↓</div>
	[F1]	<div>INSTALA. ANG .Hz. 0°</div> <div>>ACEPTA?</div> <div>— — [SI] [NO]</div>
	[F3]	<div>V : 90°10'20"</div> <div>HD : 0°00'00"</div> <div>0° RET INGR P1↓</div>
	Colimar B	<div>V : 98°36'20"</div> <div>HD : 160°40'20"</div> <div>0° RET INGR P1↓</div>

Referencia: Cómo colimar

- 1 Dirija el telescopio hacia la luz. Gire el anillo del retículo ajustándolo de modo que distinga claramente el retículo.
(Para enfocar, gire el anillo dióptrico hacia usted y luego hacia el foco).
- 2 Sitúe el punto que desea colimar en el pico de la marca triangular del visor de puntería. Deje algo de espacio entre el colimador y usted al realizar esta operación.
- 3 Enfoque el punto que desea colimar con el mando de enfoque.

* Si se produce paralaje entre los hilos del retículo y el punto que desea colimar, al observarlo horizontal o verticalmente con el telescopio, el enfoque del telescopio o del retículo es incorrecto. Esto influye negativamente sobre la precisión de la medida.

Elimine el paralaje realizando cuidadosamente el enfoque del telescopio y del retículo.



3.2 Cambiando Lectura Horizontal a Directa/Inversa

Asegúrese de que el instrumento se encuentra en el modo de medición angular.

Procedimiento	Tecla	Pantalla
1 Pulse dos veces la tecla [F4] (↓) para pasar a la página 3.	[F4] dos veces	<div>V : 90°10'20"</div> <div>HD : 120°30'40"</div> <div>0° RET INGR P1↓</div> <div>INCL REP %PEN P2↓</div> <div>AU-H D/I COMP P3↓</div>
2 Pulse la tecla [F2](D/I). El modo de ángulo horizontal a la derecha (HD) pasa del modo del ángulo horizontal a la izquierda (HI).	[F2]	<div>V : 90°10'20"</div> <div>HI : 239°29'20"</div> <div>AU-H D/I COMP P3↓</div>
3 Realice las mediciones como en el modo HI.		
• Cada vez que pulse la tecla [F2](D/I), los modos HD y HI se alternarán.		

3.3 Medida desde una Lectura Horizontal Deseada

3.3.1 Ajuste manteniendo el Angulo

Asegúrese de que el instrumento se encuentra en el modo de medición angular.

Procedimiento	Tecla	Pantalla
1 Coloque el ángulo horizontal deseado utilizando el tornillo tangencial horizontal.	Mostrar el valor del ángulo	<div>V : 90°10'20"</div> <div>HD : 130°40'20"</div> <div>0° RET INGR P1↓</div>
2 Pulse la tecla [F2] (RET).	[F2]	<div>RETENER ANG H</div> <div>HD= 130°40'20"</div> <div>INSTALA ?</div> <div>— — [SI] [NO]</div>
3 Colime el punto deseado	Colimar	
4 Pulse la tecla [F3] (SI) para no mantener más el ángulo horizontal .*1) La pantalla vuelve al modo normal de medición angular.	[F3]	<div>V : 90°10'20"</div> <div>HD : 130°40'20"</div> <div>0° RET INGR P1↓</div>
* 1) Para volver al modo anterior, pulse la tecla [F4] (NO).		

3.3.2 Introducir una Lectura de Ángulo Horizontal por Teclado

Asegúrese de que el instrumento se encuentra en el modo de medición angular.

Procedimiento	Tecla	Pantalla
1 Colime el punto deseado	Colimar	<div>V : 90°10'20"</div> <div>HD : 170°30'20"</div> <div>0° RET INGR P1↓</div>
2 Pulse la tecla [F3](INGR).	[F3]	<div>INSTALAR ANGULO. Hz</div> <div>HD:</div> <div>INGRE — — INTRO</div>
	[F1]	<div>1234 5678 90.- [ENT]</div>
3 Introduzca el ángulo horizontal deseado utilizando las teclas. *1) Por ejemplo: 70°40'20"	70.4020 [F4]	<div>V : 90°10'20"</div> <div>HD : 70°40'20"</div> <div>0° RET INGR P1↓</div>
Cuando termine, podrá realizar la medición normal desde el ángulo horizontal necesario.		
*1) Consulte el Capítulo 2.6 “Introducción de caracteres alfanuméricos”.		

3.4 Modo de Ángulo Vertical en Porcentaje (%)

Asegúrese de que el instrumento se encuentra en el modo de medición angular.

Procedimiento	Tecla	Pantalla
1 Pulse la tecla [F4] (↓) para pasar a la página 2.	[F4]	<div>V : 90°10'20"</div> <div>HD : 170°30'20"</div> <div>0° RET INGR P1↓</div> <div>INCL REP %PEN P2↓</div>
2 Pulse la tecla [F3](%PEN). *1)	[F3]	<div>V : -0.30 %</div> <div>HD : 170°30'20"</div> <div>INCL REP %PEN P2↓</div>
*1) Cada vez que pulse la tecla [F3](%PEN), cambiará el modo de la pantalla . <ul style="list-style-type: none">Cuando la medición supera los ±45° (±100%) desde la horizontal, la pantalla muestra el mensaje de <FUERA DE RANGO>.		

3.5 Repetición de Medida de Ángulos

Asegúrese de que el instrumento se encuentra en el modo de medición angular.

Procedimiento	Tecla	Pantalla
1 Pulse la tecla [F4] (↓) para pasar a la página 2.	[F4]	V : 90°10'20" HD : 170°30'20" 0° RET INGR P1↓ INCL REP %PEN P2↓
		REPETICION ANGULAR >ACEPTA ? --- --- [SI] [NO]
2 Pulse la tecla [F2] (REP).	[F2]	
3 Pulse la tecla [F3](SI).	[F3]	REP-ANGUL. N°REP [0] Tot : 0°00'00" Pro : 0.0H V/H LIB RET
4 Colime el punto A y pulse la tecla [F1](0.0H).	Colimar A [F1]	REP-ANGUL. N°REP [0] Tot : 0°00'00" Pro : 0.0H V/H LIB RET
5 Presione la tecla [F3] (SI)	[F3]	
6 Colime el punto B utilizando el freno horizontal y el tornillo tangencial Pulse la tecla [F4](RET).	Colimar B [F4]	REP-ANGUL. N°REP [1] Tot : 45°10'00" Pro : 45°10'00" 0.0H V/H LIB RET
7 Colime de nuevo el punto A utilizando el freno horizontal y el tornillo tangencial y pulse [F3](LIB)	Colimar A de nuevo [F3]	REP-ANGUL. N°REP [1] Tot : 45°10'00" Pro : 45°10'00" 0.0H V/H LIB RET
8 Colime de nuevo el punto B utilizando el freno horizontal y el tornillo tangencial y pulse la tecla [F4] (RET).	Colimar B de nuevo [F4]	REP-ANGUL. N°REP [2] Tot : 90°20'00" Pro : 45°10'00" 0° V/H LIB RET
9 Repita los pasos 7 al 8 para realizar el número deseado de mediciones.		REP-ANGUL. N°REP [4] Tot : 180°40'00" Pro : 45°10'00" 0°.0H V/H LIB RET [Ejemplo] medición 4
10 Para volver al modo angular normal, pulse la tecla [F2](V/H) o la tecla de [ESC].	[ESC] o [F2]	REPETICION ANGULAR Salir >ACEPTA ? --- --- [SI] [NO]
		(continuación)

11 Pulse la tecla [F3](SI).	[F3]	<div>V : 90°10'20"</div> <div>HD : 170°30'20"</div> <div>0° RET INGR P1↓</div>
<div>• El ángulo horizontal puede acumularse hasta (3600°00'00" - valor mínimo)(ángulo horizontal a la derecha) o -(3600°00'00" - valor mínimo)(ángulo horizontal a la izquierda) . Si la lectura es cada 5 segundos, el ángulo horizontal acumulado puede alcanzar los ±3599°59'55".</div> <div>• Se mostrara un error cuando los resultados tienen una diferencia desde la primera medicion mayor a ±30°.</div>		

3.6 Señal Acústica cada 90°

Cuando el ángulo horizontal se encuentra en un rango de ±1° respecto a 0°, 90°, 180° ó 270° se escucha una señal acústica. La señal acústica se detiene sólo cuando el ángulo horizontal se ajusta a 0°00'00", 90°00'00" , 180°00'00" ó 270°00'00".


Este ajuste no se guarda en la memoria al apagar el instrumento. Consulte el capítulo 16 “SELECCIÓN DEL MODO” para realizar esta operación al inicio (guardarlo en la memoria después de apagar el instrumento).

Asegúrese de que el instrumento se encuentra en el modo de medición angular.

Procedimiento	Tecla	Pantalla
1 Pulse dos veces la tecla [F4] (↓) para pasar a la página 3 de las funciones.	[F4] dos veces	<div>V : 90°10'20"</div> <div>HD : 170°30'20"</div> <div>0° RET INGR P1↓</div> <div>AU-H D/I COMP P3↓</div>
2 Pulse la tecla [F1](AU-H). Se mostrarán los datos del ajuste previo.	[F1]	<div>AUDIO ANG. H [NO]</div> <div>[SI] [NO] ——— INTRO</div>
3 Pulse la tecla [F1](ON) o la tecla [F2](OFF) para seleccionar que la señal acústica esté ENCENDIDA/APAGADA.	[F1] o [F2]	<div>AUDIO ANG. H [SI]</div> <div>[SI] [NO] ——— INTRO</div>
4 Pulse la tecla [F4](INTRO).	[F4]	<div>V : 90°10'20"</div> <div>HD : 170°30'20"</div> <div>0° RET INGR P1↓</div>

3.7 Referencia del Angulo Vertical

El ángulo vertical aparece como se muestra a continuación.



Procedimiento	Tecla	Pantalla
1 Pulse dos veces la tecla [F4] (↓) para pasar a la página 3.	[F4] dos veces	<div><div>V : 98°10'20" HD : 170°30'20"</div><div>0° RET INGR P1↓</div><div>AU-H D/I COMP P3↓</div></div>
2 Pulse la tecla [F3](COMP).* 1)	[F3]	<div><div>V : - 8°10'20" HD : 170°30'20"</div><div>AU-H D/I COMP P3↓</div></div>
* 1) Cada vez que pulse la tecla [F3](COMP) cambia el modo de la pantalla.		

4. MEDIDA DE DISTANCIAS

Nota: Las distancias menores a 1 metro y 400 metros o más no serán mostradas en el modo sin prisma.

- Modo con prisma y modo sin prisma**
En la serie CTS-3000, la medición de distancia se realiza usando un layo de pulso laser invisible usando un diodo de pulso laser. Usted puede seleccionar el modo de medición con Prisma el cual colima usando un prisma y el modo Sin prisma que colima un objeto sin un prisma.
- Independientemente de si el apuntador laser es usado, es posible la medición con el modo con prisma ó sin prisma. Esto quiere decir que cuando la CTS-3000 se utiliza al aire libre, en un area urbana, etc., el apuntador laser puede detenerse y se puede realizar una medición de distancia, para prevenir que el laser choque contra terceras partes.
- Cuando use una lamina reflectora, realice la medición en el modo prisma.
- Para medir con un prisma, asegurese de usar el modo prisma. Si usted mide con el modo sin prisma y el modo sin prisma larga, no se puede garantizar la precisión.
- El modo sin prisma y sin prisma larga permite todas las mediciones de distancia tales como medición de distancia, medición de coordenadas, mediciones excentricas y replanteo.
- Para alternar entre modo con prisma, Sin-Prisma y Sin-Prisma Larga presione la tecla [NP/P] en cada pantalla de medición. El indicador [NP/P] sin prisma aparecera en la esquina derecha de la pantalla en el modo de medición sin prisma. El cambio de modo debe hacerse antes de la medición.

Ejemplo:

Modo de Medicion de Distancia				Modo de Medicion de Coordenadas			
HR : 120° 30' 40 "	HD* : 65.432 m	VD : 12.345 m	N P	N : 120.456 m	E : 65.432 m	Z : 12.345 m	N P
MED	MODO	SP/P	P1↓	MED	MODO	SP/P	P1↓

Para cambiar el modo, presione la tecla [SP/P] en cada medición

- Es posible activar el modo sin prisma para medición de distancia cuando se enciende el equipo. Ver Capítulo 16 “SELECCIÓN DEL MODO”.
- Si ocurre colimando the near distance prism en el modo sin prisma, no se ejecutara la medición ya que hay mucha luz.

4.1 Ingresar Corrección Atmosférica

Para obtener el valor de la corrección atmosférica deberá medir la presión y la temperatura. Consulte el capítulo 12.2 “Introducir el Valor de la Corrección Atmosférica”.

4.2 Ingresar la Corrección para la Constante del prisma / Sin Prisma

El valor de la constante del prisma Topcon es 0. Coloque la corrección del prisma en 0. Si el prisma es de otra marca, deberá informarse de su constante. Consulte el capítulo 11 “Introducir la Constante del Prisma / Sin Prisma”. Este valor se almacena en la memoria al apagar el instrumento.

Nota: Confirmar que el valor de correccion del modo sin prisma esta en cero antes de medir el objeto como una pared en el modo sin prisma

4.3 Medida de Distancia (Continua)

Asegúrese de que el instrumento se encuentra en el modo de medición angular.

Procedimiento	Tecla	Pantalla
1 Colime el centro del prisma.	Colimar	<div>V : 90°10'20" HD : 120°30'40" 0° RET INGR P1↓</div>
2 Pulse la tecla [ANGLE] Comienza la medición de la distancia. *1),*2) Se muestran las distancias medidas. *3)~*5)	[ANGLE]	<div>V : 120°30'40" HD : DI* << m MED. MODO SP/P P1↓ ↓ V : 120°30'40" HD : DI* MED. MODO SP/P P1↓</div>
● Al pulsar de nuevo la tecla [ANGLE], la pantalla pasa a ángulo horizontal [HD] y vertical [V] A distancia horizontal y vertical. *6)	[ANGLE]	<div>V : 90°10'20" DH* 124.45 DV : 131.678 m MED. MODO SP/P P1↓</div>
<div>*1) Cuando el EDM está funcionando, aparece la marca "*" en la pantalla. *2) Para cambiar el modo de Fino a Grueso o Rastreo, consulte el Capítulo 4.5 "Modo fino/ Modo Grueso / Modo Rastreo". Para ajustar la medición de distancia al encender el instrumento, consulte el Capítulo 16 "Selección del modo". *3) Los símbolos de las unidades de distancia "m" (en metros), "ft" (en pies) o "fi" (en pies y pulgada) se alternan y aparecen con la señal acústica cada vez que se renuevan los datos de la distancia. *4) El instrumento puede repetir automáticamente la medición si el resultado se ve afectado por la reverberación, etc... *5) Para volver al modo normal de medición angular desde el modo de medición de distancia, pulse la tecla [ANG]. *6) Puede seleccionar el orden de aparición en la pantalla (DH, DV, DH) o (V, DH, DI) para el modo inicial de medición de distancia. Consulte el Capítulo 16 "SELECCIÓN DEL MODO".</div>		

4.4 Medida de Distancia (Medida n-veces/Medida Simple)

Cuando se determina previamente el número de mediciones, la Serie CTS-3000 mide la distancia ese número de veces. La distancia mostrada será la media.
Cuando el número de veces predeterminado es 1, la distancia mostrada no será la media, ya que sólo se realiza una medición. La medición simple se establece en el valor de fábrica.

Asegúrese de que el instrumento se encuentra en el modo de medición angular.

Procedimiento	Tecla	Pantalla
1 Colime el centro del prisma.		<div>V : 90°10'20" HD : 120°30'40" 0° RET INGR P1↓</div>
2 Pulse la tecla [] Comienza la medición continua. *1)	[]	<div>HD : 120°30'40" DH*[r] < < m DV : m MED. MODO SP/P P1↓</div>
3 Pulse la tecla [F1](MED.) mientras realiza la medición continua. * 2) Se muestra el promedio y desaparece la marca " * ".	[F1]	<div><div>HD : 120°30'40" DH*[n] < < m DV : m MED. MODO SP/P P1↓</div><div>↓</div><div>HD : 120°30'40" DH : 123.456 m DV : 5.678 m MED. MODO SP/P P1↓</div></div>
● Pulse de nuevo la tecla [F1](MED.) mientras se esté funcionando el EDM, y el modo pasará a medición continua.		
*1) Es posible establecer el modo de medición para n mediciones o en medición continua al encender instrumento. Consulte el Capítulo 16 “SELECCIÓN DEL MODO”.		
*2) Para determinar el número de veces (N-veces) que se realizará la medición, consulte el Capítulo 16 “SELECCIÓN DEL MODO”.		

- **Elección de unidad en metros, pies, pies + pulgada mediante las teclas de función**

Es posible cambiar las unidades en que se expresa la medición de la distancia mediante las teclas de función. Esta operación no se guarda en la memoria al apagar el instrumento. Consulte el Capítulo 16 “SELECCIÓN DEL MODO” para establecer la colocación inicial (guardarlo en la memoria al apagar el instrumento).

Procedimiento	Tecla	Pantalla
1 Pulse la tecla [F4] (P1↓) para pasar a la página 2 .	[F4]	HD : 120°30'40" DH* 2.000 m DV : 3.000 m MED. MODO SP/P P1↓
		DESP REP S/A P2↓
		--- m/f/l --- P3↓
2 Cada vez que pulse la tecla [F2](m/f/i), cambiará la unidad en pantalla. • Cada vez que pulse la tecla [F2](m/f/i), cambia el modo de las unidades.	[F2]	HD : 120°30'40" DH* 6.560 ft DV : 9.845 ft --- m/f/l --- P3↓

4.5 Modos Fino / Rastreo / Grueso

Esta colocación no se guarda en la memoria al apagar el instrumento. Consulte el Capítulo 16 “SELECCIÓN DEL MODO” para establecer la colocación inicial (guardado en la memoria al apagar el instrumento).

- **Modo Fino** : Es el modo normal de medición de la distancia.
La unidad mostrada puede cambiarse
Tiempo de medición varia dependiendo de la unidad mostrada
- **Modo Rastreo** : Este modo realiza la medición en menos tiempo que el modo fino.
Es muy útil para seguir objetos en movimiento o realizar tareas de replanteo
- **Modo Grueso** : Este modo realiza la medición en menos tiempo que el modo fino.
La unidad mostrada puede cambiarse

Para cambiar la unidad mostrada en el modo fino, ver Capitulo 16 “SELECCIÓN DEL MODO”, y para cambiar la unidad en el modo en curso ver sección 6.4.1 “Colocación de la lectura mínima”. Para mas detalles sobre la unidad y tiempo de medición en cada modo, ver Capitulo 23.

Procedimiento	Tecla	Pantalla
1 Pulse la tecla [F2] (MODO) en el modo de medición de distancia . *1) Se mostrará el carácter inicial (F/R/G) del modo colocado. (F:Fino, T:Rastreo, G:Grueso).	[F2]	HD : 120°30'40" DH* DV : 5.678 m MED. MODO SP/P P1↓
		HD : 120°30'40" DH* 123.456 m DI : 5.678 m FINO RASTR GRUESO F
		V : 120°30'40" HD* 123.456 m DV : 5.678 m MED. MODO SP/P P1↓
2 Pulse la tecla [F1] (FINO), [F2](RASTR) o [F3](GRUESO).	[F1]~[F3]	

*1) Para anular, pulse la tecla [ESC].

4.6 Replanteo (ESTQ)

Muestra la diferencia entre la distancia medida y la distancia de replanteo.

Distancia medida - distancia de replanteo = valor mostrado

- En la operación de replanteo puede seleccionar la distancia reducida (DH), diferencia de altura (DV) y distancia geométrica (DI).

Procedimiento	Tecla	Pantalla
1 Pulse la tecla [F4](↓) en el modo de medición de distancia para acceder a la página 2.	[F4]	<div>V : 120°30'40"</div> <div>HD* 123.456 m</div> <div>DI : 5.678 m</div> <div>MED. MODO SP/P P1↓</div> <div>EXC ESTQ S/A P2↓</div>
2 Pulse la tecla [F2](ESTQ). Se mostrarán los datos previos.	[F2]	<div>REPLANTEO</div> <div>DH : 0.000 m</div> <div>DH DV DI —</div>
3 Seleccione el modo de medición pulsando [F1] a [F3]. Ejemplo: Distancia reducida	[F1]	<div>REPLANTEO</div> <div>DH : 0.000 m</div> <div>INGRE — — INTRO</div>
4 Introduzca la distancia para el replanteo.*1)	[F1]	<div>1234 5678 90. – [ENT]</div>
	Introducir datos [F4]	<div>REPLANTEO</div> <div>DH : 100.000 m</div> <div>INGRE — — INTRO</div>
5 Colime el punto (Prisma). Comienza la medición.	Colimar P	<div>V : 120°30'40"</div> <div>dDH*[r] <<<< m</div> <div>DV : m</div> <div>MED. MODO SP/P P1↓</div> <div>↓</div> <div>V : 120°30'40"</div> <div>dDH* : 23.456 m</div> <div>DV : 5.678 m</div> <div>MED. MODO SP/P P1↓</div>
Muestra la diferencia INGRE la distancia medida y la distancia de replanteo.		
6 Desplace el punto hasta que la diferencia sea 0 m.		
<div>*1) Consulte el Capítulo 2.6 “Cómo Introducir Caracteres Alfanuméricos”.</div> <div>● Para volver al modo normal de medición de distancia, coloque la distancia de replanteo en “0” m o apague el instrumento.</div>		


4.7 Medida con Desplazamientos

Hay cuatro modos de medición en la medición con desplazamientos.



- Desplazamiento con Angulo
- Desplazamiento con Distancia
- Desplazamiento con Plano
- Columna con Desplazamiento

Para visualizar el menú de medición con desplazamientos, presione la tecla [EXC] en el modo de medición de distancia o el modo de medición de coordenadas.

Ejemplo: Medición de Distancia




Medición de Coordenadas



• Salida de los Datos de Medición

Los resultados de la medición excéntrica pueden ser enviados hacia dispositivo externo. Colocando la función de la tecla (ESC) como (REC), habilita que la tecla (F3) sea asignada a (REC) en el menú de resultados. Revise el Capítulo 16 “MODO DE SELECCIÓN”.




• Modo de Medición de Distancia de medición excéntrica

Se realizara la medición excéntrica el numero de veces indicado en el modo de medición fino. Para establecer el numero de veces que se ejecutara la medición revise el Capítulo 16 “MODO DE SELECCIÓN”

4.7.1 Desplazamientos con Ángulos

Este modo resulta útil cuando es difícil ajustar directamente el prisma, por ejemplo, en el centro de un árbol. Sitúe el prisma a la misma distancia horizontal del instrumento que el punto A₀ que desea medir.

Para medir las coordenadas del punto central, utilice la medición de punto excéntrico después de colocar la altura del prisma/altura del instrumento.








Al realizar la medición de las coordenadas del punto A₁ del suelo:
Coloque la altura del instrumento/altura del prisma.

Cuando realice la medición de las coordenadas del punto A₀:
Coloque sólo la altura del instrumento. (Coloque la altura del prisma en 0).

Cuando realice la medición de coordenadas del punto A₀, puede seleccionar una de las dos formas. Una es ajustar el ángulo vertical a la posición del prisma incluso arriba y debajo de la posición del telescopio, y el otro consiste en llevar el ángulo vertical arriba y abajo del movimiento del telescopio. En caso de seguir el ángulo vertical al movimiento del telescopio, DI (Distancia de inclinación) y DV (Distancia vertical) cambiara según el movimiento del telescopio.
Para usar esta opción, ver Capítulo 16 “SELECCIÓN DEL MODO”


- Coloque la altura del instrumento/altura del prisma antes de activar el modo de medición de punto excéntrico.
- Consulte el Capítulo 5.1 “Introducir Coordenadas del Punto Estación” para colocar las coordenadas de la estación ocupada.

Procedimiento	Tecla	Pantalla
1 Pulse la tecla [F4](↓) en el modo de medición de distancia para acceder a la página 2.	[F4]	<div>HD : 120°30'40"</div> <div>DH : 123.456 m</div> <div>DV : 5.678 m</div> <div>MED. MODO SP/P P1↓</div> <div>EXC ESTQ S/A P2↓</div>
2 Pulse la tecla [F1](EXCEN).	[F1]	<div>EXCENT 1/2</div> <div>F1: EXCENT ANG</div> <div>F2: EXCENT DIST</div> <div>F3: EXCENT PLANO P1↓</div>
3 Pulse la tecla [F1](EXCENT. ANG)	[F1]	<div>MEDICION EXCENTRICA</div> <div>HDE: 120°30'40"</div> <div>DH* m</div> <div>MEDIR ----- SP/P -----</div>
4 Colime el prisma P, y pulse la tecla [F1](MEDIR.).	Colimar P [F1]	<div>MEDICION EXCENTRICA</div> <div>HDE: 110°20'30"</div> <div>DH* << m</div> <div>> Midiendo</div> <div>↓</div> <div>(continuación)</div>

Procedimiento	Tecla	Pantalla
Deberá medirse la distancia reducida desde el instrumento al prisma.		<div>MEDICION EXCENTRICA HDE: 110°20'30" DH : 56.789 m PROX ____</div>
5 Colime el punto A ₀ utilizando el freno de movimiento horizontal y el tornillo tangencial horizontal.	Colimar A ₀	<div>MEDICION EXCENTRICA HDE: 150°30'50" DH : 56.789 m PROX ____</div>
6 Muestra la diferencia de altura del punto A ₀ .	[]	<div>MEDICION EXCENTRICA HD : 110°20'30" DV : 3.456 m PROX ____</div>
7 Muestra la distancia geométrica del punto A ₀ . ● Cada vez que pulse la tecla [] aparecerá una secuencia mostrando la distancia reducida, la diferencia de altura y la distancia geométrica.	[]	<div>MEDICION EXCENTRICA HD : 110°20'30" DG : 56.894 m PROX ____</div>
8 Muestra la coordenada N del punto A ₀ o A ₁ . ● Cada vez que pulse la tecla [] aparecerá una secuencia mostrando las coordenadas N, E y Z.	[]	<div>MEDICION EXCENTRICA HDE: 110°20'30" N : -12.345 m PROX ____</div>
<ul style="list-style-type: none">• Para volver al paso 4, pulse la tecla [F1] (PROX).• Para volver al modo anterior, pulse la tecla [ESC].• Para seleccionar el modo con prisma / sin prisma, presione la tecla [F3](NP/P) despues del paso 3		

4.7.2 Medición de Distancia con Desplazamientos



Mide la distancia y coordenadas del centro de un estanque o un árbol de radio conocido. Midiendo la distancia o coordenadas del punto central (fijo) P0, ingrese el valor de oDH y mida el punto P1 como se muestra en el dibujo a continuación según este ubicado el desplazamiento. La pantalla muestra el valor de la distancia o coordenadas hasta el punto P0.



- Cuando se ingresa el valor de las coordenadas para el punto ocupado, revise la Sección “Introducir Coordenadas del Punto Estación”.


Procedimiento	Tecla	Pantalla
1 Pulse la tecla [F4] (P↓) en el modo de medición de distancia para ir a la pagina 2.	[F4]	V : 120°30'40" HD* 123.456 m DI : 5.678 m MED. MODO SP/P P1↓ EXC ESTQ S/A P2↓
2 Pulse la tecla [F1] (EXC).	[F1]	EXCEN 1/2 F1: EXCENT ANG. F2: EXCENT DIST. F3: EXCENT PLANO P↓
3 Presione la tecla [F2] (EXCEN DIST).	[F2]	EXCEN DISTANCIA INFO DH ADELANTE oDH: m INFO --- --- ENTRA
4 Presione la tecla [F1] (INFO) y luego ingrese el valor del desplazamiento. Presione la tecla [F4] (ENTRA) para ingresar el valor.	[F1] Valor desplazamiento [F4]	EXCEN DISTANCIA INFO DH ADELANTE oDH: 0.000 m MIDE --- SP/P -----
5 Colime P1, luego presione la tecla [F1] (MIDE). Se inicia una medicion.	Colime [F1]	EXCEN DISTANCIA HD: 80°30'40" DH*[n] << m >Midiendo...

4 MEDIDA DE DISTANCIAS

<p>Despues de realizar la medicion, aparecera en pantalla el resultado del valor excentrico agregado *2)</p> <p>6 Muestra la elevacion relativa del punto A₀.</p> <ul style="list-style-type: none">Cada vez que se presiona la tecla [, aparecera en pantalla la distancia horizontal, la elevacion relativa y la distancia inclinada.Muestra las coordenadas del punto P0.	[ ,]	EXCEN DISTANCIA HD: 80°30'40" DI: 10.000 m PROX ----
EXCEN DISTANCIA HD: 80°30'40" DI: 11.789 m PROX ----		
EXCEN DISTANCIA HD: 80°30'40" DI: 11.789 m PROX ----		
N : 12.345 m E : 23.345 m Z : 1.345 m PROX ----		
<ul style="list-style-type: none">Para regresar al procedimiento 4, presione la tecla [F1](PROX)Para regresar al modo previo, presione la tecla [ESC]Para seleccionar el modo con prisma / sin prisma, presione la tecla [F3](NP/P) después del paso 4		

4.7.3 Medición Plana con Desplazamientos

Se utiliza para realizar mediciones donde no puede realizarse una directa, por ejemplo medición de distancia o coordenadas del borde de un plano. Los puntos aleatorios (P1, P2, P3) de un plano serán medidos primero en la medición desplazada para determinar el plano medido. Se Colima el punto medido (PO) y luego el instrumento calcula y muestra el valor de las coordenadas y la distancia del punto entre el eje de la colimación y el plano.



- Cuando se establece el valor de las coordenadas para el punto ocupado, revise el Capítulo 5.1 “Introducir Coordenadas del Punto Estación”.

Ejemplo: medicion sin prisma


Procedimiento	Tecla	Pantalla
1 Pulse la tecla [F4] (P↓) en el modo de medición de distancia para ir a la pagina 2.	[F4]	V : 120°30'40" HD* 123.456 m DI : 5.678 m MED. MODO NP/P P1↓ EXC ESTAQ S/Ai P2↓
2 Pulse la tecla [F1] (EXC).	[F1]	EXCEN F1: EXCENT ANG. F2: EXCENT DIST. F3: EXCENT PLANO P↓
3 Presione la tecla [F3] (EXCENT PLANO).	[F3]	PLANO NO01# DI: m MIDE. ---- NP/P ----
4 Presione la tecla [F3](NP/P) para cambiar al modo sin prisma	[F3]	PLANO NO01# N P DI*: [n] << m MIDE. ---- NP/P ----
5 Colime P1 y presione la tecla [F1] (MIDE). Se iniciara la medicion N-cantidad de veces. Despues de realizar la medicion, aparecera en pantalla el segundo punto medido.	Colime P1 [F1]	PLANO N NO01# P DI* [1] <<< m >Midiendo...

4 MEDIDA DE DISTANCIAS

6 Se mide el segundo y tercer punto de la misma manera.	Colime P2 [F1]	<div>PLANO NO02# DI: m NP MIDE. ---- NP/P -----</div>
	Colime P3 [F1]	<div>PLANO NO03# DI* [1] m NP MIDE. ---- NP/P -----</div>
		<div>HD: 80°30'40" NP DH: 54.321 m DV: 10.000 m SALE --- --- ----</div>
7 Colime el borde (P0) del plano. Apareceran en pantalla los datos. *3), 4)	Colime P0	<div>HD: 75°30'40" NP DH: 54.600 m DV: -0.487 m SALE</div>
8 Para ver la distancia inclinada(DI), presione la tecla [<u>DI</u>] de distancia horizontal		<div>HD: 90°30'40" NP DH: 75°30'40" DI: 54.600 m SALE</div>
<ul style="list-style-type: none">• Cada vez que se presiona la tecla [<u>DI</u>], aparecera en pantalla la distancia horizontal, la elevacion relativa y la distancia inclinada.• Para ver las coordenadas N del punto A₀, presione la tecla [<u>N</u>].		
9 Para salir de la medicion, presione la tecla [F1] (SALIR). La pantalla regresa al modo anterior.		
<div>*1) En caso de que el calculo de plano no fuese exitoso en la medición de los tres puntos, aparecerá un error en pantalla. Inicie nuevamente la medición desde el primer punto. *2) La visualización de datos es el modo de antemano del modo de medición excéntrico *3) La altura del prisma del punto P0 es puesto en cero automáticamente *4) La altura del punto del objetivo P0 es puesto en cero automáticamente.</div>		




4.7.4 COLUMNA CON DESPLAZAMIENTOS

Si se puede medir el punto en la circunferencia (P1) de la columna directamente, la distancia al centro de la columna (P0), la coordenada y la dirección del ángulo pueden calcularse y se puede por la medición de los puntos (P2) y (P3) en su circunferencia. La dirección del ángulo del centro de la columna es ½ de la dirección total de los puntos de la circunscripción (P2) y (P3).



- Cuando se ingresa el valor de las coordenadas del punto desplazado, Revise el Capítulo 5.1 “Introducir las Coordenadas del Punto Estación”.


Procedimiento	Tecla	Pantalla
1 Pulse la tecla [F4] (P↓) en el modo de medición de distancia para ir a la pagina 2.	[F4]	V : 120°30'40" HD* 123.456 m DI : 5.678 m MED. MODO NP/P P1↓ EXC ESTQ S/A P2↓
2 Pulse la tecla [F1] (EXCEN)	[F1]	EXCEN F1: EXCENT ANG. F2: EXCENT DIST. F3: EXCENT PLANO P↓
3 Presione la tecla [F4] (P↓) para ir a la pagina 2.	[F4]	EXCEN F1:EXCEN COLUMN P↓
4 Presione la tecla [F1](EXCEN COLUMN)	[F1]	EXCENT COLUMN CENTRO DH: MED ---- NP/P ----
5 Presione la tecla [F3](NP/P) para cambiar al modo sin prisma.	[F3]	EXCENT COLUMN N CENTRO P DH: m MED ---- NP/P ----

<p>6 Colime el lado derecho de la columna (P3) y presione la tecla [F4](SELEC). Se inicia la medicion N-veces. Luego se muestra la medicion angular del lado izquierdo (P2)</p>	<p>Colime P1 [F1]</p>	<div>EXCENT COLUMN N CONTRO P HD: [n] <<m</div> <div>>Midiendo ...</div>
<p>7 Colime el extremo izquierdo de la columna (P2) y presione la tecla [F4]. Después de la medición, se muestra la medición del ángulo derecho (P3)</p>	<p>Colime P2 [F4]</p>	<div>EXCENT COLUMN N Izq P HR: 120° 30' 40"</div> <div>--- --- --- SELEC</div>
<p>8 Colime el lado derecho de la columna (P3) y presione la tecla [F4](SELEC)</p>	<p>Colime P3 [F4]</p>	<div>EXCENT COLUMN N Der P HR: 180° 30' 40"</div> <div>--- --- --- SELEC</div>
<p>Se calcula la distancia entre el instrumento y el centro de la columna (P0)</p>		<div>EXCENT COLUMN N HR: 150° 30' 40" P HD: 43.321 m</div> <div>PROX ---- ---- ----</div>
<p>9 Para ver la elevacion relativa (VD), presione la tecla []. Cada vez que se presiona esta tecla, la distancia horizontal, elevacion relativa y slope distance se muestran en secuencia.</p> <p>• Para ver el valor de las coordenadas del punto PO presione la tecla [].</p> <p>10 Para salir de la medicion, presione la tecla [ESC]. La pantalla vuelve al modo previo.</p>	<p>[]</p>	<div>EXCENT COLUMN N HR: 150° 30' 40" P HD: 2.321 m</div> <div>PROX ---- ---- ----</div>

5. MEDIDA DE COORDENADAS

5.1 Introducir Coordenadas del Punto Estación

Introduzca las coordenadas del instrumento (punto ocupado por la estación) respecto al origen de coordenadas y el instrumento convertirá y mostrará automáticamente las coordenadas del punto desconocido (punto ocupado por el prisma) respecto al origen.
Es posible mantener las coordenadas del punto estación después de apagar el instrumento. Consulte el Capítulo 16 “SELECCIONAR MODALIDAD”.



Procedimiento	Tecla	Pantalla
1 Pulse la tecla [F4](↓) del modo de medición de coordenadas para pasar a la página 2.	[F4]	<div>N : 123.456 m E : 34.567 m Z : 78.912 m MED. MODO NP/P P1↓</div> <div>A.PR A..IN CPO P2↓</div>
2 Pulse la tecla [F3](CPO).	[F3]	<div>N→ 0.000 m E : 0.000 m Z : 0.000 m INGRE — — INTRO</div>
3 Introduzca el valor de la coordenada N.*1)	[F1]	<div>1234 5678 90. — [INT]</div>
4 Introduzca el valor de las coordenadas E y Z de la misma manera. Una vez introducidos los valores, la pantalla volverá a mostrar la medición de coordenadas.	Introducir datos [F4]	<div>N : -72.000 m E→ 0.000 m Z : 0.000 m INGRE — — INTRO</div>
		<div>N : 51.456 m E : 34.567 m Z : 78.912 m MED. MODO NP/P P1↓</div>
<div>*1) Consulte el Capítulo 2.6 “Cómo Introducir Caracteres Alfanuméricos”.</div> <div>● Introduzca en el intervalo -99999999,9990 m ≤N,E,Z≤ +99999999.9990 m -99999999.999 ≤N,E,Z≤ +99999999.999 ft. -99999999.11.7 ≤N,E,Z≤ +99999999.11.7 ft.+inch</div>		

5.2 Introducir Altura del Aparato

Es posible retener la altura del instrumento después de apagar el equipo. Ver Capitulo 16 “SELECCIÓN DEL MODO”

Procedimiento	Tecla	Pantalla
1 Pulse la tecla [F4](↓) del modo de medición de coordenadas para pasar a la página 2.	[F4]	N : 123.456 m E : 34.567 m Z : 78.912 m MED. MODO SP/P P1↓
		A.PR A.IN CPO P2↓
2 Pulse la tecla [F2](A.IN). Se muestra el valor actual.	[F2]	ALTURA INSTRUMENTO INGRESAR A. INS: 0.000 m INGRE — — — INTRO
3 Introducir la altura del instrumento. *1)	[F1]	1234 5678 90. – [INT]
	Introducir H. Inst [F4]	N : 123.456 m E : 34.567 m Z : 78.912 m MED. MODO S/A P1↓
*1) Consulte el Capítulo 2.6 “Cómo Introducir Caracteres Alfanuméricos”. ● Introduzca dentro del intervalo –999.9999m ≤Altura del instrumento≤ +999.9999 m -999.999 ≤Altura del instrumento≤ +999.999 ft. -999.11.7 ≤Altura del instrumento≤ +999.11.7 ft.+inch		

5.3 Introducir Altura del Prisma

Puede utilizar este modo para obtener los valores de las coordenadas Z. Es posible retener la altura del objetivo después de apagar el equipo. Ver Capitulo 16 “SELECCIÓN DEL MODO”

Procedimiento	Tecla	Pantalla
1 Pulse la tecla [F4](↓) del modo de medición de coordenadas para pasar a la página 2.	[F4]	N : 123.456 m E : 34.567 m Z : 78.912 m MED. MODO NP/P P1↓
		A.PR A.IN CPO P2↓
2 Pulse la tecla [F1](A.PR). Se muestra el valor actual.	[F1]	ALTURA DE PRISMA INGRESAR A. PRIS : 0.000 m INGRE — — — INTRO
3 Introducir la altura del prisma. *1)	[F1]	1234 5678 90. – [INT]
	Introducir altura prisma [F4]	N : 123.456 m E : 34.567 m Z : 78.912 m MED. MODO NP/P P1↓
*1) Consulte el Capítulo 2.6 “Cómo Introducir Caracteres Alfanuméricos”. ● Introduzca dentro del intervalo –999.9999m ≤Altura del prisma≤ +999.9999 m -999.999 ≤Altura del prisma≤ +999.999 ft. -999.11.7 ≤Altura del prisma≤ +999.11.7 ft.+inch		

5.4 Ejecución de la Medida Coordenadas

Mida las coordenadas introduciendo la altura del instrumento y la altura del prisma, las coordenadas del punto desconocido se calcularán directamente.

- Para introducir las coordenadas del punto ocupado por la estación, consulte el capítulo 5.1 “Introducir Coordenadas del Punto estación”.
- Cuando coloque la altura del instrumento y la altura del prisma, consulte el Capítulo 5.2 “Introducir Altura del Aparato” y el 5.3 “Introducir Altura de Prisma”.
- Las coordenadas del punto desconocido se calculan e indican como se muestra a continuación:

Coordenadas del punto ocupado : (Y₀,X₀,Z₀)

Altura del instrumento: : A.IN

Altura del prisma : A.PR

Diferencia de altura : z (DV)

Coordenadas del centro del prisma, (n,e,z)

respecto del punto central del instrumento. : (n,e,z)

Coordenadas del punto desconocido (N₁,E₁,Z₁)

N₁=N₀+n

E₁=E₀+E

Z₁= Z₀+ A.IN - A.PR

Coordenadas del centro del prisma respecto del punto central del instrumento.(n,e,z)


Procedimiento	Tecla	Pantalla
1 Coloque el acimut del punto conocido A.*1)	Colocar acimut.	V : 90°10'20" HD : 120°30'40"
2 Colime el punto B.	Colimar prisma.	0° RET INGR P1↓
3 Pulse la tecla [↵] Comienza la medición.	[↵]	N*[r] < < m E : m Z : m MED. MODO NP/P P1↓
Se mostrará el resultado.		N : 123.456 m E : 34.567 m Z : 78.912 m MED. MODO NP/P P1↓

*1) Consulte el Capítulo 3.3 “Medida desde una Lectura Horizontal Deseada”.

- En caso de no haber introducido las coordenadas del punto del instrumento, el valor (0,0,0), se utilizará por defecto como base.
La altura del instrumento será 0 si no se introduce ningún otro valor .
- La altura del prisma será 0 si no se introduce ningún otro valor.


6. MODOS ESPECIALES (Modo Menu)

El instrumento pasará al Modo Menú al pulsar la tecla [MENU].
En este modo puede realizar mediciones, colocaciones y ajustes especiales.



6.1 Aplicaciones de Medida (PROGRAMAS)
6.1.1 Medida de Altura Remota (REM)

Para obtener la altura de un punto en el que no se puede situar el prisma, coloque el prisma en cualquier punto de la vertical trazada desde el punto a medir y realice el procedimiento rem como se indica a continuación.



1) Con introducción de la altura del prisma (h) (Ejemplo: h=1,5 m)

Procedimiento	Tecla	Pantalla
1 Pulse la tecla [F4](P↓) después de pulsar la tecla de [MENU] para acceder al menú de la página 2.	[MENU] [F4]	MENU 2/3 F1 : PROGRAMAS F2 : FACTOR CORREC F3 : ILUMINACION P↓
2 Pulse la tecla [F1].	[F1]	PROGRAMAS 1/2 F1 : MED. ALTURA REMOT F2 : MED. ENTRE PTOS F3 : Z COORD. P↓
3 Pulse la tecla [F1](MED. ALTURA. REMOT).	[F1]	MEDICION ALTURA REM F1 : CON ALT. PRISMA F2 : SIN ALT. PRISMA
4 Pulse la tecla [F1].	[F1]	(REM)-1 <PASO-1> A. PRIS: 0.000 m INGRE — — — INTRO
5 Introduzca la altura del prisma. *1)	[F1]	1234 5678 90. — [ENT]
6 Colime el prisma	Introducir altura prisma. [F4] Colime P	(REM)-1 <PASO-2> DH : m MEDIR — — — NP/P — — —
7 Pulse la tecla [F1](MEDIR.). Comienza la medición.	[F1]	(REM)-1 <PASO-2> DH* < < m >Midiendo ...

6 MODOS ESPECIALES

Procedimiento	Tecla	Pantalla
Se mostrará la distancia reducida (DH) entre el instrumento y el prisma.		ALTURA REMOTA-1 <PASO-2> DH* 123.456 m >Midiendo . . .
		ALTURA REMOTA-1 DV : 1.500 m ---- A.Pr DH ----
8 Colime el punto K. Se mostrará la altura (DV). *3)	Colimar K.	ALTURA REMOTA-1 DV : 10.456 m ---- A.PR DH ----

*1) Consulte el Capítulo 2.6 “Cómo Introducir Caracteres Alfanuméricos”.

*2) Para volver al paso **5**, pulse la tecla [F1] (A.PR).
 Para volver al paso **6**, pulse la tecla [F3] (DH).

*3) Para volver al Menú PROGRAMAS, pulse la tecla [ESC].


2) Sin introducción de altura del prisma

Procedimiento	Tecla	Pantalla
1 Pulse la tecla [F4](P↓) después de pulsar la tecla de [MENU] para acceder al menú de la página 2.	[MENU] [F4]	MENU 2/3 F1 : PROGRAMAS F2 : FACTOR CORRECCION F3 : ILUMINACION P↓
2 Pulse la tecla [F1].	[F1]	PROGRAMAS 1/2 F1 :MED. ALTURA REMOT F2 : MED. ENTRE PTOS F3 : COORD.Z P↓
3 Pulse la tecla [F1](REM).	[F1]	MEDICION ALTURA REMOTA F1 : CON ALT. PRISMA F2 : SIN ALT. PRISMA
4 Pulse la tecla [F2].	[F2]	(REM-2) <PASO-1> DH : m MEDIR ---- NP/P -----
5 Colime el prisma.	Colimar P	
6 Pulse la tecla [F1](MEDIR). Comienza la medición. Se mostrará la distancia reducida (DH) entre el instrumento y el prisma.	[F1]	(REM-2) <PASO-1> DH* < < m >Midiendo ... ↓ (continuación)

Se decidira la pocision del prisma		<div>(REM-2) <PASO-1> V : 60° 45' 50" ----- -- -- SELEC</div>
7 Colime el punto G	Colimar G	<div>(REM-2) <PASO-2> V : 60°45'50" -- -- -- --</div>
8 Pulse [F4] (SELEC). Colime el punto G del suelo. *1)	[F4]	<div>(REM-2) <PASO-2> DV: 0.000m -- -- -- --</div>
9 Colime el punto K. Se mostrara la distancia VD. *2)	Colimar K	<div>(REM-2) DV : 10.456 m -- V DH --</div>
<div>*1) Para volver al paso 5, pulse la tecla [F3] (DH). Para volver al paso 7, pulse la tecla [F1] (H.PR). *2) Para volver al Menú PROGRAMAS, pulse la tecla [ESC].</div>		

6.1.2 Medición entre Puntos (MED. ENTRE PTOS)

Medición de la distancia reducida entre (dDH), distancia geométrica (dDI), diferencia de altura (dDV) y ángulo horizontal INGRE dos prismas.
Es posible introducir directamente el valor de una coordenada o calcularlo a partir del archivo de coordenadas. El modo MED. ENTRE PTOS (M.E.P) incluye dos modos.
1.M.E.P-1 (A-B, A-C) :Se MIDE. A-B, A-C, A-D,.....
2.M.E.P-2 (A-B, B-C) :Se MIDE. A-B, B-C, C-D,.....



- Es necesario colocar el acimut del instrumento.

[Ejemplo] MED. ENTRE PTOS-1 (A-B, A-C)
● El procedimiento para utilizar el modo MED. ENTRE PTOS-2 (A-B, B-C) es exactamente igual al del modo MED. ENTRE PTOS-1.

Procedimiento	Tecla	Pantalla
1 Pulse la tecla [F4](P↓) después de pulsar la tecla de [MENU] para acceder al menú de la página 2.	[MENU] [F4]	MENU 2/3 F1 : PROGRAMAS F2 : FACTOR CORRECCION F3 : ILUMINACION P↓
2 Pulse la tecla [F1].	[F1]	PROGRAMAS 1/2 F1 :MED. ALTURA REMOT F2 : MED. ENTRE PTOS F3 : COORD.Z P↓
3 Pulse la tecla [F2](MED.ENTRE PTOS).	[F2]	MEDI. ENTRE PTOS F1 : USAR ARCHIVO F2 : NO USAR
		(continuación)

4 Pulse la tecla [F1] o [F2] para seleccionar el uso de un ARCHIVO de coordenadas. [Ejemplo:F2: NO USAR]	[F2]	FACTOR CORREC F1 : USAR FAC. GR. F2 : NO USAR
5 Pulse la tecla [F1] o [F2] para seleccionar el uso del FACTOR DE CORRECCIÓN. [Ejemplo:F2: NO USAR]	[F2]	MEDI. ENTRE PUNTOS F1: MEP-1(A-B, A-C) F2: MEP-2(A-B, B-C)
6 Pulse la tecla [F1].	[F1]	MEP-1(A-B, A-C) <PASO-1> DH : m MED A.PR NEZ NP/P
7 Colime el prisma A, y pulse la tecla [F1](MED.). Se mostrará la distancia reducida (DH) INGRE el instrumento y el prisma. Se calcula la pocision del prisma	Colimar A [F1]	MEP-1(A-B, A-C) <PASO-1> DH : m MED A.PR NEZ NP/P
		↓ MEP-1(A-B, A-C) <PASO-1> DH* 123.456 m MED A. PR NEZ NP/P
		MEP-1(A-B, A-C) <PASO-2> DH : m MED A. PR NEZ NP/P
		↓ MEP-1(A-B, A-C) <PASO-2> DH* <<< m MED A. PR NEZ NP/P
		↓ MEP.-1(A-B, A-C) <PASO-2> DH* 345.678 m MED A. PR NEZ SELEC
8 Colime el prisma en B, y pulse la tecla [F1](MED.). Se mostrará la distancia reducida (DH) ENTRE el instrumento y el prisma. Aparece la Distancia reducida (dDH) y diferencia de altura (dDV) ENTRE el prisma A y B.	Colimar B [F1]	MEP-1(A-B, A-C) <PASO-2> DH* <<< m MED A. PR NEZ NP/P
		↓ MEP.-1(A-B, A-C) <PASO-2> DH* 345.678 m MED A. PR NEZ SELEC
9 Para mostrar la distancia geométrica (dDG), pulse la tecla [<u>4</u>].	[<u>4</u>]	MEP-1(A-B, A-C) dDH : 123.456 m dDV : 12.345 m —— — HD ——
		MED.ENTRE PTOS-1(A-B, A-C) dDI : 234.567 m HD : 12°34'40" —— — HD ——
(continuación)		

10 Para medir la distancia ENTRE los puntos A y C, pulse la tecla [F3](DH). *1)	[F3]	<div>MEP-1(A-B, A-C) <PASO-2> DH : m MED A.PR NEZ S/A</div>	
11 Colime el punto C (Prisma C) y pulse la tecla [F1](MED.). Se mostrará la distancia reducida (HD) ENTRE el instrumento y el prisma. Pulse la tecla [F4](PON). Distancia reducida (dDH) y diferencia de altura (dDV) ENTRE el prisma A y C.	Colimar prisma C [F1]		
12 Para medir la distancia entre los puntos A y D, repita el procedimiento indicado en los puntos 12 a 14. *1)	[F4]	<div>MEP-1(A-B, A-C) dDH : 234.567 m dDV : 23.456 m — — HD —</div>	
*1) Para volver al modo anterior, pulse la tecla [ESC].			

- **Cómo utilizar datos de coordenadas**
Es posible introducir directamente el valor de una coordenada o calcularlo a partir del archivo de coordenadas.

Procedimiento	Tecla	Pantalla
Para usar archivos de coordenadas continúe después del paso 6. Seleccione “Usar Archivo” en el paso 4.		<div>MEP-1(A-B, A-C) <PASO-1> DH : m MED. A. PR NEZ SELEC</div>
1 Pulse la tecla [F3](NEZ). La pantalla mostrará para introducir valores directamente con las teclas.	[F3]	<div>N : 0.000 m E : 0.000 m Z : 0.000 m INGRE — PT# INTRO</div>
2 Pulse la tecla [F3](N° PT) para utilizar el ARCHIVO de coordenadas. La pantalla mostrará el valor del punto introducido. Al pulsar la tecla [F3](DH), la pantalla vuelve al paso ⑥. Después de seleccionar el modo de introducción de las coordenadas pulsando la tecla [F3](NEZ o N° PT o DH), pulse la tecla [F1](INGRE) e introduzca los datos.	[F3]	<div>MEP-1(A-B, A-C) N° PT : _____ INGRE BUSC DH INTRO</div>

6.1.3 Introducir la Coordenada Z del Punto Estación

Las coordenadas de la estación y los datos de las medidas del punto conocido se utilizan para el cálculo de la coordenada Z de la estación, valor que se vuelve a introducir una vez calculado. La data del punto conocido y datos de coordenadas pueden utilizarse a partir de un archivo de coordenadas.

- 1) Introducir coordenadas de la Estación.
[Ejemplo de fijación] Utilizando el ARCHIVO de coordenadas.

Procedimiento	Tecla	Pantalla
1 Pulse la tecla [F4](P↓) después de pulsar la tecla de [MENU] para acceder al menú de la página 2.	[MENU] [F4]	<div>MENU2/3 F1 : PROGRAMAS F2 : FACTOR CORRECCION F3 : ILUMINACIONP↓</div>
2 Pulse la tecla [F1].	[F1]	<div>PROGRAMAS1/2 F1 : MED. ALTURA REMOT F2 : MED. ENTRE PTOS F3 : Z COORD.P↓</div>
3 Pulse la tecla [F3](Z. COORD)	[F3]	<div>Setear COORD.Z F1 : USAR ARCHIVO F2 : NO USAR</div>
4 Pulse la tecla [F1](USAR ARCHIVO).	[F1]	<div>SELEC. ARCHIVO FN : INGRE LIST — INTRO</div>
5 Pulse la tecla [F1](INGRE) e introduzca el Nombre del archivo.	[F1] Introducir Nombre de archivo de coordenadas [F4]	<div>COORD Z F1 : INGRE.EST.OCP F2 : MEDIC DE REF.</div>
6 Pulse la tecla [F1].	[F1]	<div>PUNTO. OCUPADO N° PT : INGRE LIST NEZ INTRO</div>
7 Pulse la tecla [F1](INGRE) e introduzca el número de punto. La pantalla mostrará el valor de la altura del instrumento.	[F1] Introducir N° PT [F4]	<div>ALTURA INSTRUMENTO INGRESAR A. IN : 0.000 m INGRE — — INTRO</div>
8 Pulse la tecla [F1](INGRE) e introduzca la altura. La pantalla vuelve al menú de la coordenada Z.	[F1] Introducir Altura [F4]	<div>Setear COORD Z F1 : INGRE. EST. OCP F2 : MEDIR REF.</div>
<ul style="list-style-type: none">Para obtener mas informacion sobre archivos de datos, ver Capitulo 9 “EI ADMINISTRADOR DE MEMORIA”		

2) Cálculo de la coordenada Z desde un punto conocido
[Ejemplo de colocación] Utilizando el archivo de coordenadas.

Procedimiento	Tecla	Pantalla
1 Pulse la tecla [F4](P↓) después de pulsar la tecla de [MENU] para acceder al menú de la página 2.	[MENU] [F4]	MENU 2/3 F1 : PROGRAMAS F2 : FACTOR CORRECCION F3 : ILUMINACION P↓
2 Pulse la tecla [F1].	[F1]	PROGRAMAS 1/2 F1 : MED.ALTURA REMOT F2 : MED. ENTRE PTOS F3 : Z. COORD. P↓
3 Pulse la tecla [F3](Z. COORD.)	[F3]	Setear COORD.Z F1 : USAR archivo F2 : NO USAR
4 Pulse la tecla [F1](USAR ARCHIVO).	[F1]	SELEC. ARCHIVO FN :REP _____ INGRE LIST --- INTRO
5 Pulse la tecla [F1](INGRE) e introduzca el Nombre del archivo.	[F1] Introducir Nombre de Arch. coord. [F4]	Setear COORD. Z F1 : INGRE. EST. OCP F2 : MEDIC DE REF.
6 Pulse la tecla [F2].	[F2]	N0 01# N° PT: _____ INGRE BUSC NEZ INTRO
7 Pulse la tecla [F1](INGRE) e introduzca el número de punto en el archivo de coordenadas.	[F1] Introducir Punto [F4]	N: 4.356 m E: 16.283 m Z: 1.553 m
8 Presione la tecla [F3] (SI) e ingrese el numero de punto del archivo de coordenadas.	[F3]	ALTURA DE PRISMA INGRESAR A.PRIS: 0.000 m MIDE ----- INTRO
9 Pulse la tecla [F1](INGRE) e introduzca la altura.	[F1] Introducir altura [F4]	ALTURA DE PRISMA INGRESAR A.PRIS: 0.000 m MIDE ----- SP/P ----- ↓

<p>10 Colime un prisma en el punto y pulse la tecla [F1](MIDE). Comienza la medición. *1)</p>	Colimar P [F1]	<div>HD : 120°30'40"</div> <div>DH*[n] << m</div> <div>DV : m</div> <div>> Midiendo...</div>
		<div>HD : 120°30'40"</div> <div>DH : 12.345 m</div> <div>DV : 23.456 m</div> <div>PROX ——— CALC</div>
<p>11 Pulse la tecla [F4](CALC). *2) Z : Coordenada Z dZ : Desviación Estándar</p>	[F4]	<div>COORD. Z</div> <div>Z : 1.234 m</div> <div>dZ : 0.002 m</div> <div>——— RA REG</div>
<p>12 Presione loa tecla [F4]. *3) La coordenada Z de la estacion sera fijada</p> <p>Se mostrará la pantalla de medición de punto atrás(referencia)</p>	[F4]	<div>ORIENTACION</div> <div>H(B) = 23°20'40"</div> <div>>OK [SI] [NO]</div>
<p>13 Pulse la tecla [F3](SI). Se ajustarán el ángulo horizontal (AZIMUTH). La pantalla volverá al menú 1/2 de Programas.</p>	[F3]	<div>PROGRAMAS 1/2</div> <div>F1 : MED.ALTURA REMOT</div> <div>F2 : MED. ENTRE. PTOS</div> <div>F3 : Z COORD. P↓</div>
<p>*1) La medición se realiza en el modo de medición fina única *2) Para medir otros puntos pulse la tecla [F1](PROX) *3) Al pulsar la tecla [F3], la pantalla cambiará alternativamente.</p>		

6.1.4 Cálculo del Área

En este modo calcula el área de una figura cerrada y existen dos métodos para el cálculo del área:

- 1) A partir del archivo de coordenadas
- 2) A partir de los datos medidos
 - El área no es calculada correctamente si los lados se cruzan.
 - Es imposible calcular el área con una combinación de datos medidos y datos del archivo de coordenadas.
 - Si no existe un archivo de datos de las coordenadas, el cálculo del área a partir de los datos medidos se realizará automáticamente.
 - No existe limitación para el número de puntos utilizados para el cálculo.

1) Cálculo del área a partir del archivo de coordenadas

Procedimiento	Tecla	Pantalla
1 Pulse la tecla [F4](P↓) después de pulsar la tecla de [MENU] para acceder al menú de la página 2/3.	[MENU] [F4]	MENU 2/3 F1 : PROGRAMAS F2 : FACTOR CORRECCION F3 : ILUMINACION P↓
2 Pulse la tecla [F1].	[F1]	PROGRAMAS 1/2 F1 :MED ALTURA REMOT F2 : MED. ENTRE PTOS F3 : Z COORD. P↓
3 Pulse la tecla [F4] (P↓) para pasar al menú PROGRAMAS de la página 2/2.	[F4]	PROGRAMAS 2/2 F1 : AREA F2 : PUNTO A LINEA P↓
4 Pulse la tecla [F1](AREA).	[F1]	AREA F1 : DATO de ARCHIVO F2 : MEDICION
5 Pulse la tecla [F1](DATOS ARCHIVO) .	[F1]	SELEC. ARCHIVO FN : _____ INGRE LIST — INTRO
6 Pulse la tecla [F1](INGRE) e introduzca el Nombre del ARCHIVO. Aparece la pantalla inicial.	[F1] Introducir Nombre de Arch. coord.. [F4]	AREA 0000 m² PROX#: 1 PT# LIST UNID PROX
7 Pulse la tecla [F4](PROX). *1),2) Se colocarán en la parte superior los datos del ARCHIVO (DATO-01) y aparecerá el segundo punto.	[F4]	AREA 0001 m² PROX#: 2 PT# LIST UNID PROX
8 Repita la operación pulsando la tecla [F4](PROX) para introducir el número necesario de puntos.	[F4]	

(continuación)

Cuando haya introducido más de tres puntos, se calculará el área limitada por los puntos y se mostrará el resultado.		<div>AREA0021123.456 m²</div> <div>PROX#: 5</div> <div>PT#LISTUNIDPROX</div>
<div>*1) Seleccionar un punto específico, pulse la tecla [F1](PT#).</div> <div>*2) Para mostrar la lista de los datos de las coordenadas del ARCHIVO, pulse la tecla [F2](LIST).</div>		

2) Cálculo del área a partir de los datos medidos

Procedimiento	Tecla	Pantalla
1 Pulse la tecla [F4](P↓) después de pulsar la tecla de [MENU] para acceder al menú de la página 2/3.	[MENU] [F4]	<div>MENU2/3</div> <div>F1 : PROGRAMAS</div> <div>F2 : FACTOR CORRECCION</div> <div>F3 : ILUMINACION P↓</div>
2 Pulse la tecla [F1].	[F1]	<div>PROGRAMAS1/2</div> <div>F1 : MED. ALTURA REMOT</div> <div>F2 : MED. ENTRE PTOS</div> <div>F3 : Z. COORD. P↓</div>
3 Pulse la tecla [F4](P↓) para pasar al menú PROGRAMAS de la página 2/2.	[F4]	<div>PROGRAMAS2/2</div> <div>F1 : AREA</div> <div>F2 : PUNTO A LINEA</div> <div>P↓</div>
4 Pulse la tecla [F1](AREA).	[F1]	<div>AREA</div> <div>F1 : DATO de ARCHIVO</div> <div>F2 : MEDICION</div>
5 Pulse la tecla [F2](MEDICION).	[F2]	<div>AREA</div> <div>F1 : USO EL FAC. GR</div> <div>F2 : NO USAR</div>
6 Pulse la tecla [F1] o [F2] para seleccionar el uso del FACTOR DE CORRECCIÓN. [Ejemplo:F2: NO USAR]	[F2]	<div>AREA0000m²</div> <div>MED — UNID NP/P</div>
7 Colime un prisma y pulse la tecla [F1](MED.). Comienza la medición. *1)	Colimar P [F1]	<div>E* <<<<<< m</div> <div>N : m</div> <div>Z : m</div> <div>>Midiendo...</div> <div>↓</div> <div>(continuación)</div>


<div>8 Colime el siguiente punto y pulse la tecla [F1](MED.).</div> <div>Cuando haya medido de tres puntos o más puntos, se calculará el área limitada por los puntos y se mostrará el resultado.</div>	Colimar [F1]	<div>AREA0001m²</div> <div>MED. — UNID NP/P</div>
		<div>AREA0003234.567 m²</div> <div>MED. — UNID NP/P</div>
*1) La medición se realiza en el modo de medición fina única		

- Cambio de unidades**
Es posible cambiar las unidades en que se expresa el área.

Procedimiento	Tecla	Pantalla
1 Pulse la tecla [F3](UNID).	[F3]	<div>AREA0003100.000 m²</div> <div>MED. — UNID SP/P</div>
		<div>AREA0003100.000 m²</div> <div>m.2 ha p.2 acre</div>
2 Seleccione una unidad pulsando las teclas [F1] a [F3]. Ejemplo: Tecla [F2](ha).	[F2]	<div>AREA00030.010 ha</div> <div>MED. — UNID SP/P</div>
● m.2: metros cuadrados ha : hectárea p.2: pies cuadrados acre: acre		

6.1.5 Medida Punto a Línea

Este modo se utiliza para obtener los datos de las coordenadas con el punto de origen A (0,0,0,) y la línea AB en el eje Norte(N).
Sitúe los 2 prismas en los puntos A y B de la línea, y el instrumento en un punto desconocido C. Después de medir los 2 prismas, se calcularán y guardarán los datos de las coordenadas y el acimut del instrumento.



Procedimiento	Tecla	Pantalla
1 Pulse la tecla [F4](P↓) después de pulsar [MENU] para acceder al menú de la página 2/3.	[MENU] [F4]	MENU 2/3 F1 : PROGRAMAS F2 : FACTOR CORRECCION F3 : ILUMINACION P↓
2 Pulse la tecla [F1].	[F1]	PROGRAMAS 1/2 F1 : MED.ALTIMURA REMOT F2 : MED. ENTRE PTOS F3 : Z COORD. P↓
3 Pulse la tecla [F4](P↓) para pasar al menú PROGRAMAS de la página 2/2.	[F4]	PROGRAMAS 2/2 F1 : AREA F2 : PUNTO A LINEA P↓
4 Pulse la tecla [F2].	[F2]	ALTURA INSTRUMENTO INGRESAR A. INS : 0.000 m INGRE --- --- INTRO
5 Pulse la tecla [F1](INGRE) e introduzca la altura del instrumento.	[F1] Introducir altura del Instrumento [F4]	ALTURA PRISMA INGRESAR A. PRIS: 0.000 m INGRE --- --- INTRO
6 Pulse la tecla [F1](INGRE) e introduzca la altura del prisma A .	[F1] Introducir altura del Prisma [F4]	PUNTO A LINEA MEDIR P1 DH : m MEDIR ----- SP/P -----

(continuación)

<p>7 Colime el prisma A (Origen), y pulse la tecla [F1](MEDIR). Comienza la medición. *1)</p> <p>La pantalla mostrará el valor de la altura del prisma B.</p>	Colimar P1 [F1]	<div><div>PUNTO A LINEA MEDICION P1 DH : <<<< m >Midiendo...</div><div>↓</div><div>ALTURA PRISMA INGRESAR A. PRIS: 0.000 m INGRE — — — INTRO</div></div>
<p>8 Pulse la tecla [F1](INGRE) e introduzca la altura del prisma B .</p>	[F1] Introducir altura del Prisma [F4]	<div><div>PUNTO A LINEA MEDICION P2 DH : m MEDIR — — — NP/P — — —</div></div>
<p>9 Colime el prisma B (Origen), y pulse la tecla [F1](MEDIR). Comienza la medición. *1)</p> <p>Se calculan y guardan los datos de las coordenadas y el acimut del instrumento. Aparece el resultado (la distancia entre A y B).</p> <p>dDH : Distancia reducida dDV: Altura dDI: Distancia geométrica *2) ,3)</p>	Colimar P2 [F1]	<div><div>PUNTO A LINEA MEDICION P2 DH : <<<< m >Midiendo...</div><div>↓</div><div>DIST. (P1-P2) 1/2 dDH : 10.000 m dDV : 0.000 m NEZ ES. CO — — P↓</div></div>
<p>10 Pulse la tecla [F1](NEZ) para medir otros puntos.</p>	[F1]	<div><div>N : 0.000 m E : 0.000 m Z : 0.000 m SALIR A.PR NP/P — — —</div><div>>Midiendo...</div><div>↓</div><div>N : 0.000 m E : 0.000 m Z : 0.000 m SALIR — — A.PR MED.</div></div>
<p>11Colime un prisma, y pulse la tecla [F4](MED.). Comienza la medición de la distancia. *4) Se mostrará el resultado. *5)</p>	Colimar P [F1]	
<p>*1) La medición se realiza en el modo de medición fina única *2) Para mostrar la distancia geométrica (dDI), pulse la tecla [F4].(P↓) *3) Para mostrar los datos del nuevo punto de la estación, pulse la tecla [F2](ES.CO). *4) La medición se realiza en el modo de medición fina únicamente *5) Para volver al modo anterior, pulse la tecla [ESC].</p>		

6.2 Introducir el Factor de Escala

El FACTOR DE ESCALA puede ser reiniciado en este modo de menú.
Para obtener mas información, ver Sección 8.1.1 “Introducir Factor de Corrección”

El factor de escala puede aplicarse a los siguientes programas de aplicación.
Además es posible cancelarla función de factor de escala seleccionando “NO USAR” en “SELECCIÓN DEL MODO”.
En este momento se omiten las pantallas de selección para el Factor de Escala.

- Modo de captura de datos**
Cuando el calculo automático de NEZ esta activo, el factor de escala se aplicara a los datos de coordenadas (incluyendo datos PTL) almacenados en el archivo de coordenadas cuando los datos sin procesar son medidos y almacenados. (En este caso, el factor de escala no es aplicado a los datos crudos almacenados en el archivo de datos de la medición).
PTL (Medición de Punto a Línea)
Cuando se ejecuta el modo de medición PTL, el calculo automático NEZ se activa obligatoriamente y el factor de corrección se aplica a los datos de coordenadas.
- Replanteo**
Ejecución del replanteo (Incluyendo el modo de medición PTL)
1. Cuando se muestra la diferencia (dDH) entre la distancia horizontal a un punto de replanteo (HDg) en el plano de proyección y se mide la distancia horizontal a la superficie a un punto del prisma (HD), el factor de corrección se aplicara a la distancia escala (HDg) para convertir la distancia escala en distancia de superficie.

2. Después de completar un punto de replanteo, los datos de coordenada en pantalla serán aplicados al factor de escala para compararlos con los datos del levantamiento y los datos calculados en el plano de proyección.

(NEW POINT-Radiación)
En el método side-shot, los nuevos datos de coordenada serán aplicado al factor de corrección y los nuevos datos de coordenadas serán almacenados en el archive de datos de coordenadas.
(PUNTO NUEVO – Reseccion)
El método de reseccion, cuando se muestra un nuevo punto de datos de coordenadas calculado, los nuevos datos de la coordenada del punto serán aplicados al factor de corrección y los datos de coordenadas almacenados en un archivo de datos de coordenadas.
- MLM (Medición Entre Puntos)**
Cuando seleccione la opción “USE F.E”, los datos de la medición se aplicaran al factor de correccion. En este momento, la distancia horizontal (dHD) y la distancia de inclinación (dSD) estarán presentes en el plano de proyección.
- AREA (Calculo de área / Método medido)**
Cuando seleccione la opción “USE F.E”, los datos de medición se aplicaran al factor de corrección. En ese momento, el área calculada estará en el plano de proyección.

Nota: El cálculo de la coordenada Z no se ve afectado aunque se aplique al factor de escala.

Procedimiento	Tecla	Pantalla
1 Pulse la tecla [F4](P↓) después de pulsar [MENU] para acceder al menú de la página 2.	[MENU] [F4]	MENU 2/3 F1 : PROGRAMAS F2 : FACTOR CORRECCION F3 : ILUMINACION P↓
2 Pulse la tecla [F2](FACTOR CORRECCION).	[F2]	FACTOR CORREC =0.998843 >MODIFICA? [SI] [NO]

Procedimiento	Tecla	Pantalla
3 Pulse la tecla [F3](SI).	[F3]	<div>FACTOR CORRECCION ELEV. → 1000 m ESCALA: 0.999000 INGRE — — INTRO</div>
4 Pulse la tecla [F1](INGRE) e introduzca la cota. *1) Pulse la tecla [F4](ENT).	[F1] Ingr COTA. [F4]	
5 Introduzca el Factor de Escala de la misma manera.	[F1] Ingr Escala [F4]	<div>FACTOR CORRECCION ELEV : 2000 m ESCALA→1.001000 INGRE — — INTRO</div>
El factor de corrección se muestra durante 1 ó 2 segundos antes de que la pantalla vuelva a mostrar el menú.		<div>FACTOR CORRECCION =1.000686</div>
<div>*1) Consulte el Capítulo 2.6 “Cómo Introducir Caracteres Alfanuméricos”. ● Intervalos: Cota : -9.999 a +9.999 metros (-32,805 a +32,805 pies, pies+pulg) Factor de Escala : 0.990000 a 1.010000</div>		

6.3 Iluminación de Pantalla y Retículo

Ajuste del nivel de iluminación SI/NO/NIVEL(del 1 al 9) de la pantalla (LCD) y del retículo.
El ajuste del nivel (del 1 al 9) es sólo para el retículo.
[Ejemplo] NIVEL: 2 e iluminación conectada.

Procedimiento	Tecla	Pantalla
1 Pulse la tecla [F4](P↓) después de pulsar [MENU] para acceder al menú de la página 2.	[MENU] [F4]	<div>MENU 3/3 F1 : ILUMINACION F2 : PARÁMETROS 1 F3 : AJ. CONTRASTE P↓</div>
2 Pulse la tecla [F3]. Se muestran los datos previos.	[F3]	<div>ILUMINACIÓN [NO:1] F1 : SI F2 : NO F3 : NIVEL</div>
3 Pulse la tecla [F3](NIVEL).	[F3]	<div>ILUMINACIÓN [NO:1] [MODO DE NIVEL] ↑ ↓ — INTRO</div>
4 Pulse la tecla [F2](P↑) y a continuación la tecla [F4](INTRO).	[F2] [F4]	<div>ILUMINACION [NO:1] F1 : SI F2 : NO F3 : NIVEL</div>
5 Pulse la tecla [F1](SI).	[F1]	<div>ILUMINACION [SI:1] F1 : SI F2 : NO F3 : NIVEL</div>
● Para volver al modo anterior, pulse la tecla [ESC].		

6.4 Ajuste en Modo 1

En este modo, es posible realizar los siguientes ajustes.

- 1. Colocación de la lectura mínima
- 2. Apagado automático
- 3. Corrección de la inclinación del ángulo vertical y horizontal (compensador ON/OFF). (El modelo CTS-3000 solo tiene corrección de inclinación del ángulo vertical)
- 4. Error sistemático de corrección del instrumento (CTS-3005)
- 5. Selección del tipo de batería

- 6. Calentador ON/OFF
- 7. Configurar RS-232C

- este ajuste se guarda en la memoria al apagar el instrumento.

6.4.1 Colocación de la lectura mínima

Seleccione la unidad mínima de lectura angular y para el modo grueso de medida de distancia. Para seleccionar la lectura mínima en modo fino, vea Capítulo 16.

Modelos	Unidad Angular			Unidad de Distancia en Modo Grueso
	Grados	Centesimal	milisimal	
CTS-3005	5" / 1"	1 mgon / 0.2mgon	0.1 mil / 0.01mil	Modo Prisma/Sin-Prisma 10mm (0.2ft)/1mm(0.005ft)
CTS-3007	10" / 5"	2mgon / 1mgon	0.1mil / 0.01 mil	

[Ejemplo] Lectura angular mínimo: 5", Lectura Gruesa: 1mm

Procedimiento	Tecla	Pantalla
1 Pulse dos veces la tecla [F4](después de pulsar la tecla de [MENU], para acceder a la página 3 del menú.	[MENU] [F4] [F4]	MENU 3/3 F1 : PARAMETROS 1 F2 : AJ. CONTRASTE P↓
2 Pulse la tecla [F1].	[F1]	PARAMETROS 1 F1 : LECTURA MINIMA F2 : AUTO APAGADO F3 : COMPENSADOR
3 Pulse la tecla [F1].	[F1]	LECTURA MINIMA F1 : ANGULO F2 : GRUESO
4 Pulse la tecla [F1].	[F1]	MINIMA LECT. ANGULAR [F1 : 1"] F2 : 5" INTRO
5 Pulse la tecla [F2](5") y la tecla [F4](INTRO).	[F2] [F4]	LECTURA MINIMA F1 : ANGULO F2 : GRUESO
6 Pulse la tecla [F2].	[F2]	LECTURA GRUESA F1 : 1mm [F2 : 10mm] INTRO

7 Pulse la tecla [F1] y la tecla [F4](INTRO).	[F1] [F4]	LECTURA MINIMA F1 : ANGULO F2 : GRUESO	
● Para volver al modo anterior, pulse la tecla [ESC].			

6.4.2 Apagado automático

El instrumento se apaga automáticamente si no se pulsa ninguna tecla de función ni se realiza ninguna medición durante más de 30 minutos (no ha habido ningún cambio que supere los 30” durante la medición angular horizontal o vertical). Si midiendo distancias no se producen cambios que excedan de 10 cm o no se MED. durante 10 minutos, el modo pasa automáticamente a medición angular. El instrumento se apagará después de 20 minutos.

Procedimiento	Tecla	Pantalla
1 Pulse la tecla [F4](P↓) después de pulsar [MENU] para acceder al menú de la página3.	[MENU] [F4] [F4]	MENU 3/3 F1 : PARAMETROS 1 F2 : AJ. CONTRASTE P↓
2 Pulse la tecla [F1].	[F1]	PARAMETROS 1 F1 : LECTURA MINIMA F2 : AUTO APAGADO F3 : COMPENSADOR P↓
3 Pulse la tecla [F2]. ● La data previamente configurada aparece	[F2]	AUTO APAGADO [NO] F1 : SI F2 : NO INTRO
4 Pulse la tecla [F1](SI) o la tecla [F2](NO) y la tecla [F4](INTRO).	[F1] ó [F2] [F4]	

6.4.3 Corrección de Ángulo Vertical (Compensador SI/NO)

(GTS-100N solo posee corrección del ángulo vertical (eje x))

En el caso de utilizar el instrumento en una posición inestable, puede que resulte imposible mantener constantes los índices del ángulo horizontal y vertical. Es este caso, deberá desactivar la función de corrección de la inclinación seleccionando la opción COMPENSADOR NO. El ajuste de fábrica es X COMPENSADOR SI.

- Este ajuste se guarda en la memoria al apagar el instrumento.

Procedimiento	Tecla	Pantalla
1 Pulse la tecla [F4](P↓) después de pulsar [MENU] para acceder al menú de la página 3.	[MENU] [F4] [F4]	<div>MENU<div>3/3</div>F1 : PARAMETROS 1F2 : AJ. CONTRASTE</div> <div>P↓</div>
2 Pulse la tecla [F1].	[F2]	<div>PARAMETROS 1</div> <div>F1 : LECTURA MINIMA</div> <div>F2 : AUTO APAGADO</div> <div>F3 : COMPENSADOR</div>
3 Pulse la tecla [F3]. Se mostrarán los datos del ajuste previo. Si la función ya se encuentra activada (SI), la pantalla mostrará el valor de la corrección de la inclinación	[F3]	<div>SENS.INCLIN: [NO]</div> <div>X:: 0°02'10"</div> <div>X-SI ----- NO INTRO</div>
4 Pulse la tecla [F1](X-SI) o [F3] (NO) y la tecla [F4](INTRO).	[F1] ~ [F3] [F4]	

6.4.4 Calentador ON/OFF

La opción Calentador se puede activar o desactivar

Procedimiento	Tecla	Pantalla
1 Despues de presionar la tecla [MENU], presione la tecla [F4](P↓) dos veces para ir al menu 3/3.	[MENU] [F4] [F4]	MENU 3/3 F1 : PARAMETROS 1 F2 : AJ. CONTRASTE P↓
2 Presione la tecla [F1] y luego la tecla [F4](P↓) para ir a la pantalla 2/2.	[F1]	MENU 1/3 F1 : CORRECC ERROR F2 : AUTO APAGADO F3 : COMPENSADOR P↓
3 Presione la tecla [F4].	[F4]	MENU 2/3 F1 : CORRECC ERROR F2 : TIPO BATERIA F3 : CALENTADOR P↓
4 Presione la tecla [F3].	[F3]	HEATER [OFF] F1 : ON F2 : OFF INTRO
5 Presione la tecla [F1](ON) ó [F2](OFF). Luego presione la tecla [F4](INTRO)	[F1] ó [F2] [F4]	

6.4.5 Configuración del puerto RS-232C para dispositivos externos

Puede configurar los parámetros para comunicación con el puerto RS-232C para dispositivos externos en el menú de configuración de parámetros.
A continuación se muestran los parámetros que puede configurar.

Item	Opciones
Velocidad en baudios	1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400
Carácter bit/paridad	7/Even, 7/Odd, 8/None
Bit de parada	1, 2
Modo ACK	Estándar, Omitir
CR, LF	ON, OFF
Tipo de REC	REC-A, REC-B
Configuración de fabrica	Velocidad de baudios: 1200, Carácter bit/paridad: 7/Even, CRLF:OFF, Tipo REC: REC-A, ACK: Estándar

El modo ACK, CRLF y tipo REC están ínter bloqueados con los mismos ítems de selección del modo.
Ver capítulo 16 “SELECCIÓN DEL MODO”.

Configuración de ejemplo:
BITS DE PARADA: 2

Procedimiento	Tecla	Pantalla
1 Pulse la tecla [F4](P↓) después de pulsar [MENU] para acceder al menú de la página 2.	[MENU] [F4] [F4]	<div>MENU 3/3 F1 : PARAMETROS 1 F2 : AJ. CONTRASTE P↓</div>
2 Pulse la tecla [F1].	[F1]	<div>PARAMETROS 1 1/3 F1 : LECTURA MINIMA F2 : AUTO APAGADO F3 : COMPENSADOR P↓</div>
3 Pulse la tecla [F4].	[F4] dos veces	<div>PARAMETROS 1 3/3 F1 : RS-232C F2 : SELECC COM P↓</div>
4 Pulse la tecla [F1].	[F1]	<div>RS-232C 1/3 F1 : VELOC BAUD F2 : CHAR./PARITY F3 : STOP BITS P↓</div>
5 Presione la tecla [F3] para seleccionar los BITS de PARADA.	[F3]	<div>STOP BITS [F1 : 1] F2 : 2 INTRO</div>
6 Presione la tecla [F2] para seleccionar 2 bits, y luego presione [F4](INTRO).	[F2] [F4]	<div>STOP BITS F1 : 1 [F2 : 2] INTRO</div>
7 Presione la tecla [F4] (INTRO).		


6.5 Colocar el Contraste de Pantalla

Se ajusta el nivel de contraste de la pantalla (LCD)

Procedimiento	Tecla	Pantalla
1 Después de presionar la tecla [MENU], presione la tecla [F4](P↓) dos veces para ir a la pantalla 3	[MENU] [F4] [F4]	<div>MENU3/3 F1: PARAMETROS 1 F2: : AJ. CONTRASTE P↓</div>
2 Pulse la tecla [F2].	[F2]	<div>AJ. CONTRASTE NIVEL: 4 ↓ ↑ --- INTRO</div>
3 Pulse la tecla [F1](↓) o [F2](↑), y después [F4](INTRO).	[F1] ó [F2] [F4]	

6.6 Aplicación Vias

- Operación menú Vias



6.6.1 Ingresar Punto Inicial

Para ingresar el punto inicial, siga los procedimientos a continuación

Procedimiento	Tecla	Pantalla
1 Después de pulsar la tecla de [MENU], pulse [F4](P↓), [F1], [F4] para llegar al menú del programa en la página 2/2.	[MENU] [F4] [F1] [F4]	<div>PROGRAMAS2/2 F1 : PARAMETROS 1 F2 : AJ. CONTRASTE P↓</div>
2 Pulse la tecla [F3], [F1], [F1]. (Vea “Ingresar Punto Inicial” en la página 6-24)	[F3] [F1] [F1]	<div>PUNTO INICIAL N > 0.000 m E : 0.000 m INGR ---- -INTRO</div>
3 Introduzca las coordenadas N y E. 4 Pulse la tecla [ENT].	Ingresar Coord [ENT]	<div>PUNTO INICIAL EST > 0.000 m INTERV : 0.000 m INGR ---- -INTRO</div>
5 Introduzca la Estaca y el Intervalo. 6 Pulse la tecla [ENT]	Ingresar Dato [ENT]	<div><SET></div> <div>INGRESA DATO F1 : PUNTO INICIAL F2 : TRAZADO HORZ</div>
<ul style="list-style-type: none">● Para [VIAS], además del “Punto Inicial y “Datos Vias”, otros archivos necesarios a los cálculos serán creados. Consecuentemente, si la área de memoria libre alcanzar 10% o menos, el mensaje de aviso “MEMORIA POBRE” será mostrado. (Aun así, el instrumento puede ser operado.● Rango de ingreso de Estaca y Intervalo -50,000 ≤ ESTACA ≤ +500,000m 0m < INTERVALO ≤ +5,000m		

6.6.2 Ingresar Datos Vias

[VIAS] es formada por cuatro componentes: Tangente, Curva, Espiral y Punto
Para ingresar los componentes requeridos, siga los pasos a continuación.

Procedimiento	Tecla	Pantalla
1 Después de pulsar la tecla de [MENU], pulse [F4](P↓), [F1], [F4] para llegar al menú del programa en la página 2/2.	[MENU] [F4] [F1] [F4]	<div>PROGRAMAS2/2 F1 : PARAMETROS 1 F2 : AJ. CONTRASTE P↓</div>
2 Pulse la tecla [F3], [F1], [F2] y [F2]. (Vea “Ingresar Datos Vias” en la página 6-24)	[F3] [F1] [F2] [F1]	<div>F1: TANGENTE F2: CURVA F3: ESPIRAL F4: PUNTO</div>
<ul style="list-style-type: none">La cantidad de datos ingresados varía dependiendo del tipo de dato, hasta 30, como máximo. Para PUNTO (punto de intersección) solo, se puede ingresar 9 puntos, incluyendo el punto final.Se puede ocurrir un error al ingresar una combinación de PUNTO y otros componentes si la cantidad de datos ingresados exceder el máximo permitido para los cálculos internos. Caso ocurra este error, por favor reduzca la cantidad de datos.		

• Ingresar TANGENTE

Procedimiento	Tecla	Pantalla
1 Para ingresar la TANGENTE, pulse la tecla [F1]. *1)	[F1]	<div>F1: TANGENTE F2: CURVA F3: ESPIRAL F4: PUNTO</div>
2 Introduzca la longitud. 3 Pulse la tecla [ENT]	Ingresar Longitud [ENT]	<div>TANGENTE01 L >0.000 m AZ :0° 00' 00" INGR ----INTRO</div>
4 Introduzca el acimut. 5 Pulse la tecla [ENT].	Ingresar Acimut [ENT]	<div>TANGENTE01 L >100.000 m AZ :0° 00' 00" INGR ----INTRO</div> <div><SET></div>
1) El número de la esquina superior derecha muestra la cantidad de datos ingresados.		

- Ingresar CURVA

Procedimiento	Tecla	Pantalla
1 Para ingresar CURVA, pulse la tecla [F2]. *1) 2 Introduzca el Radio. 3 Pulse la tecla [ENT] 4 Introduzca la longitud 5 Pulse la tecla [ENT] 6 Seleccione el GIRO (sentido de la curva): Derecha o Izquierda. 7 Pulse la tecla [ENT]	[F2]	<div>F1: TANGENTE F2: CURVA F3: ESPIRAL F4: PUNTO</div>
		<div>CURVA02 R > 0.000 m L : 0.000 m INGR ---- ---- INTRO</div>
	Ingresar Radio [ENT]	<div>CURVA02 R : 100.000 m L > 0.000 m INGR ---- ---- INTRO</div>
	Ingresar Longitud [ENT]	
	Seleccionar [F1](IZQ) ó [F2](DER) [ENT]	<div>CURVA02 GIRO > DERECHA IZQ DER ---- INTRO</div> <div><SET></div>
1) No se puede ingresar la CURVA como el primer dato.		

- Ingresar ESPIRAL

Procedimiento	Tecla	Pantalla
1 Para ingresar ESPIRAL, pulse la tecla [F3]. *1)	[F3]	<div>F1: TANGENTE F2: CURVA F3: ESPIRAL F4: PUNTO</div> <div>ESPIRAL 03 R > 0.000 m L : 0.000 m INGR ---- INTRO</div>
2 Introduzca el Radio. 3 Pulse la tecla [ENT]	Ingresar Radio [ENT]	<div>ESPIRAL 03 R : 100.000 m L > 0.000 m INGR ---- INTRO</div>
4 Introduzca la longitud 5 Pulse la tecla [ENT]	Ingresar Longitud [ENT]	
6 Seleccione el GIRO (sentido de la curva): Derecha o Izquierda. 7 Pulse la tecla [ENT]	Seleccionar [F1](IZQ) ó [F2](DER) [ENT]	<div>ESPIRAL 03 GIRO > DER DIR : ENTRADA IZQ DER ---- INTRO</div>
8 Seleccione el DIR (dirección): ENTRADA o SALIDA. 9 Pulse la tecla [ENT]		<div>ESPIRAL 03 GIRO : IZQ DIR > ENTRADA IZQ DER ---- INTRO</div> <div><SET></div>
1) No se puede ingresar la ESPIRAL como el primer dato.		

- Ingresar PUNTO (Punto de Intersección)

Procedimiento	Tecla	Pantalla
1 Para ingresar el PUNTO, pulse la tecla [F4]. *1)	[F4]	F1: TANGENTE F2: CURVA F3: ESPIRAL F4: PUNTO
		PUNTO 04 N > 0.000 m E : 0.000 m INGR ---- INTRO
2 Introduzca la coordenada Norte. 3 Pulse la tecla [ENT]		PUNTO 04 N : 100.000 m E > 0.000 m INGR ---- INTRO
4 Introduzca la coordenada Este 5 Pulse la tecla [ENT]		R > 0.000 m A1 : 0.000 A2 : 0.000 INGR ---- SALT INTRO
6 Introduzca el RADIO. *1) 7 Pulse la tecla [ENT]		R > 100.000 m A1 : 0.000 A2 : 0.000 INGR ---- SALT INTRO
8 Introduzca el Parámetro A1. *1) 9 Pulse la tecla [ENT]	Ingresar Parámetro A1 [ENT]	R : 100.000 m A1 : 80.000 A2 > 0.000 INGR ---- SALT INTRO
10 Introduzca el Parámetro A2. *1) 11 Pulse la tecla [ENT]	Ingresar Parámetro A2 [ENT]	
		<SET>
1) Si el dato no es requerido, pulse la tecla [SALT] <ul style="list-style-type: none">• Al introducir los datos PUNTO, si el próximo dato no es PUNTO, el trazado será calculado como Tangente, sin considerar los valores de Radio y de los Parámetros A1 y A2.		

6.6.3 **Buscar Dato**

Para buscar dato ingresado, siga los pasos a continuación.

Procedimiento	Tecla	Pantalla
1 Despues de pulsar la tecla [MENU], pulse [F4],(P↓), [F1] y [F4] para ir al menú de programas de la página 2/2.	[MENU] [F4] [F1] [F4]	<div>PROGRAMAS2/2 F1: AREA F2: PUNTO A LINEA F3: VIASP↓</div>
2 Pulse las teclas [F3], [F1], [F2] y [F2]. Vea “Buscar Dato” en la página 6-24.	[F3] [F1] [F2] [F2]	<div>BUSCAR DATO F1: PRIMER DATO F2: ULTIMO DATO</div>
3 Para hacer la búsqueda desde la lista de datos, seleccione [F1](PRIMER DATO).	[F1]	<div>TANGENTE1/30 L :100.000 m AZ :45° 00’ 00” EDIT</div>
4 Para alternar a diferente dato, pulse las teclas [↓] ó [↑].	[↓] ó [↑]	<div><div></div><div>ESPIRAL30/30 R :200.000 m L :100.000 m EDIT</div></div>

6.6.4 **Editar Dato**

Para editar dato, siga los pasos a continuación.

Procedimiento	Tecla	Pantalla
1 En BURCAR DATO, pulse la tecla[F1].	[F1]	<div>TANGENTE1/30 L :100.000 m AZ :45° 00’ 00” EDIT↓</div>
2 Pulse las teclas [F3], [F1], [F2] y [F2]. Vea “Buscar Dato” en la página 6-24.	Editar Dato	<div>TANGENTE1/30 L :100.000 m AZ :45° 00’ 00” EDIT -----INTRO</div>

6.6.5 Definir Estación y Punto Atrás

Para definir la Estación y Punto Atrás, siga los pasos a continuación.

Procedimiento	Tecla	Pantalla
1 Despues de pulsar la tecla [MENU], pulse [F4],(P↓), [F1] y [F4] para ir al menú de programas de la página 2/2.	[MENU] [F4] [F1] [F4]	<div>PROGRAMAS2/2 F1: AREA F2: PUNTO A LINEA F3: VIASP↓</div>
2 Pulse las teclas [F3], [F2] y [F1]. Vea “Definir Estación y Punto Atrás” en la página 6-24.	[F3] [F2] [F1]	<div>EST & ATRAS F1 : EST&ATRAS F2 : BISECCION</div>
3 Pulse la tecla [F1]	[F1]	<div>EST & ATRAS F1 : DATOS COORD F2 : DATOS VIAS</div>
4 Para introducir Estación, pulse las teclas [F1](DATOS COORD) o [F2](DATOS VIAS). DATOS COORD: Seleccionar los datos del archivo de coordenadas y defina la Estación DATOS VIAS: Crear dato desde el archivo de Vias y definir la Estación. Ejemplo: DATOS VIAS	[F2]	<div>ESTACION ESTACA : 1000.000 INGR ---- -- INTRO</div>
5 Introduzca la Estación y pulse [ENT]	Ingresar Estación [ENT]	<div>ESTACA : 1000.000 >CENTRO IZQ DER ---- INTRO</div>
6 Pulse la tecla [ENT] IZQ o DER: Usar desplazamiento CENTRO: Usar eje Ejemplo : CENTRO	[ENT]	<div>ESTACA : 1000.000 N : 0.000 m E : 0.000 m >OK ? [SI] [NO]</div>
7 Pulse la tecla [F3](SI).	[F3]	<div>ATRAS : 1000.000 ESTACA : E : 0.000 m INGR ---- -- INTRO</div>
8 Introduzca el Punto Atras.	Ingresar Punto Atrás	
9 Pulse la tecla [ENT].	[ENT]	<div>ESTACA : 0.000 >CENTRO E : 0.000 m IZQ DER ---- INTRO</div>

10 Colimar Punto Atrás	Colmar Punto Atrás	<div>ATRAS H(B) = 45° 00' 00" E : 0.000 m >Colimado ? [SI] [NO]</div>
11 Pulse la tecla [F3](SI)	[F3]	<div><SET></div>
		<div>REPLANTEO F1: EST&ATRAS F2: REPL VIAS F3: SELECC ARCH</div>
*1) Al definir la Estación y Punto Atrás usando el método Bisección, seleccione [F2] BISECCION Para detalles del método Bisección, vea el Capítulo 8.3.2 Bisección.		

6.6.6 Replantear Vias
Para replantar Vías, siga los pasos a continuación.

Procedimiento	Tecla	Pantalla
1 Despues de pulsar la tecla [MENU], pulse [F4],(P↓), [F1] y [F4] para ir al menú de programas de la página 2/2.	[MENU] [F4] [F1] [F4]	<div>PROGRAMAS2/2 F1: AREA F2: PUNTO A LINEA F3: VIASP↓</div>
2 Pulse las teclas [F3], [F2] y [F2]. Vea “Replantar Vias” en la página 6-24.	[F3] [F2] [F1]	<div>REPLANTEO VIAS ESTACA : 1000.000 INGR LIST ---- INTRO</div>
3 Informe los datos.	Informe Datos	<div>REPLANTEO VIAS ESTACA : 1200 INGR ---- ---- INTRO</div>
4 Pulse la telca [ENT].	[ENT]	<div>ESTACA : 1200 >CENTRO IZQ DER ---- INTRO</div>
5 Seleccione el desplazamiento. Ejemplo: DERECHO. Pulse la tecla [F2]. *1)	[F2]	<div>ESTACA : 12000 : DERECHO = ---- m ---- [LIM] [INT]</div>
6 Informe el valor del desplazamiento	Informe Desplaz	
7 Pulse la tecla [ENT]. Coordenadas del punto aparece en la pantalla.	[ENT]	<div>ESTACA : 1200 N : 0.000 m E : 0.000 m >OK ? [SI] [NO]</div>
8 Pulse la tecla [F3](SI) La distancia al punto y el acimut atrás son mostrados. HD: Ángulo Horz calculado al punto. DH: Dist Horiz desde el instrumento al punto	[F3]	<div>CALCULADO HD= 60° 00' 00" DH= 100.000 m ANG DIST ---- ----</div>
9 Pulse la tecla [F1](ANG) ESTACA: Punto de Replanteo HD: Ang Horz medido dDH: Ang Horz a ser girado al punto = Ang Actual – Ang Horz Calculado Dirección Correcta cuando dHD= 0° 00' 00"	[F1]	<div>ESTACA : 1200 HD= 60° 00' 00" dDH= 0° 00' 00" DIST ---- NEZ ----</div>
10 Pulse la tecla [F1](DIST) HD: Dist Horz actual dDH: Dist Horz requerida al punto de replanteo	[F1]	<div>DH* 100.000 m dDH: 0.000 m E : 0.000 m MODO NEZ SP/P PROX</div>

11 Pulse la tecla [F3](NEZ). Los datos de coordenadas serán mostrados	[F3]	<div>N*70.000 m E : 50.000 m MODO NEZ SP/P PROX</div>
12 Pulse la tecla [F4](PROX) para replantear el próximo punto.	[F4]	
*1) Para no seleccionar el desplazamiento, pulse la tecla [ENT]		

6.6.7 Seleccionar un Archivo

Para definir las coordenadas de la Estación y Punto Atrás, siga los pasos a continuación.

Procedimiento	Tecla	Pantalla
1 Despues de pulsar la tecla [MENU], pulse [F4],(P↓), [F1] y [F4] para ir al menú de programas de la página 2/2.	[MENU] [F4] [F1] [F4]	<div>PROGRAMAS2/2 F1: AREA F2: PUNTO A LINEA F3: VIAS P↓</div>
2 Pulse las teclas [F3] y [F2]. Vea “Seleccionar un Archivo” en la página 6-24.	[F3] [F2]	<div>REPLANTEO F1: EST&ATRAS F2: REPL VIAS F3: SELECC ARCH</div>
3 Pulse la tecla [F3].	[F3]	<div>SELECC ARCH FN : _____ INGR LIST ---- INTRO</div>
4 Ingrese el nombre del archivo a ser usado o seleccione de la lista.	Seleccionar Archivo	<div>ESTACA : 1200 >CENTRO IZQ DER ---- INTRO</div>
5 Pulse la tecla [ENT].	[ENT]	

6.6.8 Inicializar Datos Vias

Para borrar los datos de Vias, siga los pasos a continuación.

Procedimiento	Tecla	Pantalla
1 Despues de pulsar la tecla [MENU], pulse [F4],(P↓), [F1] y [F4] para ir al menú de programas de la página 2/2.	[MENU] [F4] [F1] [F4]	<div>PROGRAMAS2/2 F1: AREA F2: PUNTO A LINEA F3: VIAS P↓</div>
2 Pulse las teclas [F3] y [F3]. Vea “Inicializar Dato Vias” en la página 6-24.	[F3] [F3]	<div>INICIALIZAR DATO BORRAR DATOS VIAS >OK ? [SI] [NO]</div>
3 Al pulsar la tecla [F4](SI), todos los datos de Vias, con la excepción de datos de coordenadas, serán borrados. Pulse la tecla [F4]	[F4]	

7. TOMA DE DATOS

La GTS-100N puede almacenar los datos de medicion en la memoria interna.
La memoria interna se divide en archivos de datos de medicion y archivos de datos de coordenadas.

- **Datos Medidos**
Los datos colectados son almacenados en un archivo.
- **El numero de puntos medidos**
(En caso de no usar la memoria interna en el modo de replanteo)

MAX.24,000 puntos

Debido a que la memoria interna cubre tanto los datos de coleccion como los datos de replanteo, el número de puntos de medición disminuye cuando se utiliza el modo de replanteo.


Para obtener más información sobre la memoria interna, véase Capitulo 9 " EL ADMINISTRADOR DE MEMORIA"

- 1) Cuando apague el equipo, asegúrese de estar en el menú principal o en el modo de medición angular.
Esto le asegura el éxito del proceso de acceso a la memoria y evita un el posible daño de los datos almacenados.

2) Por razones de seguridad se recomienda cargar la batería (BT-52QA) antes de iniciar cualquier proceso. También es recomendable preparar varias baterías adicionales.

• **Funcionamiento del Menú de Toma de Datos.**

Al presionar la tecla [MENU], el instrumento pasa al modo MENU 1/3.
Presione la tecla [F1](COLECTAR DATOS), se muestra el menú de coleccionar datos 1/2.



7.1 Preparación

7.1.1 Selección de un Archivo para la Toma de Datos

En primer lugar debe seleccionar el archivo que utilizará para la Toma de Datos.
Seleccione un archivo antes de iniciar el modo de registro de datos cuando se muestre la pantalla de selección de archivos. En este modo puede seleccionar archivos desde el menú de toma de datos.

Procedimiento	Tecla	Pantalla
1 Pulse la tecla [F1](COLECT DATOS) del menú 1/3	[F1]	<div>MENU1/3 F1 : COLECT DATOS F2 : REPLANTEO F3 : MANEJO DE MEM P↓</div>
2 Pulse la tecla [F2](LIST) para mostrar la lista del ARCHIVO. *1)	[F2]	<div>SELEC. UN ARCHIVO FN : _____ INGRE LIST — INTRO</div>
3 Desplácese por la lista pulsando la tecla [▲] o [▼] y seleccione el archivo que desea utilizar. *2),3)	[▲] ó [▼]	<div>AMIDATA /M0123 →*TOPCON /M0345 TOPDATA /M0789 — BUSC — INTRO</div>
4 Pulse la tecla [F4](INTRO). Se introducirá el archivo y aparecerá el menú 1/3 de Toma de Datos.	[F4]	<div>TOPDATA /M0789 → RAPDATA /M0564 SATDATA /M0456 — BUSC — INTRO</div>
*1) Si desea crear un archivo nuevo o introducir directamente el nombre de un archivo, pulse la tecla [F1](INGRE) e introduzca el nombre del archivo. *2) Al seleccionar un archivo aparecerá la marca “*” a la izquierda del nombre de dicho archivo. *3) Puede ver los datos dentro del archivo indicado con una flecha pulsando la tecla [F2](BUSC).		<div>COLECT DATOS1/2 F1 : INGRE. DATOS. PTO. F2 : REFER. ATRAS F3 : PTO. ADEL / RAD. P↓</div>
● Puede seleccionar un archivo del menú 2/2 de COLECT DATOS de igual manera.		<div>TOMA DE DATOS2/2 F1 : SELEC. ARCHIVO F2 : INGRE CODIGOS F3 : CONFIGURAR P↓</div>

7.1.2 Selección de un Archivo de Coordenadas para la Colección de Datos

Cuando se utilizan los datos de coordenadas de un archivo para la estación o punto de orientación (punto atrás), debe seleccionar un archivo de coordenadas en el menú de colección de datos 2/2.

Procedimiento	Tecla	Pantalla
1 Presione la tecla [F1] (SELEC. ARCHIVO) en el menu COLECT DATOS 2/2 2 Presione la tecla [F2] (DATOS COORD). 3 Seleccione el archivo de coordenadas como se describe en el Capítulo 7.1.1 “Selección de un Archivo para la Toma de Datos”.	[F1]	COLECT DATOS 2/2 F1: SELEC.ARCHIVO F2: INGRE CODIGOS F3: CONFIGURAR
		SELEC. ARCHIVO F1:DATOS DE MED F2:DATOS COORD
	[F2]	SELECT. ARCHIVO FN: _____ INGRE LIST ----- INTRO

7.1.3 Punto de Estación y Punto de Orientación

El punto de estación y el ángulo de orientación en el modo de Toma de Datos están relacionados con las coordenadas del punto ocupado y del ángulo de orientación, en medición normal de coordenadas. Es posible introducir o modificar el punto de estación y el ángulo de orientación desde el modo de Toma de Datos.

Se puede introducir el punto estación mediante los dos métodos indicados a continuación:

- 1) A partir de coordenadas almacenadas en la memoria interna.
- 2) Introducción directa de valores mediante el teclado.
A continuación se detallan los tres métodos para colocar la orientación:
 - 1) A partir de las coordenadas almacenadas en la memoria interna.
 - 2) Introducción directa de los datos de las coordenadas a través del teclado.
 - 3) Introducción directa del ángulo (acimut) de ajuste a través del teclado.

Nota: Consulte el apartado 9.4 “Introducción Directa de Coordenadas por Teclado” y 9.7.2 “Recibir Datos” para introducir Coordenadas en memoria interna.

- Ejemplo de introducción de las Coordenadas del punto estación:
En el caso de que las coordenadas se encuentran guardadas en memoria interna:

Procedimiento	Tecla	Pantalla
1 Pulse la tecla [F1](INGRE. DATOS. PTO) del menú 1/2 del registro de datos Aparecerán los datos anteriores.	[F1]	PT# →PT-11 IDENT :A_____ AL.INS. : 0.000 m INGRE BUSC REG NEZPE
2 Pulse la tecla [F4](NEZPE).	[F4]	PUNTO OCUPADO N° PT : PT-11 INGRE LIST NEZ INTRO
3 Pulse la tecla [F1](INGRE). Introduzca el N° PT y pulse la tecla [F4](ENT). *1)	[F1] Introducir N° PT [F4]	N : 0.000m E : 0.000m Z : 0.000m >OK [SI] [NO]

Procedimiento	Tecla	Pantalla
4 Presione la tecla [F3](SI)		<div>N° PT →PT-11 IDENT : A.INS. : 0.000 m INGRE BUSC REG NEZPE</div>
5 Introducir ID, A.IN del mismo modo. *2),3)	Código Altura Instrumento	<div>N° PT : PT-11 IDENT : AL. INS.→ 1.335 m INGRE BUSC REG NEZPE</div>
6 Pulse la tecla [F3](REG).	[F3]	<div>>REG ? [SI] [NO]</div>
7 Pulse la tecla [F3](SI). La pantalla vuelve al menú 1/2 del registro de datos.	[F3]	<div>TOMA DE DATOS 1/2 F1 : INGR.DATOS. PTO. F2 : REFER. ATRAS F3 : PTO. ADEL/RAD P↓</div>
<div>*1) Consulte el Capítulo 2.6 “Cómo Introducir Caracteres Alfanuméricos”. *2) Puede introducir IDENT mediante un número de registro asociado con la librería del CÓDIGOS P. Para mostrar la lista de la librería del CÓDIGOS P, pulse la tecla [F2](BUSC). *3) Pulse la tecla [F3](REG) cuando no introduzca el valor AL.INS. ● Los datos almacenados en el registro de datos son N° PT, CODIGO y A.INS. ● Si no se encuentra el punto en la memoria interna, se mostrará el mensaje “PTO INEXISTENTE”</div>		

- Ejemplo para colocar el ángulo de orientación:
El siguiente pprocedimiento es para almacenar los datos de la orientación (azimut) en la memoria después de colocar el punto orientación (atrás) posterior desde la estación.

Procedimiento	Tecla	Pantalla
1 Pulse la tecla [F2](REFER. ATRAS) del menú 1/2 de toma de datos Aparecerán los datos anteriores.	[F2]	REF .AT → DESCR. : ALT .PR : 0.000 m INGRE 0° MIDE. ATR
2 Pulse la tecla [F4] (ATR). *1)	[F4]	REFER. ATRAS N° PT: _____ INGRE LIST NE/AZ INT
3 Pulse la tecla [F1](INT).	[F1] Introducir N° PT [F3]	N : 0.000m E : 0.000m Z : 0.000m >OK [SI] [NO]
4 Introduzca el N° PT y pulse la tecla [F3](SI). Introduzca la DESCR. y ALT .PR del mismo modo. *3),4)	[F3]	REFER ATRÁS →22 DESCR : ALT .PR : 0.000 m INGRE 0° MIDE. ATR
5 Pulse la tecla [F3](MIDE.).	[F3]	REFER ATRAS →22 DESCR : ALT .PR: 0.000 m VH *DI NEZ NP/P
6 Colime el punto de orientación. Seleccione uno de los modos de medición y pulse la tecla de función. EJEMPLO: Tecla [F2](DI) Comienza la medición. El círculo horizontal se ajusta al acimut calculado. El resultado de la medición se guarda en la memoria y la pantalla vuelve al menú 1/2 de toma de datos.	Colimar el PTO. ATRAS [F2]	V : 90°00'00" HD : 0°00'00" DI*[n] < < < m > Midiendo... ↓ TOMA DE DATOS 1/2 F1 : INGRE DATOS. PTO. F2 : REFER. ATRAS F3 : PTO. ADEL/RAD P↓
*)		
*1) Cada vez que pulse la tecla [F3] el método de introducción pasará alternativamente a valor de las coordenadas, ángulo, nombre del punto de las coordenadas.		
*2) Consulte el Capítulo 2.6 “Introducción de caracteres alfanuméricos”.		
*3) Puede introducir el CÓDIGOS P mediante un número de registro asociado con la librería del CÓDIGOS P. Para mostrar la lista de la librería del CÓDIGO P, pulse la tecla [F2](BUSC).		
*4) La secuencia de toma de datos está ajustada a [EDITA → MED.]. Consulte el Capítulo 7.6 “Configuración de Parámetros para la Toma de Datos” [F3](CONFIGURAR) .		
● Si no se encuentra el punto en la memoria interna, se mostrará el mensaje “PTO INEXISTENTE”		

7.2 Procedimiento para la ‘TOMA DE DATOS’

Procedimiento	Tecla	Pantalla
<p>1 Pulse la tecla [F3](RADIADO) del menú 1/2 de toma de datos Aparecerán los datos anteriores.</p> <p>2 Pulse la tecla [F1](INGRE) e introduzca N° PT. *1). Presione la tecla [F4](INTRO)</p> <p>3 Introducir DESCR. y ALT.PR. del mismo modo. *2),3)</p> <p>4 Pulse la tecla [F3](MED.).</p> <p>5 Colime el punto.</p> <p>6 Pulse una de las teclas [F1] a [F3]. *4) Ejemplo: Tecla [F2](DI). Comienza la medición.</p> <p>Los datos de la medición se almacenan en la memoria y la pantalla pasa al siguiente punto. *5) N° PT aumenta automáticamente.</p> <p>7 Introduzca los datos del siguiente punto y colime el siguiente punto</p> <p>8 Pulse la tecla [F4](TODO). La medición comienza en el mismo modo de medición que el punto anterior. Los datos se graban.</p> <p>Continúe midiendo del mismo modo. Para terminar, pulse la tecla [ESC]. *6)</p>	<p>[F3]</p> <p>[F1] Introducir N° PT [F4]</p> <p>Introducir CODIGO [F4] [F1] A.PR [F4] [F3]</p> <p>Colimar [F2]</p> <p>Colimar Punto [F4]</p>	<div>COLECT DATOS 1/2 F1 : INGRE. DATOS PTO. F2 : REFER. ATRAS F3 : PTO.ADEL/RAD P↓</div> <div>PT N° → DESCR.: ALT .PR : 0.000 m INGRE BUSC MED. TODO</div> <div>PT N° → DESCR.: ALT .PR : 0.000 m [ALF] [ESP] [LIM] [INT]</div> <div>PT N° : PT-01 DESCR → ALT .PR : 0.000 m INGRE BUSC MED TODO</div> <div>PT N° → PT-01 DESCR : TOPCON ALT .PR : 1.200 m INGRE BUSC MED TODO</div> <div>VH *DI NEZ P↓</div> <div>V : 90°10'20" HD : 120°30'40" DI*[n] <<< m > Midiendo...</div> <div>< completado! > ↓</div> <div>PT N° → PT-02 DESCR : ALT .PR : 1.200 m INGRE BUSC MED TODO</div> <div>V : 98°10'20" HD : 123°30'40" DI*[n] <<< m > Midiendo...</div> <div>< completado! > ↓</div> <div>PT N° → PT-03 DESCR : TOPCON ALT .PR : 1.200 m INGRE BUSC MED. TODO</div>

Procedimiento	Tecla	Pantalla
<div><div>*1) Consulte el Capítulo 2.6 “Cómo Introducir Caracteres Alfanuméricos”.</div><div>*2) Puede introducir el CÓDIGO mediante un número de registro asociado con la librería de CÓDIGOS. Para mostrar la lista de la librería de CÓDIGOS, pulse la tecla [F2](BUSC).</div><div>*3) La secuencia de toma de datos está ajustada a [EDITAR → MEDIR.]. Consulte el Capítulo 7.7 “Configuración del parámetro del registro de datos”.</div><div>*4) La marca "*" indica el último modo de medición usado.</div><div>*5) Puede confirmar los datos medidos de la mostrara a continuación. Consulte el Capítulo 7.7 “Configuración de Parámetros para la Toma de Datos”.</div></div>		
		<div><div>V : 90°10'20"</div><div>HD : 120°30'40"</div><div>DI : 98.765 m</div><div>> ACEPTA ? [SI] [NO]</div></div>

7.2.1 Búsqueda de los datos Almacenados

Puede buscar los datos grabados mientras utiliza el programa de Toma de Datos.

Procedimiento	Tecla	Pantalla
<div><div>1 Pulse la tecla [F2](BUSC) mientras utiliza el modo de TOMA DE DATOS. *1)</div><div>El nombre del ARCHIVO en uso aparecerá en la parte superior derecha de la pantalla.</div><div>2 Seleccione uno de los 3 métodos pulsando alguna de las teclas [F1] a [F3]. *2)</div></div>	<div><div>[F2]</div><div>[F1] a [F3]</div></div>	<div><div><div>PT N° → PT-01</div><div>DESCR :</div><div>ALT .PR : 1.200 m</div><div>INGRE BUSC MED TODO</div></div><div><div>BUSCAR [TOPCON]</div><div>F1 : PRIMER DATO</div><div>F2 : ULTIMO DATO</div><div>F3 : DATO N° PT</div></div></div>
<div><div>*1) Es posible ver la lista de codigos cuando la flecha esta localizada en DESCR ó IDENT.</div><div>*2) El procedimiento es el mismo que el de "BUSCAR" en el modo del MANEJO DE MEMORIA. Para más información consulte el Capítulo 9.2 “Búsqueda de Datos”.</div></div>		

7.2.2 Ingresar Códigos / ID usando la librería de Códigos

Cuando se realiza el modo de Colección de datos, se puede introducir el Identificación / Descripción P desde la librería de Códigos.

Procedimiento	Tecla	Pantalla
<div><div>1 Coloque la flecha sobre el DESCR. o el IDENT en el modo de colección de datos, luego presione la tecla [F1] (INGRE).</div><div>2 Ingrese un numero de registro vinculado conla libreria del Codigos, y presione la tecla [F4](INT). (Ejemplo): Registro numero, 32=TOPCON</div></div>	<div><div>[F1]</div><div>Ingrese No del Código [F4]</div></div>	<div><div><div>PT# : PT-02</div><div>IDENT →</div><div>ALT .PR : 1.200 m</div><div>INGRE BUSC MED. TODO</div></div><div><div>PT# : PT-02</div><div>IDENT= 32</div><div>ALT .PR : 1.200 m</div><div>[ALF] [ESP] [LIM] [INT]</div></div><div><div>PT# → PT-01</div><div>IDENT : ARBOL</div><div>ALT .PR : 1.200 m</div><div>INGRE BUSC MED. TODO</div></div></div>

7.2.3 Ingresar Código / IDENT desde la lista de Códigos

También se puede ingresar el Código / ID desde la lista de Códigos P.

Procedimiento	Tecla	Pantalla
<p>1 Utilizanddo la flecha seleccione el Codigo o IDENT en el modo de COLECCIÓN DE DATOS [F2](BUSC).</p> <p>2 Para buscar el registro presione las siguientes teclas (subir o bajar). [▲] ó [▼]:sube o baja de uno en uno [►] ó [◄]: sube o baja de diez en diez. *1)</p> <p>3 Presione la tecla [F4] (INTRO)</p>	<p>[F2]</p> <p>[▲] ó [▼] [►] ó [◄]</p> <p>[F4]</p>	<div><div>PT# : PT-01 IDENT : → ALT .PR : 1.200 m INGRE BUSC MED. TODO</div><div>→ 001 : PCODE01 002 : PCODE02 EDIT ----- BORR INTRO</div><div>031 : CALLE → 032 : TOPCON 033 : VERTICE EDIT ----- BOR INTRO</div><div>PT# : PT-02 IDENT : ALT .PR → 1.200 m INGRE BUSC MED. TODO</div></div>
<p>*1) Para editar la librería de códigos, presione la tecla [F1](EDIT). Para borrar el código seleccionado con la flecha, presione la tecla [F3](BOR). Se puede editar los códigos en el menú COLECT DE DATOS 2/2 o en el menú de MANEJO DE MEMORIA.</p>		


7.3 Colecta de Datos / Modo Desplazamientos

Este modo resulta útil cuando es difícil colocar directamente el prisma, por ejemplo, en el centro de un árbol. La toma de datos de puntos desplazados puede realizarse mediante dos métodos:

- Medida con Desplazamiento Angular
- Medida con Desplazamiento en Distancia

7.3.1 Medición con Desplazamiento Angular

Sitúe el prisma a la misma distancia del instrumento que el punto A₀ que desea medir.



Al realizar la medición de las coordenadas del punto A₁ desde el suelo, coloque la altura del instrumento y la altura del prisma.

Cuando realice la medida de las coordenadas del punto A₀ coloque sólo la altura del instrumento. (Ajuste la altura del prisma a 0).


Cuando se colima el punto A, se puede seleccionar una de las dos maneras. La primera es fijar el ángulo vertical de la posición del prisma y la otra es modificar el ángulo vertical a través del movimiento del telescopio. En este caso, la distancia inclinada (DI) y la distancia vertical (DV) se cambiarán según el movimiento del telescopio. Para configurar esta opción, consulte el capítulo 16 MODO DE SELECCIÓN.

Procedimiento	Tecla	Pantalla
① Pulse la tecla [F3](MED.). y pulse la tecla [F4](P↓) para ir a la pagina siguiente.	[F3]	<div>PT N° → PT-11 DESCR: TOPCON ALT .PR : 1.200 m INGRE BUSC MED. TODO</div> <div>VH *DI NEZ EXCEN</div>
② Pulse la tecla [F4](EXCENT).	[F4]	<div>MEDICION EXCENTRICA 1/2 F1 : EXCENT ANGULO F2 : EXCENT DISTANCIA F3 : EXCENT PLANO</div>
③ Pulse la tecla [F1].	[F1]	<div>MEDICION EXCENTRICA HD: 120°30'40" DH: m > Colimado ? [SI] [NO]</div>
④ Colime el prisma. ⑤ Pulse la tecla [F3](SI). Empieza la medición continua.	Colime P [F3]	<div>MEDICION EXCENTRICA HD: 120°30'40" DH* < m > Midiendo</div> <div>↓</div>

Procedimiento	Tecla	Pantalla
<p>⑥ Colime el punto A₀ usando el tornillo de movimiento horizontal y el freno.</p> <p>⑦ Aparece la distancia horizontal del punto A₀.</p> <p>⑧ Aparece la distancia vertical del punto A₀.</p> <p>* Cada vez que se presiona la tecla [↱], la distancia horizontal, elevacion relativa y la inclinacion de la distancia.</p> <p>⑨ Se muestra la coordenada N del punto A₀. o A₁.</p> <p>* Cada vez que se presiona la tecla [↲] aparecen los valores de N, E, Z en la pantalla.</p> <p>⑩ Presione la tecla [F3] (SI).</p> <p>Se almacenan los datos y se muestra en pantalla la proxima medicion del punto.</p>	[F1]	<div>MEDICION EXCENTRICA HD: 120°30'40" DI* 12.345 m >ACEPTA ? [SI] [NO]</div>
	Colime A ₀	<div>MEDICION EXCENTRICA HD: 130°30'40" DI*[n] 12.564 m >ACEPTA ? [SI] [NO]</div>
	[↱]	<div>MEDICION EXCENTRICA HD: 122°34'40" DH: 6.564 m >ACEPTA ? [SI] [NO]</div>
	[↱]	<div>MEDICION EXCENTRICA HD: 140°34'40" DV : 0.843 m >ACEPTA ? [SI] [NO]</div>
	[↲]	<div>MEDICION EXCENTRICA HD: 110°22'40" N: -12.345 m >ACEPTA ? [SI] [NO]</div>
	[F3]	<div>N° de PUNTO: 12_____ DESCRI. : ALT. PR: 1.200 m INGRE BUSC MED TODO</div>

7.3.2 Medición con Desplazamiento en Distancia

Es posible medir un punto al que no se puede acceder con el prisma introduciendo la distancia reducida de su desplazamiento delante y detrás / izquierda y derecha respecto a otro punto al que sí podemos acceder.



Cuando se midan coordenadas del punto A₁ desde el suelo: Introduzca altura de instrumento / altura del prisma.


Cuando se midan las coordenadas del punto A₀: Introduzca sólo altura de instrumento. (altura del prisma a 0).

Procedimiento	Tecla	Pantalla
① Pulse la tecla [F3](MED.).	[F3]	N° PT → PT-11 DESCR: TOPCON ALT .PR : 1.200 m INGRE BUSC MED. TODO VH *DI NEZ EXCEN
② Pulse la tecla [F1](EXCEN).	[F4]	MEDICION EXCENTRICA 1/2 F1 : EXCENT ANG. F2 : EXCENT DIST. F3 : EXCENT PLANO P↓
③ Pulse la tecla [F2].	[F2]	EXCEN DISTANCIA INFO D o I oDH : m INFO --- SAL INTRO
④ Pulse la tecla [F1](INGRE) e introduzca el valor de la excéntrica a derecha e izquierda. *1)	[F1] Introducir DH [F4]	EXCEN DISTANCIA INFO DH ADELANTE oDH : m INFO ---- SAL INTRO
④ Pulse la tecla [F1](INGRE) e introduzca el valor de la excéntrica hacia delante. *1)	[F1] Introducir DH [F4]	N° PT → PT-11 DESCR: TOPCON ALT .PR : 1.200 m --- *DI NEZ ---

Procedimiento	Tecla	Pantalla
<div>⑤ Colime el prisma.</div> <div>⑥ Pulse la tecla [F2] o [F3]. Ejemplo: Tecla [F3](NEZ) Comienza la medición.</div> <div>Se registra el dato y aparece el siguiente punto.</div>	<div>Colimar P</div> <div>[F3]</div>	<div><div></div><div><div>N* [n] < < < m E : m Z : m > Midiendo...</div><div>> CALCULANDO</div><div>↓</div><div>N° PT → PT-13 DESCR: TOPCON ALT .PR : 1.200 m INGRE BUSC MED. TODO</div></div></div>
<div>*1) Para salir pulse la tecla [F3](SAL).</div>		

7.3.3 Medición con Desplazamiento en un Plano

Se utiliza cuando no puede realizarse una medición de manera directa, por ejemplo medición de distancia o coordenadas en el borde de un plano.
Se medirán tres puntos aleatorios (P1, P2, P3) en un plano en la medición excéntrica del plano para determinar su medición. Se Colima el punto (P0) y el instrumento calcula y muestra el valor de las coordenadas y la distancia del punto entre el eje de la colimación y el plano.




Procedimiento	Tecla	Pantalla
① Pulse la tecla [F3](MED.). ② Pulse la tecla [F4](EXCEN). ③ Pulse la tecla [F3](EXCENT PLANO). ④ Colime P1 y presione la tecla [F1](MED). Se iniciara la medicion N cantidad de veces. Despues de la medicion, aparecerá la pantalla para la medición del segundo punto. ⑤ Realice la medición del segundo y tercer punto de la misma manera.	[F3]	N° PT → PT-11 DESCR: TOPCON ALT .PR : 1.200 m INGRE BUSC MED. TODO VH *DI NEZ EXCEN
	[F4]	MEDICION EXCENTRICA F1 : EXCENT ANG. F2 : EXCENT DIST. F3 : EXCENT PLANO P↓
	[F3]	PLANO N001# SD: m MED. ---- ---- ----
	Colimar P1 [F1]	PLANO N001# : SD: m > Midiendo
	Colime P2 [F1]	PLANO N002# : DI*[n] MED. ---- ---- ----

Procedimiento	Tecla	Pantalla
<p>Aparece la pantalla para ingresar el nombre del punto desplazado.</p> <p>⑥ Pulse la tecla [F4](MED.). El instrumento calcula y muestra los valores de distancia y coordenadas del punto entre el eje de colimacion y el plano *2)</p> <p>⑦ Colime el borde (P0) del plano. *3, 4.</p> <p>⑧ Para visualizar la distancia inclinada, presione la tecla [\angle].</p> <ul style="list-style-type: none">• Cada vez que presione la tecla [\angle], aparecerán las distancias horizontal, vertical e inclinada en la secuencia.• Para visualizar las coordenadas N del punto A₀, presione la tecla [\angle]. <p>⑨ Pulse la tecla [F3](SI). El nombre del próximo punto desplazado aparecerá en la pantalla.</p> <p>⑩ Para salir presione la tecla [ESC].</p>	Colime P3 [F1]	<div>PLANO N003# DI*[n] MED. ----</div>
	[F4]	<div>PLANO PT# → PT11 DESC : TOPCON INGRE BUSC ---- MED.</div>
		<div>HD: 80° 30' 40" DH: 54.321 m DV: 10.000 m >ACEPTA ? [SI] [NO]</div>
	Colime P0	<div>V: 90° 30' 40" HD: 75° 30' 40" DI : 54.602 m >ACEPTA ? [SI] [NO]</div>
		<div>HD: 75° 30' 40" DH: 54.321 m DV: -0.487 m >ACEPTA ? [SI] [NO]</div>
	[F3]	<div>PLANO PT# → PT12 DESC : TOPCON INGRE BUSC ---- MED.</div>
	[ESC]	<div>PLANO PT# → PT12 DESC : TOPCON INGRE BUSC MED. TODO</div>
<p>*1) En caso de que el calculo del plano fuese incorrecto en la medicion de los tres puntos, aparecera un error en la pantalla. Inicie nuevamente la medicion desde le primer punto.</p> <p>*2) La muestra de datos es el modo antemano del modo de medición excéntrica.</p> <p>*3) El error aparecerá cuando se ha realizado una colimación en una dirección con la cual no se cruza con el plano determinado.</p> <p>*4) La altura del prisma se pone en 0 (cero) automáticamente.</p>		

7.3.4 Medición Desplazada de Columna

Si es posible medir el punto de circunscripción (P1) directamente de la columna, la distancia al centro de la columna (P0), las coordenadas y dirección del ángulo puede ser calculado por los puntos de la circunscripción medida (P2) Y (P3).
El ángulo de dirección del centro de la columna es ½ de la dirección total del ángulo de los puntos de circunscripción (P2) y (P3).



Procedimiento	Tecla	Pantalla
① Pulse la tecla [F3](MED.).	[F3]	N° PT → PT-11 DESCR: TOPCON ALT .PR : 1.200 m INGRE BUSC MED. TODO
		VH *DI NEZ EXCEN
② Pulse la tecla [F1](EXCEN).	[F4]	MEDICION EXCENTRICA 1/2 F1 : EXCENT COLUMN F2 : EXCENT DIST F3 : EXCENT PLANO
③ Pulse la tecla [F4] P↓.	[F4]	MEDICION EXCENTRICA 1/2 F1 : EXCENT COLUMN
④ Pulse la tecla [F4](EXCENT COLUMN).	[F1]	EXCENT COLUMN Centro DH: m MED. --- --- ---
③ Colime el centro de la columna (P1) y presione la tecla [F1](MED). Se inicia la medición. Al finalizar la medición, aparece la pantalla para la medición angular del lado izquierdo (P2).	Colime P1	EXCENT COLUMN Centro DH*[n]: <<m
	[F1]	>Midiendo...
④ Colime el lado izquierdo de la columna (P2) y presione la tecla [F4](INTRO). Al finalizar la medición, aparece la pantalla para la medición angular del lado derecho (P2) .	Colime P2	EXCENT COLUMN Isq DH: 120°30'00"
	[F4]	--- --- --- INTRO

Procedimiento	Tecla	Pantalla
<p>⑦ Colime el lado derecho de la columna (P3) y presione la tecla [F4](INTRO).</p> <p>Se calculara la distancia entre el instrumento y el centro de la columna (P0).</p> <p>Para visualizar la elevacion relativa, presione la tecla [].</p> <p>Para ver el valor en coordenadas presione la tecla []</p> <p>⑧ Pulse la tecla [F3](SI). Aparece la pantalla para informar el próximo punto.</p>	Colime P3 [F4]	<div>EXCENT COLUMN Der HD: 180°30'40" --- --- --- INTRO</div>
		<div>EXCENT COLUMN HD: 150°30'40" DH: 43.321 m > Acepta? [SI] [NO]</div>
		<div>EXCENT COLUMN HD: 0°00'00" DV: 2.321 m > Acepta? [SI] [NO]</div>
		<div>N° PT → PT-12 DESCR: TOPCON ALT .PR : 1.200 m INGRE BUSC MED. TODO</div>

7.4 **Calculo Automático de Coordenadas [NEZ]**

Juntamente con los datos de medición, las coordenadas de los puntos de la poligonal y radiaciones pueden ser almacenadas en la memoria. Para configurar el cálculo automático de las coordenadas, consulte el capítulo 7.6 “Configuración de Parámetros de la Colecta de Datos.

Por defecto, el nombre del archivo de coordenadas calculadas tendrá el mismo nombre de los datos de medición.


Caso no exista el nombre del archivo de coordenadas, el instrumento lo creará automáticamente.

Es posible modificar el archivo donde serán guardadas las coordenadas a través del menú 2/2 - COLECTA DATOS (F1: SELEC UN ARCHIVO).
Para calcular las coordenadas, es necesario agregar un nombre a los puntos durante la colecta de datos. Cuando se encuentre el mismo nombre del punto, aparece la pantalla para que se pueda confirmar la sobreposición.

- **Las coordenadas serán calculadas utilizando el factor de escala. Para configurar el factor de escala, consulte el capítulo 6.2 “Introducir el Factor de Escala”.**

7.5 Medición Punto a Línea

En este modo, se puede medir un punto desplazado desde una línea determinada.



7.5.1 Para cambiar al punto para medición de línea

Procedimiento	Tecla	Pantalla
<div>1 Pulse la tecla [F3](MED.) y luego [F4] P↓.</div> <div>2 Pulse la tecla [F2](P1↓).</div> <div>3 Pulse la tecla [F1](ON) y luego [F4](INTRO). Aparece la pantalla de punto de referencia 1</div>	<div>[F3]</div> <div>[F4]</div> <div>[F2]</div> <div>[F4]</div>	<div>N° PT → PT-11 DESCR: TOPCON ALT .PR : 1.200 m INGRE BUSC MED. TODO</div>
		<div>N° PT → PT-11 DESCR: TOPCON ALT .PR : 1.200 m HV *SD NEZ P1↓ EXCEN PTL NP/P P2↓</div>
		<div>MODO PUNTO A LINEA [F1: ON] F2: OFF</div>
		<div>REF. PUNTO 1 N° PT: _____ INGRE LIST ----- INTRO</div>
(continuación)		

4 Ingrese los datos del punto 1 y pulse la tecla [F4](INTRO) Aparece la pantalla del punto de referencia 2	Ingrese datos [F4]	REF. PUNTO 2 N° PT: _____ INGRE LIST ----- INTRO
5 Ingrese los datos del punto 2 y pulse la tecla [F4](INTRO). La pantalla pasa a medicion de captura de datos. Si el modo de medicion PTL esta disponible, aparece 'PTL cerca del proximo No de Punto.'	Ingrese datos [F4]	N° PT → PT-01 DESCR: TOPCON ALT .PR : 1.500 m INGRE BUSC MED. TODO

7.5.2 Ejecutar una medición de punto a línea

Procedimiento	Tecla	Pantalla
Realice la medicion de datos usando el mismo procedimiento de FS/SS. Sin embargo, cuando se realizan observaciones en el modo angular, los datos PTL no seran mostrados (solo los datos sin procesar seran almacenados. Y despues termina la operación).		N° PT → PT-01 DESCR: TOPCON ALT .PR : 1.200 m INGRE BUSC MED. TODO
1 Pulse la tecla [F3](MED.) y luego [F4] P↓.	[F3] [F4]	N° PT → PT-01 DESCR: TOPCON ALT .PR : 1.200 m HV *SD NEZ P1↓
2 Pulse la tecla [F2](DI). Si el modo PTL esta activo, entonces, después de calcular los datos de coordenadas, la data PTL se mostrara con respecto a la configuración de opciones de coordenadas.	[F2]	V : 90° 10' 20" HR : 120° 30' 40" SD* <m > Midiendo ...
3 Se muestran los datos de medición PTL. Confirme y presione la tecla [F3](SI). Los datos almacenados son datos de medicion y datos de coordenadas generados al mismo tiempo que los datos PTL.	[F4]	L: 44.789 m O: 33.456 m E: 2.321 m >ALMAC? [SI] [NO]
<ul style="list-style-type: none"> En el modo de medicion PTL, el Auto Calculo NEZ se activa automaticamente y los datos de coordenadas se almacenan en el archivo de coordenadas. 		

7.6 Editar la Librería de Códigos

Puede introducir los datos del Código en la Librería de Códigos del siguiente modo:
El Código de punto está asociado con un número del 1al 50.
También puede editar el Código de punto del mismo modo en el menú 2/3 del ADMINISTRADOR DE MEMORIA.

Procedimiento	Tecla	Pantalla
1 Pulse la tecla [F2](INGRE CODIGO) del menú 2/2 de toma de datos	[F2]	<div>TOMA DE DATOS 2/2 F1 : SELEC. ARCHIVO F2 : INGRE CODIGOS F3 : CONFIGURACION P↓</div>
2 La lista se incrementará o reducirá pulsando las siguientes teclas. [▲] o [▼] : Aumento o reducción en intervalos de una unidad. [▶] o [◀]: Aumento o reducción en intervalos de diez unidades.	[▲],[▼], [▶],[◀]	<div>→ 001 : TOPCON 002 : TACEPTAYO EDIT ____ BOR ____</div>
3 Pulse la tecla [F1](EDITA).	[F1]	<div>011 : URAH → 012 = BORDILLO 013 : REGLUZ 1234 5678 90. - [ENT]</div>
4 Introduzca el CÓDIGO y pulse la tecla [F4](ENT) *1)	Introducir CÓDIGO [F4]	<div>011 : URAH → 012 = VALLA 013 : REGLUZ EDIT ____ BOR ____</div>
*1) Consulte el Capítulo 2.6 “Cómo Introducir Caracteres Alfanuméricos”.		

7.7 Configuración de Parámetros para la Toma de Datos.

En este modo pueden configurar las siguientes opciones de Toma de Datos.

Opciones de ajuste

Menú	Selección de opciones	Índice
F1:MODO DISTANCIA	FINO / GRUE(1) / GRUE(10)	Selección del modo Fino / Grueso (1) / Grueso (10) en el modo de medición de la distancia. Las unidades empleadas serán las siguientes: Modo Fino: 1mm Modo Grueso (1): 1mm Modo Grueso (10): 10mm
F2:DH/DI	DH/DI	Selección de la distancia horizontal o la distancia geométrica del modo de medición de distancia.
F3: SEC. MEDICION	N° VECES / SENCILLO/ REPETIR	Selección de número de medidas para la toma de distancia.
F1:CONFIRMAR DATOS	SI/NO	Es posible confirmar el resultado de los datos de la medición antes de registrar dichos datos.
F2:SEC. DE DATOS	[EDITAR→MEDIR.] [MEDIR.→EDITAR]	Selecciona el procedimiento de registro de datos. [EDITA→MED.]: La medición se realiza después de introducir otros datos. [MED.→EDITA]: La medición se realiza antes de introducir otros datos.
F3:NEZ AUTO CALC	SI/OFF	Puede convertir los datos registrados en el archivo de coordenadas mientras se realiza la toma de datos pulsando la tecla [ESC] .

Ajuste de opciones

Ejemplo de ajuste: CONFIRMAR DATO: SI

Procedimiento	Tecla	Pantalla
<p>1 Pulse la tecla [F3](CONFIG.) del menú 2/2 de TOMA DE DATOS Se muestra el menú CONFIG. 1/2.</p> <p>2 Pulse la tecla [F4(↓)] para mostrar el menú CONFIG. 2/2.</p> <p>3 Pulse la tecla [F1] (CONFIRMAR DATO). [] indica la opción activada en ese momento.</p> <p>4 Pulse la tecla [F1](SI).</p> <p>5 Pulse la tecla [F4](INTRO).</p>	[F3]	<div>COLECT DATOS 2/2 F1 : SELECT ARCHIVO F2 : INGRE CODIGOS F3 : CONFIGURAR</div>
	[F4]	<div>CONFIGURAR. 1/2 F1 : MODO DISTANCIA F2 : DH/DI F3 : SEC. MEDICION P↓</div>
	[F1]	<div>CONFIG. 2/2 F1 : CONFIRMAR DATOS F2 : SEC. DE DATOS F3 : NEZ AUTO CALC P↓</div>
	[F1]	<div>CONFIRMAR DATOS F1 : SI [F2 : NO] INTRO</div>
	[F4]	<div>CONFIRMAR DATOS [F1 : SI] F2 : NO INTRO</div>

8. REPLANTEO

El modo de REPLANTEO incluye dos funciones: Colocación de puntos de replanteo y el ajuste de puntos nuevos empleando los datos de las coordenadas en la memoria interna. Además, si las coordenadas no están almacenadas en memoria interna, se pueden introducir mediante teclado. Las coordenadas se pueden cargar desde un ordenador personal a la memoria interna de la estación mediante un cable RS-232C.

Datos de las coordenadas

Las coordenadas se almacenan en un archivo de coordenadas. Para más información sobre la memoria interna consulte el capítulo 9 “EL ADMINISTRADOR DE MEMORIA”.

La serie GPT-3000W tienen la posibilidad de almacenar las coordenadas en una memoria interna alimentada por una batería de litio. La memoria interna se comparte por los datos de medición y los datos de coordenadas para replanteo. Se puede generar un máximo de 30 archivos.

- **Número de datos de las coordenadas**
(En caso de no utilizar la memoria interna en el modo de registro de datos)

MAX. 24.000 puntos

Como la memoria interna almacena los datos procedentes tanto del modo de registro de datos como del modo de replanteo, el número de datos de coordenadas se reducirá cuando se utilice el modo de registro de datos.


- 1) **Asegúrese de encontrarse en la pantalla del menú principal o en el modo principal de medición angular al apagar el instrumento. Esto garantizará que el proceso de acceso a la memoria sea completo y evitará posibles daños a los datos almacenados.**

2) Para mayor seguridad es recomendable cargar la batería (BT-52QA) con antelación y disponer de otra de repuesto totalmente cargada.

3) Cuando tome nuevos datos, recuerde tener en cuenta la cantidad de memoria interna disponible.

• **Utilización del menú de replanteo**

El instrumento pasará al Modo MENÚ 1/3 al pulsar la tecla [MENU].
Pulse la tecla [F2](REPLANTEO) y se mostrará el menú 1/2 de REPLANTEO.



8.1.2 Seleccionar archivo de Coordenadas

Puede realizar un replanteo a partir del archivo de coordenadas seleccionado, también puede grabar en el archivo de Coordenadas los datos de los puntos nuevos medidos.

- Puede seleccionar el único archivo de coordenadas existente y no podrá crear un ARCHIVO nuevo en este modo. Para más información acerca del archivo consulte el Capítulo 9 “EL ADMINISTRADOR DE MEMORIA”.
- Cuando se entra en el Modo de Replanteo, se puede seleccionar un archivo del mismo modo.

Procedimiento	Tecla	Pantalla
<p>1 Pulse la tecla [F1](SELECT. UN ARCHIVO) del menú 2/2 de replanteo.</p>	[F1]	<div>REPLANTEO2/2 F1 : SELEC. ARCHIVO F2 : PUNTO NUEVO F3 : FACTOR CORREC. P↓</div>
<p>2 Pulse la tecla [F2](ARCHIVO) para mostrar la lista del ARCHIVO de coordenadas. *1)</p>	[F2]	<div>SELEC. UN ARCHIVO NF : INGRE LIST --- INTRO</div>
<p>3 Desplácese por la lista pulsando la tecla [▲] o [▼] y seleccione el ARCHIVO que desea utilizar. *2),3)</p>	[F1]	<div>COORDEN /C0123 →* DATEJE /C0345 DAT VAR /C0789 --- BUSC --- INTRO</div>
<p>4 Pulse la tecla [F4](INTRO). Se seleccionará el ARCHIVO.</p>	[F4]	<div>* COORDEN /C0345 → DATEJE /C0789 DATVAR /C0456 --- BUSC --- INTRO</div> <div>REPLANTEO2/2 F1 : SELEC. ARCHIVO F2 : PUNTO NUEVO F3 : FACTOR CORREC. P↓</div>
<p>*1) Si desea introducir directamente el nombre del archivo, pulse la tecla [F1](INGRE) e introduzca el nombre del archivo.</p> <p>*2) Al seleccionar un archivo aparecerá la marca ‘*’ a la izquierda del nombre de dicho archivo. Para obtener informacion sobre los simbolos de discriminacion de archivos (*,@,&) revise el Capitulo 9.3 “Mantenimiento de Archivos”.</p> <p>*3) Puede buscar los datos del archivo indicado con una flecha pulsando la tecla [F2](BUSC).</p>		

8.1.3 Introducir Punto Estación

Puede colocar el punto de estación mediante los dos métodos indicados a continuación.

- 1) A partir de los datos de las coordenadas almacenados en la memoria interna.
- 2) Introducción directa de los datos de las coordenadas a través del teclado.

- Ejemplo: Coloque el punto de la estación a partir del archivo de coordenadas interno.

Procedimiento	Tecla	Pantalla
1 Pulse la tecla [F1](INGRES. EST. OCUP) del menú 1/2 de replanteo. Aparecerán los datos anteriores.	[F1]	PUNTO. OCUPADO N° PT INGRE LIST NEZ INTRO
2 Pulse la tecla [F1](INGRE) e ingrese el No de Punto. *1). Presione la tecla [F4](INTRO).	[F1] Introducir N° PT [F4]	PUNTO. OCUPADO N° PT = PT-01 1234 5678 90. – [ENT]
3 Introduzca la A. INS del mismo modo.	[F1] Introducir H. Inst	ALTURA INSTRUMENTO INGRESAR AL. INS : 0.000 m INGRE — — [ENT] 1234 5678 90. – [ENT]
La pantalla vuelve al menú 1/2 de replanteo.	[F4]	REPLANTEO 1/2 F1 : INGRES. EST. OCUP F2 : REFER. ATRAS F3 : REPLANTEO P↓

*1) Consulte el Capítulo 2.6 “Cómo Introducir Caracteres Alfanuméricos”.

- Ejemplo: Colocación directa de las coordenadas del punto del instrumento.

Procedimiento	Tecla	Pantalla
1 Pulse la tecla [F1](INGRES. EST. OCUP) del menú 1/2 de replanteo. Aparecerán los datos anteriores.	[F1]	<div>PUNTO. OCUPADO N° PT INGRE LIST NEZ INTRO</div>
2 Pulse la tecla [F3](NEZ).	[F3]	<div>N→ 0.000 m E : 0.000 m Z : 0.000 m INGRE — N° PT INTRO</div>
3 Pulse la tecla [F1](INGRE) e introduzca el valor de la coordenada. Pulse la tecla [F4](ENT). *1),2)	[F1] Introducir coordenada [F4]	<div>INGRESAR COORDENADAS N° PT INGRE — — INTRO 1234 5678 90. – [ENT]</div>
4 Pulse la tecla [F1](INGRE) e introduzca N° PT. Pulse la tecla [F4](ENT). *2)	[F1] Introducir N° PT [F4]	<div>ALTURA INSTRUMENTO INGRESAR A.INS : 0.000 m INGRE — — INTRO 1234 5678 90. – [ENT]</div>
5 Introduzca la A. INS del mismo modo. La pantalla vuelve al menú 1/2 de replanteo.	[F1] Introducir H. Inst [F4]	<div>REPLANTEO 1/2 F1 : INGRES. EST. OCUP F2 : REFER. ATRAS F3 : REPLANTEO P↓</div>
<div>*1) Consulte el Capítulo 2.6 “Cómo Introducción de caracteres alfanuméricos”. *2) Es posible registrar el valor de las coordenadas. Consulte el Capítulo 16 “SELECCIÓN DEL MODO”.</div>		

8.1.4 Introducir Punto de Orientación

- Puede seleccionar cualquiera de los tres métodos mostrados a continuación:
- 1) A partir del archivo de coordenadas almacenado en la memoria interna.
 - 2) Introducción directa de coordenadas a través del teclado.
 - 3) Introducción directa de la lectura a través del teclado.

- Ejemplo de ajuste: Ajuste del punto de orientación a partir del archivo de coordenadas interno.

Procedimiento	Tecla	Pantalla
1 Pulse la tecla [F2](PUNTO ATRAS) del menú 1/2 de replanteo.	[F2]	<div>REFER. ATRAS N° PT INGRE LIST NE/AZ INT</div>
2 Pulse la tecla [F1](INGRE). Introduzca el N° PT, pulse la tecla [F4](ENT). *1)	[F1] Introducir N° PT [F4]	<div>REFER. ATRAS N° PT = ORI-01 1234 5678 90. – [INT]</div> <div>REFER. ATRAS H(RA) = 0°00'00" >Bisec ? [SI] [NO]</div>
3 Vise el punto de orientación y pulse la tecla [F3](SI). La pantalla volverá al menú 1/2 de replanteo.	Observar ORI [F3]	

*1) Consulte el Capítulo 2.6 “Cómo Introducir Caracteres Alfanuméricos”.

- Cada vez que pulse la tecla [F3], cambiará el método de introducción de la orientación.

REFER. ATRAS
N° PT

INGRE LIST NE/AZ ENT

↓ [F3](NE/AZ)

X→ 0.000 m
Y: 0.000 m
Z :
INGRE — AZ INTRO

↓ [F3](AZ)

PUNTO DE ORIENTACION
HD : GON

INGRE — N° PT INTRO

← [F3](N° PT)

8.2 Replanteando

Puede seleccionar los siguientes métodos para ejecutar el replanteo.

- 1) Recuperación de los puntos de la memoria interna por número de punto.
- 2) Introducción directa de los valores de las coordenadas a través de las teclas.

Ejemplo: Recuperación del punto desde la memoria interna.

Procedimiento	Tecla	Pantalla
1 Pulse la tecla [F3](PUNTO) del menú 1/2 de replanteo.	[F3]	REPLANTEO 1/2 F1 : INGRES. EST. OCUP F2 : REFER. ATRAS F3 : REPLANTEO P↓
		REPLANTEO N° PT
	[F1]	INGRE LIST NEZ INTRO 1234 5678 90. – [ENT]
2 Pulse la tecla [F1](INGRE) e introduzca N° PT. *1) Pulse la tecla [F4](ENT).	[F4]	ALTURA PRISMA INGRESAR A. PRIS: 0.000 m INGRE — — — INTRO
		1234 5678 90. – [INT]
	[F1]	
3 Introduzca la altura del prisma del mismo modo.	[F4]	CALCULOS DHR= 90.1020GON dHD= 123.456 m ANGUL DIST — — —
	[F1]	
<p>Cuanto esté colocado el punto de replanteo, el instrumento comenzará el cálculo del replanteo.</p> <p>DH: Ángulo horizontal del punto de replanteo</p> <p>DH: Distancia reducida calculada desde el instrumento hasta el punto de replanteo.</p> 4 Colime el prisma y pulse la tecla [F1] (ANG). <p>DH: Ángulo horizontal medido (actual) . dHD: Ángulo horizontal que se debe girar hacia el punto de replanteo = Ángulo horizontal real - Ángulo horizontal calculado.</p> <p>Corrija la dirección hasta que dHD = 0.0000GON</p>	[F1]	PTO: AH : 6°20'40" dAH: 23°40'20"
		DIST — — — YXZ — — —
	[F1]	

(continuación)

Procedimiento	Tecla	Pantalla
<p>5 Pulse la tecla [F1](DIST).</p> <p>DH: Distancia reducida (actual) medida. dHD : Distancia reducida que se debe girar hacia el punto de replanteo = Distancia reducida actual - Distancia reducida calculada.</p> <p>dZ: Altura que se debe girar hacia el punto de replanteo = Altura actual - Altura calculada. *2)</p>	[F1]	<div><div>DH* [t] < m dDH : m dZ : m MODO ANG NEZ PROX</div><div>↓</div><div>DH* 143.84 m dDH : -43.34 m dZ : -0.05 m MODO ANG NEZ PROX</div></div>
<p>6 Pulse la tecla [F1](MODO). Comienza el modo fino de medición.</p>	[F1]	<div><div>HD* [r] < m dDH : m dZ : m MODO ANG NEZ PROX</div><div>↓</div><div>DH* 143.845 m dDH : -0.005 m dZ : -0.045 m MODO ANG NEZ PROX</div></div>
<p>7 Cuando los valores de dDH, dDH y dZ sean iguales a cero, se habrá determinado el punto de replanteo . *3)</p>		
<p>8 Pulse la tecla [F3](YXZ). Aparecen los datos de las coordenadas.</p>	[F3]	<div>N *: 100.000 m E : 100.000 m Z : 1.015 m MODO ANG NP/P PROX</div>
<p>9 Pulse la tecla [F4](PROX) para replantear el siguiente punto. N° PT aumenta automáticamente.</p>	[F4]	<div>REPLANTEO N° PT LP-101 INGRE LIST NEZ INTRO</div>
<p>*1) Consulte el Capítulo 2.6 “Cómo Introducir Caracteres Alfanuméricos”. *2) Se puede utilizar la función (DESM.&TERR). Consulte el Capítulo 16 “SELECCIÓN DEL MODO”. *3) Pulse [F2](ANG) para mostrar dDH.</p>		

- **Función punto-guía (solo en estaciones con Punto Guía)**


Puede utilizar la función punto guía mientras realiza un replanteo.

Procedimiento	Tecla	Pantalla
		PT# : P1003 HR: 6° 20' 40" Dhr: 23° 40' 45" DIST ----- NEZ -----
10 Pulse la tecla [MENU] después de medir el ángulo, la distancia o la coordenada.	[F4]	REPLANTEO PT# : LP-101 DIST LIST NEZ INTRO
1 Despues de medir el angulo, la distancia ó las coordenadas, presione la tecla [MENU]	[MENU]	PUNTO GUIA [SI] _____ _____ SI/ NO
2 Pulse la tecla [F3] (ON) o [MENU].	[F3] o [MENU]	PUNTO GUIA [NO] _____ _____ SI/ NO
3 Pulse la tecla [ESC] para volver a la pantalla anterior.	[ESC]	PT# : P1003 HR: 6° 20' 40" Dhr: 23° 40' 45" DIST ----- NEZ -----

8.2.1 Replanteo de coordenadas de un punto a línea

Los datos de coordenadas de un punto a línea pueden usarse durante la ejecución de un replanteo. Cuando se incluye el nombre de un punto incluyendo las coordenadas PTL, el modo cambia automáticamente al modo PTL.

Hay dos maneras de ingresar los datos de coordenadas PTL, Ingreso de clave directa y transferencia de datos. Ver sección 9.4.2 “Ingresar datos PTL y 9.7 “Comunicaciones”.




Procedimiento	Tecla	Pantalla
<div>1 Pulse la tecla [F1](INGRE) e ingrese el numero del punto. Presione la tecla [F4]</div> <div>2 Ingrese la altura del prisma. Al establecer el punto de replanteo, el instrumento inicia el calculo de replanteo. Se asigna la tecla [F3](PTL).</div> <div>3 Colime el prisma y presione la tecla [F1](ANGULO)</div> <div>4 Pulse la tecla [F1](DIST). HD: medir distancia horizontal. dHD: la distancia horizontal se dirige al punto de replanteo. dZ:la distancia vertical se dirige al punto de replanteo.</div>	<div>[F1] Ingre PT No. [F4]</div> <div>[F1] Ingre. Alt. Prism [F4]</div> <div>Colime P [F1]</div> <div>[F1]</div>	<div>REPLANTEO 1/2 PT No: PT-21 INGRE LIST NEZ INTRO</div> <div>ALTURA PRISMA INGRESA ALT. PRISM : 1500 m INGRE ----- INTRO</div> <div>CALCULADO HR : 45° 10' 20" DH : 1.500 m ANG DIST PTL ----</div> <div>PT No : LP-100 HR: -13.34 m dHR : 0° 00' 00" DIST ----- PTL -----</div> <div>HD* 143.84 m dHD: -13.34 m Dz: -0.05 m MOD0 PTL NP/P PROX</div>
5 Presione la tecla [F2](PTL). Se muestra la diferencia entre el punto de colimacion y la distancia del punto de replanteo en el sistema de coordenadas de la linea determinada.		<div>dL: 0.005 m dO: 0.327 m dE: 0.046 m MOD0 ANGULO NP/P PROX</div>

8.3 Introducir un Punto Nuevo

Se necesitará un nuevo punto, por ejemplo, cuando uno de los puntos a replantear no se pueda visualizar desde el punto estación actual.

8.3.1 Arrastrando Coordenadas

Sitúe el instrumento en un punto conocido y mida las coordenadas de los siguientes puntos arrastrando coordenadas.



Procedimiento	Tecla	Pantalla
<p>1 Pulse la tecla [F4](P↓) del menú 1/2 de replanteo para obtener el menú 2/2 de replanteo.</p> <p>2 Pulse la tecla [F2](PUNTO NUEVO).</p> <p>3 Pulse la tecla [F1](RADIACION).</p> <p>4 Pulse la tecla [F2](LIST) para mostrar la lista del ARCHIVO de coordenadas. *1)</p>		<div>REPLANTEO 1/2 F1 : INGRES. EST. OCUP F2 : REFER ATRÁS F3 : PUNTO P↓</div>
	[F4]	<div>REPLANTEO 2/2 F1 : SELEC. ARCHIVO F2 : PUNTO NUEVO F3 : FACTOR CORREC. P↓</div>
	[F2]	<div>PUNTO NUEVO F1 : RADIACION F2 : RESECCION</div>
	[F1]	<div>SELEC. ARCHIVO NF : _____ INGRE LIST — INTRO</div>
	[F2]	<div>COORDENADAS /C0123 →*TACEPTABDATA /C0345 TOPCDATA /C0789 — BUSC — INTRO</div>
(continuación)		

Procedimiento	Tecla	Pantalla
5 Desplácese por la lista pulsando la tecla [▲] o [▼] y seleccione el ARCHIVO que desea utilizar. *2),3)	[▲] o [▼]	<div>* TACEPTABDATA /C0345 → TOPCDATA /C0789 SATIDATA /C0456 --- BUSC --- INTRO</div>
6 Pulse la tecla [F4](INTRO). Se seleccionará el ARCHIVO.	[F4]	<div>RADIACION N° PT</div>
	[F1]	<div>INGRE BUSC --- INTRO 1234 5678 90. – [ENT]</div>
7 Pulse la tecla [F1](INGRE) e introduzca el nombre del punto nuevo. *4) Pulse la tecla [F4](ENT).	Introducir N° PT [F4]	<div>ALTURA PRISMA INGRESAR A.PRIS: 0.000 m INGRE --- --- INTRO</div>
8 Introduzca la altura del prisma del mismo modo.	Introducir altura prisma [F4]	<div>ALTURA PRISMA INGRESAR A.PRIS: 1.235 m >Visar ? [SI] [NO]</div>
9 Colime el punto nuevo y pulse la tecla [F3](SI). Comienza la medición de distancia.	Colimar [F1]	<div>HD : 123°40'20" DH* < m DV : m > Midiendo... <div>< completa ></div><div>↓</div><div>N : 1234.567 m E : 123.456 m Z : 1.234 m > REGIST ? [SI] [NO]</div></div>
10 Pulse la tecla [F3](SI). El nombre y valor de la coordenada se guardan en COORDENADA. Aparece el menú de introducción para el próximo punto. N° PT aumenta automáticamente.	[F3]	<div>RADIACION N° PT :2_____</div> <div>INGRE BUSC --- INTRO</div>
<div>*1) Si desea introducir directamente el nombre del archivo, pulse la tecla [F1](INGRE) e introdúzcalo. *2) Al seleccionar un archivo aparecerá la marca "*" a la izquierda del nombre del mismo. *3) Puede buscar los datos del archivo indicado con una flecha, pulsando la tecla [F2](BUSC). *4) Consulte el Capítulo 2.6 "Cómo Introducir Caracteres Alfanuméricos". *5) Aparece un error cuando la memoria esta llena</div>		


8.3.2 Resección

Coloque el instrumento en un punto nuevo y calcule las coordenadas de dicho punto utilizando los datos de las coordenadas de un máximo de siete puntos conocidos y las medidas realizadas a estos puntos.

Con esta observación, la resección es posible.

- Resección por medición de distancia : se deben medir 2 o mas puntos
- Resección por medición de ángulo : se deben medir 3 o mas puntos

El valor de las coordenadas de un punto ocupado se calculara utilizando el método "least squares". (En el caso de realizar la medición de 3 puntos conocidos utilizando únicamente la medición angular, el valor no debe ser calculado con el método least squares).



Procedimiento	Tecla	Pantalla
<div>1 Pulse la tecla [F4](P↓) del menú 1/2 de replanteo para obtener el menú 2/2 de replanteo.</div> <div>2 Pulse la tecla [F2](PUNTO NUEVO).</div> <div>3 Pulse la tecla [F2](BISECCION).</div>		<div>REPLANTEO1/2</div> <div>F1 : INGRES. EST. OCUP</div> <div>F2 : REFER. ATRAS</div> <div>F3 : PUNTO P↓</div>
	[F4]	<div>REPLANTEO2/2</div> <div>F1 : SELEC. ARCHIVO</div> <div>F2 : PUNTO NUEVO</div> <div>F3 : FACT. CORREC. P↓</div>
	[F2]	<div>NUEVA ESTQACION</div> <div>F1 : RADIACION</div> <div>F2 : RESECCION</div>
	[F2]	<div>PUNTO NUEVO</div> <div>N° PT: _____</div>
	[F1]	<div>INGRE BUSC OMI INTRO</div>

Procedimiento	Tecla	Pantalla
4 Pulse la tecla [F1](INGRE) e introduzca el nombre del punto nuevo. *1),2) Pulse la tecla [F4](SKP).	Introducir N° PT [F4]	
5 Introduzca la altura del instrumento de igual modo	[F1] Introducir H. Inst [F4]	ALTURA INSTRUMENTO INGRESAR A.INS: 0.000 m INGRE — — INTRO
6 Introduzca el número del punto conocido A. *3)	[F1] Introducir N° PT [F4]	NUMERO 01# N° PT INGRE LIST NEZ INTRO 1234 5678 90. — [INT]
7 Introduzca la altura del prisma.	[F1] Introducir altura prisma. [F4]	ALTURA PRISMA INGRESAR A.PRIS: 0.000 m INGRE — — INTRO 1234 5678 90. — [INT]
8 Colime el punto conocido A y pulse la tecla [F3](ANG) o [F4](DIST). Ejemplo:[F4](DIST) Comienza la medición de la distancia. Aparece la pantalla de introducción del punto conocido B.	Colimar [F4]	ALTURA PRISMA INGRESAR A.PR: 1.235 m >Visar ? ANG DIST HD : 123°40'20" DH* < m DV : m > Midiendo... < completa > ↓ NUMERO 02# N° PT INGRE LIST YXZ INTRO ↓ SELEC. FACTOR ESCALA F1 : USAR ULT.DATO F2 : CALC DATO MED.
9 Realice las operaciones indicadas en ⑥,⑦ y ⑧ con el punto conocido B. Cuando haya medido dos puntos con la tecla [F4](DIST), se calculará el ERROR RESIDUAL *4)		
10 Seleccionar el FACTOR DE ESCALA (DE CORRECCIÓN) para el cálculo del ERROR RESIDUAL pulsando la tecla [F1] o [F2]. *5) Ejemplo: [F1]	[F1]	ERROR RESIDUAL dDH = 0.015 m dZ = 0.005 m PROX — F.E CALC

(continuación)

Procedimiento	Tecla	Pantalla
<p>11 Pulse la tecla [F1](PROX) para medir otros puntos. Puede medir un máximo de siete puntos.</p> <p>12 Realice las operaciones indicadas en 6, 7 y 8 con el punto conocido B.</p>	[F1]	<div>NUMERO 03# N° PT INGRE LIST YXZ INTRO</div> <div>HD : 123°40'20" DH* < m DV : m > Midiendo...</div> <div>< completa ></div> <div>HD :123°-123°40'20" m DH : 123.456 m DV : 1.234 m PROX ____ ____ CALC</div>
<p>13 Pulse la tecla [F4](CALC). Se muestra la Desviación estándar. Unidad (seg.) o (mGON) o (mMIL)</p>	[F4]	<div>Desviación estandar = 1.23 seg. ____ ↓ ____ YXZ</div>
<p>14 Pulsar la tecla [F4](P↓) . Se mostrará la desviación estándar de cada coordenada. Unidad (mm) o (pulgada) La pantalla cambiará al pulsar la tecla [F2]</p>	[F2]	<div>DG(n) : - 1.23 mm DG(e) : - 1.23 mm DG(z) : - 1.23 mm ____ ↑ ____ YXZ</div>
<p>15 Pulse la tecla [F4](NEZ). Aparecerá la coordenada del punto nuevo.</p>	[F4]	<div>N : 65.432 m E : 876.543 m Z : 1.234 m > REG ? [SI] [NO]</div>
<p>16 Pulse la tecla [F3](SI). *6) Los datos del punto nuevo se guardarán en el ARCHIVO de coordenadas y el valor de la coordenada de RADIACION se modificará por el PUNTO NUEVO calculado. La pantalla volverá al menú de punto nuevo.</p>	[F3]	<div>PUNTO NUEVO F1 : RADIACION F2 : RESECCION</div>
<p>*1) Consulte el Capítulo 2.6 “Cómo Introducir Caracteres Alfanuméricos”.</p> <p>*2) Pulse la tecla [F3](ESC) cuando no sea necesario guardar en la memoria los datos del punto nuevo.</p> <p>*3) Para introducir las coordenadas del punto conocido directamente por el teclado, pulse la tecla [F3](NEZ).</p> <p>*4) ERROR RESIDUAL; dDH (Distancia reducida INGRE dos puntos conocidos) = Valor medido - Valor calculado dZ = (coordenada Z del punto nuevo, calculado a partir del punto conocido A) - (coordenada Z del punto nuevo, calculado a partir del punto B).</p> <p>*5) [F1:USAR ULT.DATO]. El ERROR RESIDUAL ha sido calculado con el FACTOR DE ESCALA ya introducido. [F1:CALC .DATO MED]. El ERROR RESIDUAL ha sido calculado sin considerar el FACTOR DE ESCALA introducido. En este caso, se calculará un FACTOR DE ESCALA (CORRECCIÓN) nuevo a partir de los datos de medición y se sustituirá el antiguo. ● Para controlar el valor del FACTOR DE ESCALA, pulse la tecla [F3](F.E).</p> <p>*6) En caso de medir todos los puntos por medicion angular solamente, aparecera la siguiente pantalla. Usted puede seleccionar calculo de coordenadas Z</p>		

CALC. COORD Z

F1: SI

F2 : NO

F1(SI) : :se calculan las coordenadas N, E, Z con los datos de medición angular.

F2(NO): :Se calculan las coordenadas N y E con los datos de medición de la coordenada. No se calcula la coordenada Z.

Al finalizar la medición de distancia, se calcula la coordenada Z como un valor principal de la distancia relativa (datos de distancia vertical)

*7) La pantalla muestra ">SET ?" al presionar [F3](IGNORA) en el paso **4**. En este caso, los nuevos datos del punto no son almacenados en el archivo de datos de coordenadas, solo el valor de la coordenada ocupada cambia al NUEVO PUNTO calculado.

● **Visualizar la Lista de Puntos**

Además de poder visualizar la Lista de puntos e introducir datos en esta lista, se pueden ver las coordenadas de un punto.
[Ejemplo: Ejecución del Modo de replanteo]


Procedimiento	Tecla	Pantalla
<p>1 Pulse la tecla [F2](LIST) mientras utiliza el modo de REPLANTEO . La flecha → indica los datos seleccionados.</p> <p>2 La lista se incrementará o reducirá pulsando las siguientes teclas. [▲] o [▼] : Aumento o reducción en intervalos de una unidad. [▶] o [◀] : Aumento o reducción en intervalos de diez unidades.</p> <p>3 Para mostrar las coordenadas de los datos seleccionados pulse la tecla [F1](VER). Puede desplazarse por los datos de los puntos pulsando la tecla [▲] o [▼].</p> <p>4 Pulse la tecla [ESC]. La pantalla vuelve a la Lista.</p> <p>5 Pulse la tecla [F4](INTRO). El número del punto seleccionado se determina como N° PT.</p>	<p>[F2]</p> <p>[▲] , [▼], [▶] , [◀]</p> <p>[F1]</p> <p>[ESC]</p> <p>[F4]</p>	<div>REPLANTEO N° PT INGRE LIST YXZ INTRO</div> <div>[TOPCON] → DATO-01 DATO-02 VER BUSC — INTRO</div> <div>DATO-49 → DATO-50 DATO-51 VER BUSC — INTRO</div> <div>N° PT (DATO-50 X] 100.234 m Y] 12.345 m Z] 1.678 m</div> <div>DATO-49 → DATO-50 DATO-51 VER BUSC — INTRO</div> <div>ALTURA PRISMA INGRESAR A.PR : 0.000 m INGRE — — INTRO</div>
		● El procedimiento de [F2](BUSC) es el mismo que el de "BUSCAR" en el modo del ADMINISTRADOR DE MEMORIA. Para más información consulte el Capítulo 9 “EL ADMINISTRADOR DE MEMORIA”.

9 EL ADMINISTRADOR DE MEMORIA

Este modo presenta las siguientes opciones para la memoria interna.

- 1) EST. DE ARCHIVO.: Control del número de datos almacenados / Capacidad Restante de la memoria interna.
- 2) BUSCAR: búsqueda de los datos Almacenados
- 3) MANTEN. ARCHIVO: Borrado de Archivos / Edición de nombres de archivos
- 4) INGRES COORD: Para introducir coordenadas en el archivo de coordenadas.
- 5) BORRAR COORD.: Eliminación de coordenadas del archivo de coordenadas.
- 6) INGRE CODIGOS: Para introducir códigos de punto en la Librería del CÓDIGOS.
- 7) TRANSFERIR DATOS: Envío de datos medidos, coordenadas o datos de la librería de CÓDIGOS / Volcado de las coordenadas o datos de la Librería del CÓDIGOS / Introducción de los parámetros de comunicación.
- 8) INICIALIZAR: Inicialización (borrado) de la memoria interna.

- **Menú del administrador de memoria**
El instrumento pasará al Modo MENU 1/3 al pulsar la tecla [MENU].
Pulse la tecla [F3](MEMORIA), y aparecerá el menú 1/3 de la MEMORIA.



9.1 Visualización del Estado de la Memoria Interna

Este modo se utiliza para comprobar el estado de la memoria interna.

Procedimiento	Tecla	Pantalla
1 Pulse la tecla [F3](MEMORIA) del menú 1/3.	[F3]	<div>ADMINIST. DE MEMO 1/3 F1 : EST. DE ARCHIVO. F2 : BUSCAR F3 : MANTEN ARCHIVO P↓</div>
2 Pulse la tecla [F1](EST DE ARCHVO). Aparece el número total de Archivos de lecturas almacenados y de Archivos de coordenadas.	[F1]	<div>EST DE ARCHIVO 1/2 ARCHIV. MED: 3 ARCHIV. COORD.: 6 [.....] P↓</div> <div>↑ Capacidad de memoria disponible.</div>
3 Pulsar la tecla [F4](P↓). Aparece el número total de lecturas y coordenadas almacenadas en todos los Archivos. *1)	[F4]	<div>EST. DE ARCHVO 2/2 ARCHIV. MED : 0100 ARCHIV. COORD: 0050 [.....] P↓</div>
<div>*1) Cada archivo de coordenadas tiene unos datos extra para el área de trabajo.</div> <div>● La pantalla de ARCHIVOS/DATOS alterna pulsando la tecla [F4](P).</div> <div>● Para volver al menú principal del ADMINISTRADOR DE MEMORIA, pulse la tecla [ESC].</div>		

9.2 Búsqueda de Datos

Este menú se utiliza para buscar los datos almacenados en toma de datos y replanteo. Puede seleccionar cualquiera de los tres modos de búsqueda siguientes para cada tipo de archivos.

- 1: Búsqueda del primer dato
 - 2: Búsqueda del último dato
 - 3: Búsqueda del punto(LECTURA, COORDENADAS.)
- Búsqueda por número de código (LIBRER .CODIGOS)

LECTURAS : Datos medidos con el menú de toma de datos.
COORDENADAS : Datos de las coordenadas para el replanteo, puntos de control y datos de los puntos nuevos medidos en el modo de replanteo.
LIBRER. CÓDIGO P: Datos registrados con un número comprendido INGRE 1 y 50 en la Librería del Códigos de Puntos

Nombre del punto (N° PT. ORI#), ID, CÓDIGO P y datos de la altura (H. Inst, A. PR) pueden corregirse en el modo de búsqueda.
Los valores de medida no se pueden corregir.

9.2.1 Búsqueda de Datos Almacenados

Ejemplo: Búsqueda por número de punto.

Procedimiento	Tecla	Pantalla
1 Pulse la tecla [F3](MEMORIA) del menú 1/3.	[F3]	MEMORIA 1/3 F1 : EST. DE ARCHVO. F2 : BUSCAR F3 : MANTEN. ARCHVO P
2 Pulse la tecla [F2](BUSC).	[F2]	BUSCAR F1 : DATOS MEDDICION F2 : DATOS COORDEN. F3 : LIBR. CODIGOS
3 Pulse la tecla [F1](LECTURAS) .	[F1]	SELEC. UN ARCHIVO NF :REP INGRE LIST — INTRO
4 Pulse la tecla [F1](INGRE) e introduzca el Nombre del ARCHIVO. Pulse la tecla [F4](ENT). *1),2)	[F1] Introducir NF [F4]	BUSCAR DAT. LECTURAS F1 : PRIMER DATO F2 : ULTIMO DATO F3 : DATO N° PT
5 Pulse la tecla [F3](PUNTO #).	[F3]	BUSCAR PUNTO N° PT INGRE — — INTRO (continuación)
6 Pulse la tecla [F1](INGRE) e introduzca N° PT. Pulse la tecla [F4](ENT). *1)	[F1] Introducir N° PT [F4]	N° PT TOP-104 1/2 N 98°36'20" E 160°40'20" Z 0°00'00" ↓

Procedimiento	Tecla	Pantalla
7 Pulse la tecla [F4] para desplazarse por los datos del punto seleccionado.		<div>N° PT TOP-104 2/2</div> <div>CODIGO </div> <div>X 1.200 m</div> <div>EDITAR ↓</div>
<div>*1) Consulte el Capítulo 2.6 “Cómo Introducir Caracteres Alfanuméricos”.</div> <div>*2) Para mostrar la lista de archivos pulse la tecla [F2](LIST).</div> <div>● " "indica que los datos mostrados en la pantalla son los datos registrados.</div> <div>● Utilice la tecla [▲] o [▼] para pasar al punto siguiente o anterior.</div> <div>● Para buscar los datos de la medición (LECTURAS) o los de las coordenadas (COORDENADA) del mismo número de punto, pulse la tecla [◀] o [▶].</div>		

- **Editar datos en el modo de búsqueda**
Nombre del punto (N° PT. ORI#), ID, CODIGO y altura de prisma o instrumento (H. Inst, A.PR) pueden corregirse en el modo de búsqueda.
El valor medido no puede corregirse.

Procedimiento	Tecla	Pantalla
1 Pulse la tecla [F1](EDITAR) de la última página de los datos mostrados.	[F1]	<div>N° PT TOP-104 2/2</div> <div>CODIGOP </div> <div>Y 1.000 m</div> <div>EDITAR ↓</div>
		<div>N° PT → TOP-104</div> <div>CODIGO :</div> <div>ALT PR : 1.000 m</div> <div>INGRE — — — INTRO</div>
		<div>N° PT : TOP-104</div> <div>CODIGO :</div> <div>A.PR → 1.000 m</div> <div>INGRE — — — INTRO</div>
		<div>N° PT → TOP-104</div> <div>CODIGOP :</div> <div>ALT.PRIS : 1.200 m</div> <div>>GUARDAR? [SI] [NO]</div>
		<div>N° PT → TOP-104</div> <div>CODIGOP </div> <div>ALT.PRIS 1.200 m</div> <div>EDITAR</div>
2 Seleccione la opción para corregir pulsando la tecla [▲] o [▼].	[▲] o [▼]	
3 Pulse la tecla [F1](INGRE) e introduzca los datos. *1) Pulse la tecla [F4](ENT).	[F1] Introducir datos [F4] [F4]	
5 Pulse la tecla [F3](SI).	[F3]	
<div>*1) Consulte el Capítulo 2.6 “Cómo Introducir Caracteres Alfanuméricos”.</div> <div>● Al editar, ID y el CÓDIGO P no están asociados con la Librería de Códigos.</div> <div>● Aunque los datos de la altura (A.INr, A.PR) son correctos, los datos medidos no se pueden corregir.</div>		

9.2.3 Búsqueda en la Librería de Códigos


Ejemplo de búsqueda: Búsqueda del número de código.

Procedimiento	Tecla	Pantalla
1 Pulse la tecla [F3](MEMORIA) del menú 1/3.	[F3]	<div>MEMORIA1/3</div> <div>F1 : EST. ARCHVO</div> <div>F2 : BUSCAR</div> <div>F3 : MANTEN. ARCHVO P↓</div>
2 Pulse la tecla [F2](BUSC).	[F2]	<div>BUSCAR</div> <div>F1 : DATOS MEDICION</div> <div>F2 : DATOS COORDEN.</div> <div>F3 : LIBR. CODIGOS</div>
3 Pulse la tecla [F3](LIBRER. CODIG.P).	[F3]	<div>BUSCAR DATO CODIGO</div> <div>F1 : PRIMER DATO</div> <div>F2 : ULTIMO DATO</div> <div>F3 : N° BUSCAR</div>
4 Pulse la tecla [F3] (BUSCAR N°.).	[F3]	<div>BUSC No. CODIGOS</div> <div>No.</div> <div>INGRE — — — — — INTRO</div>
	[F1]	
5 Pulse la tecla [F1](INGRE) e introduzca el número. Pulse la tecla [F4](ENT). *1) Aparecen el número y los datos asociados. *2)	Introducir N° PT [F4]	<div>011 : BORDILLO</div> <div>→ 012 : TALUD</div> <div>013 : CUNETAS</div> <div>EDITAR — — — — — CLR — —</div>
<div>*1) Consulte el Capítulo 2.6 “Cómo Introducir de Caracteres Alfanuméricos”.</div> <div>● Utilice la tecla [▲] o [▼] para pasar al punto siguiente o anterior.</div> <div>*2) Para corregir el código de punto, pulse la tecla [F2](EDITAR).</div> <div>Para borrar el código de punto, pulse la tecla [F3](CLR).</div>		

9.3 Mantenimiento de Archivos

Este modo presenta las siguientes opciones:
Renombrar ARCHIVO / Búsqueda de datos en un ARCHIVO / Borrado de Archivos

- **Menú de MANTENIMIENTO DE ARCHIVOS**



Pulsando la tecla [F3] (MANTEN. ARCHVO) del menú 1/3 del ADMINISTRADOR DE MEMORIA aparece la lista de archivos.

- Símbolo de discriminación de archivo (*, @, &)
El símbolo de discriminación de archivo (*, @, &) colocada antes del nombre del archivo indica el estado del mismo.
Para los datos de archivo de medición
" * " : archivo seleccionado para el modo de CAPTURA DE DATOS:
Para archivos de datos de coordenada
" * " :archivo seleccionado para el modo de REPLANTEO.
" @ " :archivo de coordenadas seleccionado para el modo de CAPTURA DE DATOS.
" & " :archivo de coordenadas seleccionado para ambos modos REPLANTEO y CAPTURA DE DATOS
- Carácter de discriminación de archivo (M, C)
El carácter de discriminación de archivo (M, C) colocado antes de cuatro figuras indica el tipo de dato.
"M" :datos de medición
"C" :datos de coordenadas
- Cuatro figuras significa el numero total de datos en el archivo.
(El ARCHIVO de coordenadas presenta datos adicionales de trabajo.)
- Utilice la tecla [▲] o [▼] para pasar al punto siguiente o anterior.

9.3.1 Renombrar un archivo

Puede renombrar un archivo ya existente de la memoria interna.

Procedimiento	Tecla	Pantalla
1 Pulse la tecla [F3](MANTEN. FICHE) del menú 1/3 del Administrador de Memoria.	[F3]	<div>→ MEDD1 M0123 COORD1/ C0056 REN BUSC BOR —</div>
2 Seleccione un archivo pulsando la tecla [▲] o [▼].	[▲] o [▼]	<div>MEDD1 M0123 → COORD1/ C0056 COORD2/ C0098 REN BUSC BOR —</div>
3 Pulse la tecla [F1](REN).	[F1]	<div>MEDD1 M0123 = COORD1/ C0056 COORD1/ C0098 1234 5678 90. – [ENT]</div>
4 Introduzca el nuevo nombre de ARCHIVO. Pulse la tecla [F4](ENT). *1)	Introducir NF [F4]	<div>MEDD1 M0123 → COORD5/ C0056 COORD1/ C0098 REN BUSC BOR —</div>
*1) Consulte el Capítulo 2.6 “Cómo Introducir Caracteres Alfanuméricos”. No pueden utilizar nombres de archivos ya existentes. Para volver al menú de MANTEN.FICH , pulse la tecla [ESC].		

9.3.2 Buscar Datos en un archivo

Puede buscar datos en un archivo de la memoria interna.

Procedimiento	Tecla	Pantalla
1 Pulse la tecla [F3](MANTEN.ARCHVO) del menú 1/3 del Administrador de Memoria.	[F3]	<div>→ MEDD1 M0123 COORD1/ C0056 REN BUSC BOR —</div>
2 Seleccione un ARCHIVO para la búsqueda pulsando la tecla [▲] o [▼].	[▲] o [▼]	<div>MEDD1 M0123 → COORD1/ C0056 COORD2/ C0098 REN BUSC BOR —</div>
3 Pulse la tecla [F2] (BUSC).	[F2]	<div>BUSCAR [COORD1] F1 : PRIMER DATO F2 : ULTIMO DATO F3 : N° PUNTO</div>
4 Seleccione el método de búsqueda pulsando la tecla [F1] a [F3]. *1)	[F1] ó [F3]	
*1) Puesto que las operaciones siguientes son iguales a las indicadas en el Capítulo 9.2 “Búsqueda de Datos”, consulte dicha sección. Para volver al menú de MANTEN. ARCHVO, pulse la tecla [ESC].		

9.3.3 Borrado de un archivo

Este modo borra un archivo de la memoria interna. Sólo puede borrar un archivo cada vez.

Procedimiento	Tecla	Pantalla
1 Pulse la tecla [F3](MANTEN.FICH) del menú 1/3 del Administrador de Memoria.	[F3]	<div>→MEDD1 M0123 COORD1/ C0056 REN BUSC BOR ——</div>
2 Seleccione el ARCHIVO que desea borrar pulsando la tecla [▲] o [▼].	[▲] o [▼]	<div>MEDD1 M0123 →COORD1/ C0056 COORD2/ C0098 REN BUSC BOR ——</div>
3 Pulse la tecla [F3](BORR).	[F3]	<div>MEDD1 M0123 →COORD1/ C0056 COORD2/ C0098 > BORRAR ? [NO] [SI]</div>
4 Confirme el borrado y pulse la tecla [F4](SI).	[F4]	<div>MEDD1 M0123 →COORD2/ C0098 COORD3/ C0321 REN BUSC BOR ——</div>
● Para volver al Menú de MANTEN.FICH pulse la tecla [ESC].		

9.4 Introducir Coordenadas Directamente por Teclado

9.4.1 Ingreso de Datos de Coordenadas

Las coordenadas de un punto de replanteo o de control se pueden introducir directamente a través del teclado. Estos datos se guardan en un archivomemoria interna.

Procedimiento	Tecla	Pantalla
1 Pulse la tecla [F3](MEMORIA) del menú 1/3	[F3]	<div>MEMORIA1/3</div> <div>F1 : EST. DE ARCHVO</div> <div>F2 : BUSCAR</div> <div>F3 : MANTEN ARCHVO P↓</div>
2 Pulsar la tecla [F4](P↓).	[F4]	<div>MEMORIA2/3</div> <div>F1 : INGRES COORD</div> <div>F2 : BORRAR COORD.</div> <div>F3 : INGRE CODIGOS P↓</div>
3 Pulse la tecla [F1](INGRES COORD).	[F1]	<div>SELEC. UN ARCHIVO</div> <div>FN:</div> <div>INGRELISTINTRO</div>
4 Pulse la tecla [F1](INGRE) e introduzca el Nombre del archivo que desea introducir. Pulse la tecla [F4](ENT). *1)	[F1] Introducir NF [F4]	<div>INGRESAR COORDENADAS</div> <div>F1: NEZ</div> <div>F2: PTL</div> <div>INGRELISTINTRO</div>
5 Seleccione el tipo de coordenadas. NEZ: Datos de coordenadas PTL: Datos de coordenadas para punto a línea	[F1]	<div>INGRE COORD</div> <div>No PT: _____</div> <div>Z : 1.678 m</div> <div>INGREINTRO</div>
6 Presione la tecla [F1](INGRE) y el No. PT Presione la tecla [F4](INGRE) *1)	[F1] Introducir N° PT [F4]	<div>N→100.234 m</div> <div>E : 12.345 m</div> <div>Z : 1.678 m</div> <div>INGREINTRO</div>
7 Presione la tecla [F1](INGRE) y el No. PT Presione la tecla [F4](INGRE) *1)	[F1] Introducir datos [F4]	<div>INGRE COORD</div> <div>PCODE: _____</div> <div>INGRELISTINTRO</div>
8 Ingrese el código y presione la tecla [F4](INGRE). Aparece la pantalla siguiente, el numero de punto se incrementa automáticamente.	[F1] Introducir código [F4]	<div>INGRE COORD</div> <div>No PT: TOPCON-102</div> <div>INGREINTRO</div>
*1) Consulte el Capítulo 2.6 “Cómo Introducir Caracteres Alfanuméricos”.		

9.4.2 Ingresar Datos PTL (Punto a Línea)

Los datos de coordenadas PTL para el punto de replanteo ó punto de control se pueden ingresar directamente desde el teclado. Estos datos pueden almacenarse en un archivo en la memoria interna.

Procedimiento	Tecla	Pantalla
1 Pulse la tecla [F3](MEMORIA) del menú 1/3	[F3]	<div>MEMORIA1/3</div> <div>F1 : EST. DE ARCHVO</div> <div>F2 : BUSCAR</div> <div>F3 : MANTEN ARCHVO P↓</div>
2 Pulsar la tecla [F4](P↓).	[F4]	<div>MEMORIA2/3</div> <div>F1 : INGRES COORD</div> <div>F2 : BORRAR COORD.</div> <div>F3 : INGRE CODIGOS P↓</div>
3 Pulse la tecla [F1](INGRES COORD).	[F1]	<div>SELEC. UN ARCHIVO</div> <div>FN:</div> <div>INGRE LIST --- INTRO</div>
4 Pulse la tecla [F1](INGRE) e introduzca el Nombre del archivo que desea introducir. Pulse la tecla [F4](ENT). *1)	[F1] Introducir NF [F4]	<div>INGRESAR COORDENADAS</div> <div>F1: NEZ</div> <div>F2: PTL</div> <div>INGRE LIST --- INTRO</div>
5 Seleccione el tipo de coordenadas. NEZ: Datos de coordenadas PTL: Datos de coordenadas para punto a línea	[F1]	<div>INGRE COORD</div> <div>No PT: _____</div> <div>Z : 1.678 m</div> <div>INGRE --- --- INTRO</div>
6 Presione la tecla [F1](INGRE) y el No. PT Presione la tecla [F4](INGRE) *1)	[F1] Introducir N° PT [F4]	<div>L→ m</div> <div>O : m</div> <div>E : m</div> <div>INGRE --- --- INTRO</div>
7 Presione la tecla [F1](INGRE) y el No. PT Presione la tecla [F4](INGRE) *1) L: Línea O: desplazamiento E: Elevación	[F1] Introducir datos [F4]	<div>PCODE</div> <div>DESDE: _____</div> <div>A : _____</div> <div>INGRE LIST --- INTRO</div>
Ingrese el código y presione la tecla [F4](INGRE). Aparece la pantalla siguiente, el número de punto se incrementa automáticamente.	[F1] Introducir código [F4]	<div>INGRE COORD</div> <div>No PT: TOPCON-102</div> <div>INGRE --- --- INTRO</div>
*1) Consulte el Capítulo 2.6 “Cómo Introducir Caracteres Alfanuméricos”. *2) Cuando los datos del nombre del punto ingresado como DESDE ó A, no existen en el mismo archivo, se muestra un error.		

9.5 **Borrar Coordenadas de un archivo**

Puede borrar las coordenadas que se encuentran en un archivo.

Procedimiento	Tecla	Pantalla
1 Pulse la tecla [F3](MEMORIA) del menú 1/3	[F3]	<div>MEMORIA1/3</div> <div>F1 : EST. DE ARCHIVOS</div> <div>F2 : BUSCAR</div> <div>F3 : MANTEN. ARCHIVO P↓</div>
2 Pulsar la tecla [F4](P↓).	[F4]	<div>MEMORIA2/3</div> <div>F1 : INGRE NEZ</div> <div>F2 : BORRAR COORD.</div> <div>F3 : INGRE CODIGO P P↓</div>
3 Pulse la tecla [F2](BORRAR COORD).	[F2]	<div>SELEC. UN ARCHIVO</div> <div>FN:</div> <div>INGRE LIST — INTRO</div>
4 Pulse la tecla [F1](INGRE) e introduzca el Nombre del ARCHIVO. Pulse la tecla [F4](ENT). *1)	[F1] Introducir NF [F4]	<div>BORRAR DATOS COORD.</div> <div>N° PT</div> <div>INGRE LIST — INTRO</div>
5 Pulse la tecla [F1](INGRE) e introduzca N° PT. Pulse la tecla [F4](ENT). *1)	[F1] Introducir N° PT [F4]	<div>N : 100.234 m</div> <div>E : 12.345 m</div> <div>Z : 1.678 m</div> <div>> BORRAR ? [SI] [NO]</div>
6 Confirme los datos y pulse la tecla [F3](SI). Comienza el borrado. La pantalla volverá al menú 2/3 del Administrador de Memoria.	[F3]	
*1) Consulte el Capítulo 2.6 “Cómo Introducir Caracteres Alfanuméricos”.		

9.6 Editar la Librería de Códigos

Puede introducir los datos del Código de punto del Códigos del siguiente modo:
El Código de punto Está asociado con un número del 1al 50.
Puede editar el Código de punto del mismo modo que en el menú 2/3 de TOMA DE DATOS.

Procedimiento	Tecla	Pantalla
1 Pulse la tecla [F3](MEMORIA) del menú 1/3	[F3]	<div>MEMORIA1/3</div> <div>F1 : EST. DE ARCHIVO</div> <div>F2 : BUSCAR</div> <div>F3 : MANTEN ARCHIVO</div> <div>P↓</div>
2 Pulsar la tecla [F4](P↓).	[F4]	<div>MEMORIA2/3</div> <div>F1 : INGRE NEZ</div> <div>F2 : BORRAR COORD.</div> <div>F3 : INGRE CODIGO P↓</div>
3 Pulse la tecla [F3](INGRE CODIGO).	[F3]	<div>→ 001 : TOPCON</div> <div>002 : TACEPTAYO</div> <div>EDIT --- BOR ---</div>
4 La lista se incrementará o reducirá pulsando las siguientes teclas. [▲],[▼] : Aumento o reducción en intervalos de una unidad. [▶],[◀] : Aumento o reducción en intervalos de diez unidades.	[▲],[▼],[▶],[◀]	<div>→ 012 : ÁRBOL</div> <div>013 : CUNETAS</div> <div>EDIT --- BOR ---</div>
5 Pulse la tecla [F1](EDITAR).	[F1]	<div>→ 012 = ÁRBOL</div> <div>013 : CUNETAS</div> <div>1234 5678 90. - [ENT]</div>
6 Introduzca el CÓDIGO y pulse la tecla [F4](ENT) *1)	Introducir CODIGO [F4]	<div>→ 012 = POSTE</div> <div>013 : CUNETAS</div> <div>EDIT --- BOR ---</div>
*1) Consulte el Capítulo 2.6 “Cómo Introducir Caracteres Alfanuméricos”.		

9.7.2 Recibir Datos

Puede cargar los Archivos de coordenadas y códigos de punto desde un ordenador.
Ejemplo: Lectura de un archivo de coordenadas.

Procedimiento	Tecla	Pantalla
1 Pulse la tecla [F3](MEMORIA) del menú 1/3.	[F3]	MEMORIA 1/3 F1 : EST. DE ARCHVO F2 : BUSCAR F3 : MANTEN ARCHVO P↓
2 Pulsar la tecla [F4](P↓) dos veces.	[F4] [F4]	MEMORIA 3/3 F1 : TRANSFERIR DATOS F2 : INICIALIZAR P↓
3 Pulse la tecla [F1](TRANSFERIR DATOS).	[F1]	TRANSFERIR DATOS F1 : FORMATO GTS F2 : FORMATO SSS
4 Pulse la tecla [F1](FORMATO GTS).	[F1]	CARGAR DATOS F1 : ENVIAR DATOS. F2 : CARGAR DATOS F3 : PARAMETROS COMUN.
5 Pulse la tecla [F2].	[F2]	CARGAR DATOS F1 : DATOS COORD F2 : DATOS CODIGO
6 Seleccione el tipo de datos que desea recibir pulsando la tecla [F1] o [F2]. Ejemplo: [F1](DATO DE COORDENADAS.)	[F1]	ARCHIVO DE COORDENADAS NF: INGRE --- --- INTRO
7 Pulse la tecla [F1](INGRE) e introduzca el nuevo Nombre del archivo que desea recibir. Pulse la tecla [F4](ENT). *1)	[F1] Introducir NF [F4]	LEER DATOS COORD > CONFORME ? --- --- [SI] [NO]
8 Pulse la tecla [F3](SI).*2) Comienza la lectura. La pantalla vuelve al menú.	[F3]	LEER DATOS COORD <Leyendo datos.! > ALTO
*1) Consulte el Capítulo 2.6 “Cómo Introducir Caracteres Alfanuméricos”. *2) Para cancelar la lectura, pulse la tecla [F4] (SUSP).		

9.7.3 Selección de Parámetros de Comunicación

● Opciones del parámetro

Opciones	Selección de opciones	Índice
F1: Protocolo	[ACK/NAK], [UNA VIA]	Selección del protocolo Comunicación [ACK/NAK] o [UNA VIA]
F2: Baudios:	300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400	Selección de la velocidad de transferencia 300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400 baudios
F3: Car. / Paridad	[7/EVEN], [7/ODD], [8/NON]	Selección de la longitud y paridad de los datos. [7bit, even], [7bit, odd], [8bit, none]
F1: Bits paro	1, 2	Selección de los bits de paro (1 ó 2)

● Ejemplo de colocación: Velocidad: 19200

Procedimiento	Tecla	Pantalla
1 Pulse la tecla [F3](MEMORIA) del menú 1/3	[F3]	MEMORIA 1/3 F1 : EST. DE ARCVO F2 : BUSCAR F3 : MANTEN. ARCHVO P↓
2 Pulsar la tecla [F4](P↓) dos veces.	[F4] [F4]	MEMORIA 3/3 F1 : TRANSFERIR DATOS F2 : INICIALIZAR P↓
3 Presione la tecla [F1](TRANSFERIR DATOS)	[F1]	SELECC COM [F1 : BLUETOOTH] F2 : RS-232C INTRO
4 Pulse la tecla [F2](RS-232C).	[F2]	SELECC COM 3/3 F1 : BLUETOOTH [F2 : RS-232C] INTRO
5 Pulse la tecla [F4](ENT).	[F1]	TRANSFERIR DATOS F1 : FORMATO GTS F2 : FORMATO SSS
6 Pulse la tecla [F1](FORMATO GTS).	[F1]	TRANSFERIR DATOS F1 : ENVIAR DATOS. F2 : RECIBIR DATOS F3 : PARAMETROS COM P↓
7 Pulse la tecla [F3](PARAMETROS COM). 8 Presione la tecla [F2] (BAUDIOS)	[F3]	MAPAMETROS COM 1/2 F1 : ENVIAR DATOS. F2 : RECIBIR DATOS F3: PARAMETROS COM P↓
9 Seleccione las opciones pulsando las teclas [▲], [▼], [◀] y [▶]. *1)		BAUDIOS 1200 2400 4800 9600 [19200] 38400 INTRO

10 Pulse la tecla [F4](INTRO).	[F4]	PARAMETROS COMUN 1/2 F1 : PROTOCOLO F2 : BAUD RATE F3 : CAR. / PARIDAD P↓	
*1) Para anular pulse la tecla [ESC].			

9.8 Inicializar Equipo

Este modo se utiliza para inicializar la memoria interna.
Puede inicializar los siguientes datos.
ARCHIVO AREA: Todo el área de archivos: de medición y coordenadas.
LISTA CODIGO P: Datos de la librería de Códigos
TODOS LOS DATOS: ARCHIVOS y CÓDIGOS
Observe que los siguientes datos no se inicializan, incluso si se realiza la operación de inicialización: Coordenadas del instrumento, altura del instrumento y altura del prisma.

Ejemplo de inicialización: TODOS LOS DATOS (DATOS archivo y CÓDIGO DATO)

Procedimiento	Tecla	Pantalla
1 Pulse la tecla [F3](MEMORIA) del menú 1/3	[F3]	MEMORIA 1/3 F1 : EST. DE ARCHVO F2 : BUSCAR F3 : MANTEN. ARCHVO P↓
2 Pulsar la tecla [F4](P↓) dos veces.	[F4] [F4]	MEMORIA 3/3 F1 : TRANSFERIR DATOS F2 : INICIALIZAR P↓
3 Pulse la tecla [F2](INICIALIZAR).	[F2]	INICIALIZAR F1 : AREA ARCHIVOS F2 : LISTA CODIGOS F3 : TODOS DATOS
4 Seleccione los datos de la inicialización pulsando una de las teclas [F1], [F2] o [F3]. Ejemplo: [F3](TODOS LOS DATOS)	[F3]	INICIALIZAR DATOS TODOS BORRADO ! > Conforme? [NO] [SI]
5 Para confirmar el dato a borrar pulse la tecla [F4](SI). Comienza la inicialización. La pantalla vuelve al menú.	[F4]	INICIALIZAR DATOS <Inicializando!> ↓ MEMORIA 3/3 F1 : TRANSFERIR DATOS F2 : INICIALIZAR P↓

10 MODO SONIDO

Este modo muestra el nivel de señal de retorno del EDM (SEÑAL), el valor de la corrección atmosférica (PPM) y el valor de la corrección de la constante del prisma (PRISM).
La alarma se activa al recibir la luz reflejada desde el prisma. Esta función facilita la colimación cuando el objetivo es difícil de localizar.

Procedimiento	Tecla	Pantalla
<div>1 Presione la tecla [F4] para ir a la pantalla 2 en el modo de medición de distancia ó la pantalla 3 en el modo de medición de coordenadas.</div>	[F4]	<div>V : 120° 30' 40" HD: 123.354 m DI: 5.678 m MEDI MODO NP/P P1↓ DESP. ESTAQ S/A P2↓</div>
<div>2 Al pulsar la tecla [F3](S/A) el modo pasa al modo Señal/Audio.</div> <div>La pantalla indica el valor de la corrección de la constante del prisma (PRISM), la corrección atmosférica (PPM) y el nivel de señal de retorno (SEÑAL).</div>	[F3]	<div>PSM: 0.0 PPM 0.0 SPM : 0.0 SIGNO: [■■■■■] PRISM PPM T-P ——</div>
<div><ul style="list-style-type: none">● AL recibir la luz reflejada, la alarma se activa y comienza a sonar. Se puede detener la alarma, ver Capítulo 16 “SELECCIÓN DEL MODO DE AUDIO”● Las teclas [F1] ~ [F3] se utilizan para ajustar la corrección atmosférica y la constante del prisma.● Para volver al modo normal de medición, pulse la tecla [ESC].</div>		

11 INTRODUCIR LA CONSTANTE DEL PRISMA

El valor de la constante del prisma Topcon debe ser cero. Si utiliza prismas de marcas diferentes a Topcon, deberá comprobar la constante del prisma de ese prisma en particular, y si es necesario, corregir en el aparato.
Una vez introducido el valor, éste se mantendrá al apagar el instrumento.

Nota: Verifique que el valor de la constante en el modo sin prisma es 0 al medir puntos como paredes en el modo sin prisma.

Procedimiento	Tecla	Pantalla
1 Presione la tecla [F4] para ir a la pantalla 2 en el modo de medicion de distancia ó la pantalla 3 de medicion de distancia.	[F4]	<div>HR : 120° 30' 40''</div> <div>DH : 123.456 m</div> <div>DV : 5.678 m</div> <div>MED MODO NP/P P1↓</div> <div>DESP REPL S/A P2↓</div>
2 Presione la tecla [F3](S/A)	[F3]	<div>PSM: 0.0 PPM 0.0</div> <div>NPM: 0.0</div> <div>SIGNO:[]</div> <div>PRISM PPM T-P ---</div>
3 Presione la tecla [F1] (PRISM)	[F1]	<div>CONF CONST. PRISM</div> <div>PRISM → 0.0 mm</div> <div>N-PSM : 0.0 mm</div> <div>INGRE ---- ---- INTRO</div>
4 Seleccione el valor de correccion de la constante del prisma usando las tecla [▼] ó [▲] PRISM: valor de correccion de la constante del prisma N-PRISM: valor de correccion de la constante Sin-prisma	[▼] ó [▲]	<div>CONF CONST. PRISM</div> <div>PRISM : 0.0 mm</div> <div>N-PSM → 0.0 mm</div> <div>INGRE ---- ---- INTRO</div>
5 Ingrese el valor de la constante del prisma. *1) Regresa a la pantalla de selección del modo audio.	[F1] Ingresar Datos [F4]	<div>PSM : 14.0 PPM 0.0</div> <div>NPM : 0.0</div> <div>SIGNO :[]</div> <div>PRISM PPM T-P -----</div>
<div>*1) Consulte el Capítulo 2.6 “Cómo Introducir Caracteres Alfanuméricos”.</div> <div>● Introduzca el intervalo: -99.9mm a +99.9mm, incrementos de 0.1mm</div>		

12. INTRODUCIR LA CORRECCIÓN ATMOSFÉRICA

La velocidad de la luz a través del aire no es constante y depende de la temperatura y presión atmosféricas. El sistema de corrección atmosférica de Este instrumento corrige el valor automáticamente. El valor estándar de Este instrumento para 0ppm es 15°C, y 760 mmHg (56°F, y 29,6 inHg). Los valores se almacenan en la memoria incluso después de apagar el instrumento.

12.1 Cálculo de la Corrección Atmosférica

A continuación se muestran las fórmulas de la corrección:

Unidades: metros

$$Ka = \left\{ 279.66 - \frac{106.033 \times P}{273.15 + t} \right\} \times 10^{-6}$$

Ka

:

Valor de la corrección atmosférica

P

:

Presión atmosférica ambiental (mmHg)

t

:

Temperatura atmosférica (°C)

La distancia L(m) después de realizar la corrección atmosférica se obtiene de la siguiente manera:

$$L = l(1 + Ka)$$

l

:

Distancia medida sin realizar la corrección atmosférica.

Ejemplo: En el caso de una temperatura de +20°C y una presión atmosférica de 635mmHg, l=1000 m

$$Ka = \left\{ 279.66 - \frac{106.033 \times 635}{273.15 + 20} \right\} \times 10^{-6}$$

$$= 50 \times 10^{-6} (50 \text{ ppm})$$

$$L = 1000(1 + 50 \times 10^{-6}) = 1000.050 \text{ m}$$

12.2 Introducir el Valor de Corrección Atmosférica

- Ajuste directo del valor de la temperatura y la presión
Mida el valor de la temperatura y la presión atmosféricas alrededor del instrumento. Ejemplo:
Temperatura: +26 °C, Presión: 1017 hPa

Procedimiento	Tecla	Pantalla
1 Presione la tecla [F4] para ir a la pantalla 2 en el modo de medición de distancia ó la pantalla 3 de medición de distancia.	[F4]	<div>HR: 120° 30' 40"</div> <div>DH* 123.456 m</div> <div>DV: 5.678 m</div> <div>MED MODO NP/P P1↓</div> <div>DESP REPL S/A P1↓</div>
2 Pulse la tecla [F3](S/A) para activar el modo audio desde el modo de medición de las coordenadas o de distancia.	[F3]	<div>INSTALAR MODO AUDIO</div> <div>PSM: 0.0 PPM 0.0</div> <div>SEÑAL: []</div> <div>PRISM PPM T-P ----</div>
3 Pulse la tecla [F3](T-P).	[F3]	<div>INSTAL. TEMP. y PRES.</div> <div>TEMP. → 15°C</div> <div>PRES. : 1013 mmHg</div> <div>INGRE — — INTRO</div>
4 Introduzca el valor de la temperatura y de la presión. *1) Se vuelve al Modo Audio.	Introducir temperatura Introducir presión	<div>INSTAL. TEMP. y PRES.</div> <div>TEMP. : 26°C</div> <div>PRES. → 1017 mmHg</div> <div>INGRE — — INTRO</div>
*1) Consulte el Capítulo 2.6 “Introducción de caracteres alfanuméricos”. <ul style="list-style-type: none"> Intervalo: Temperatura: -30 a +60 °C (incrementos de 1°C) ó -22 a +140°F (incrementos de 1°F) Presión: de 420 a 800 mmHg (incrementos de 1mmhg), 16,5 a 31,5 inHG (incrementos de 0,1 inHg) ó 560 a 1066hPa (incrementos de 1hPa). 		


- **Introducción Directa del Valor de Corrección Atmosférica**
Mida la temperatura y la presión atmosféricas para determinar el valor de la corrección atmosférica (PPM) con ayuda de los gráficos o de la fórmula para la corrección.
Ejemplo: Valor de la corrección atmosférica, -6 (ppm)



Procedimiento	Tecla	Pantalla
1 Presione la tecla [F4] para ir a la pantalla 2 en el modo de medición de distancia ó la pantalla 3 de medición de distancia.	[F4]	<div>HR: 120° 30' 40" DH* 123.456 m DV: 5.678 m MED MODO NP/P P1↓ DESP REPL S/A P1↓</div>
2 Pulse la tecla [F3](S/A) para activar el modo audio desde el modo de medición de las coordenadas o de distancia.	[F3]	<div>INSTALAR MODO AUDIO PRISM : 0mm PPM: 0 SIGNO: [] PRISM PPM T-P ----</div>
3 Pulse la tecla [F2](PPM). Se muestra el valor actual de la corrección.	[F2]	<div>PRISM PPM : 0 ppm INGRE --- --- INTRO</div>
4 Introduzca el valor de la corrección atmosférica. *1) Se vuelve al Modo Audio.	[F1] Introducir datos [F4]	<div></div>
<div>*1) Consulte el Capítulo 2.6 “Introducción de caracteres alfanuméricos”. ● Intervalo: -99ppm a+99ppm, incrementos de 1ppm</div>		


Gráfico de la corrección atmosférica (para consulta)

Puede obtener el valor de la corrección atmosférica fácilmente con el gráfico de la corrección atmosférica. Busque la temperatura medida en el eje horizontal y la presión en el eje vertical del gráfico.
Lea el valor de la línea diagonal que representa el valor de la corrección atmosférica necesaria.

Ejemplo:
La temperatura medida es +26°C
La presión medida es 760mmHg
Por lo tanto,
el valor de la corrección es +10ppm








13. CORRECCIÓN POR REFRACCIÓN Y CURVATURA TERRESTRE

El instrumento MED. La distancia teniendo en cuenta la corrección de la refracción y curvatura terrestre.

13.1 Fórmula de Cálculo de Distancia

Fórmula para el cálculo de la distancia, teniendo en cuenta la corrección de la refracción y curvatura terrestre. Aplique la fórmula mostrada a continuación para convertir la distancia reducida y la altura.

- Distancia reducida $D=AC(\alpha)$ ó $BE(\beta)$
- Altura $Z =BC(\alpha)$ ó $EA(\beta)$
- $D = L\{\cos\alpha-(2 \theta-\gamma)\text{sen}\alpha\}$
- $Z = L\{\text{sen}\alpha+(\theta-\gamma)\cos\alpha\}$
- $\theta = L \cdot \cos\alpha/2R$ Valor de la corrección de la curvatura terrestre
- $\gamma = K \cdot L\cos\alpha/2R$ Valor de la corrección de la refracción atmosférica
- $K = 0,14$ ó $0,2$ Coeficiente de refracción
- $R = 6372\text{km}$ Radio de la Tierra
- α (ó β)..... Ángulo de altitud
- L Distancia geométrica



- La fórmula de conversión de la distancia reducida y altura cuando no se aplica la corrección de la refracción y curvatura terrestre es la siguiente:
 $D = L \cdot \cos\alpha$
 $Z = L \cdot \text{sen}\alpha$

Nota: El valor del ajuste de fábrica del coeficiente del instrumento es 0,14 (K=0,14). Consulte el Capítulo 16 “Selección del Modo” si necesita cambiar el valor “K”.


14 BATERIA Y CARGA

Batería lateral BT-G1A

- **Para retirar la batería**


1 Pulse el botón lateral de la batería o y tire hacia arriba.

- **Para quitar**



- **Para cargar**

Batería
BT-G1



BC-G1B

- 1 Conecte el cargador en el enchufe de la pared.
- 2 Conecte el conector del cargador a la batería, luego se iniciara la carga.
Se iniciara la carga preparatoria. (El led rojo del cargador parpadeara)
Cuando se completa el proceso de preparación, el estado de carga cambiara a carga rapida automaticamente. (El led rojo del cargador se encendera)
- 3 El proceso de carga dura 1.8 horas aproximadamente (se encendera el led verde)
- 4 Despues de cargar la beteria, desconecte el cable de carga.
- 5 Desconecte el cargador del enchufe de la pared.

- **Para reiniciar**

Presione el boton de refresh despues de cargar en los pasos anteriores (1,2), luego se iniciara la descarga. Verifique que el led amarillo este encendido.

Al terminar la descarga, se inicia el proceso de carga automaticamente.

La descarga de una bateria cargada totalmente puede durar 8 horas.

- **Acerca de la preparacion de carga**

Antes de la carga rapida, la bateria es cargada usando una pequeña cantidad actual para medir su temperatura y voltaje.

Cuando la temperatura y el voltaje estan dentro del rango, el estado de carga cambiara a carga rapida (quick charging)

- **Acerca del reinicio**

La bateria recargable puede usarse repetidamente cargandola. Si la carga se repite cuando la bateria aun esta cargada, el tiempo util de la bateria disminuye. En este caso, el voltaje de la bateria se recupera reiniciandola y asi se mejora el tiempo de operación.

Los leds del Cargador

- Parpadeo rojo** : preparatoria / Espera hasta que la temperatura interna disminuye.
- Rojo Encendido** : Carga
Cargando. El led rojo se enciende durante el proceso de carga.
- Verde encendido:** : Carga completa. Se enciende cuando la carga se completa.
- Amarillo encendido** : Descarga. El led amarillo se enciende y se inicia la descarga al presionar el boton “**refresh**”.
- Rojo parpadeando rapido** : Funcion anormal.
Se enciende cuando la vida de la bateria esta exedida o si la bateria esta rota. Cambie la bateria.

- **Para Instalar**
Coloque la base de la bateria interna en la GTS-100N, presionela contra el instrumento hasta que este segura.
- No cargue o descargue continuamente, ya que la bateria ó el cargador se puden deteriorar. Si requiere cargar y descargar, use el cargador despues de detener la carga por aproximadamente 30 minutos.
- No careg ó descargue la bateria justo despues de haberla cargado, esto causa deterioro de la bateria en raras ocasiones.
- El cargador puede calentarse durante la carga, esto es normal.

- Nota:
1. La recarga debe realizarse en un cuarto con una temperatura ambiente de 10°C a 40°C
 2. Si usted carga la bateria a altas temperaturas, el tiempo de carga puede prolongarse.
 3. Exceder el tiempo de carga especificado puede disminuir la vida util de la bateria, y debe evitarse.
 4. La bateria se descarga cuando no esta en uso y debe revisarse antes de usar el instrumento.
 5. Cuando se almacena la bateria por largos periodos de tiempo debe cargarse cada 3 ó 4 meses y el lugar donde se encuentre debe tener una temperatura menor a 35°C.
Si la bateria se descarga completamente, esto tendra un efecto en el desempeño de carga en el futuro.
 6. Para obtener mas informacion, ver APENDICE 2 “Precauciones al Cargar y Almacenar las Baterias”

15 MONTAJE/DESMONTAJE DE LA BASE NIVELANTE


El instrumento puede montarse y desmontarse fácilmente de la plataforma nivelante, apretando o aflojando la palanca de fijación de la plataforma.

- **Desmontaje**

- 1 Afloje la palanca de fijación de la plataforma nivelante girándola 180° ó 200° hacia la izquierda (la punta del triángulo se dirigirá hacia arriba).
- 2 Sujete firmemente el asa de transporte con una mano y la plataforma nivelante con la otra. A continuación, levante el instrumento directamente hacia arriba y sepárelo de la plataforma.

- **Montaje**

- 1 Sujete el instrumento por el asa de transporte con una mano y bájelo cuidadosamente hasta colocarlo sobre la plataforma. Simultáneamente, haga coincidir la pieza de alineación del instrumento con la muesca correspondiente de la plataforma.
- 2 Cuando el instrumento esté correctamente colocado, gire la palanca de fijación de la plataforma nivelante 180° ó 200° hacia la derecha (lo que hará que la punta del triángulo vuelva a dirigirse hacia abajo).
- 3 Asegúrese de que la parte superior del instrumento esta bien colocada.



- **Bloqueo de la palanca de fijación de la plataforma**

La palanca de fijación de la plataforma nivelante puede bloquearse para evitar que se separe accidentalmente, especialmente si la sección superior del instrumento no se va a desmontar a menudo. Bastará fijar el tornillo de seguridad de la palanca de fijación con el destornillador incluido en el equipo.

16 SELECCION DEL MODO

16.1 Modos Disponibles

Se dispone de los siguientes modos:

Menú	Opciones	Selección de opciones	Índice
1: UNIDADES MEDIDA	TEMP. y PRES.	°C / °F hPa / mmHg / inHg	Selecciona la unidad de temperatura para la corrección atmosférica. Selecciona la unidad de presión para la corrección atmosférica.
	ÁNGULOS	DEG(360°) / GON(400G) / MIL(6400M)	Selección de la unidad (sexagesimal, centesimal o milésima) de medición angular.
	DISTANCIAS	METRO / PIES Pies y pulgadas	Selección de la unidad de medida para distancia: metros, pies y pies por pulgada.
	PIES	LEVANT USA INTERNACIONAL	Selección del factor de conversión metros / pies. LEVANT USA pies 1m = 3.2808333333333333 pies INTERNACIONAL pies 1m = 3.280839895013123 pies
2: MODOS	ENCENDER MODO	MEDIC.ANG / MEDIC.DIST	Selección del modo de medición angular o de distancia al encender el instrumento.
	FINA/GRUE/ TRK	FINA /GRUE / TRACK	Selección del modo de medición de distancia Fina / Gruesa / Rastreo al encender el instrumento.
	DH&DV/DG	DH&DV /DG	Especifica el valor que aparece en la pantalla en primer lugar al encender el instrumento: Distancia reducida y altura o distancia geométrica.
	ANG. V Z0/H0	Zenit 0 / Horizontal 0	Selecciona el valor del ángulo vertical respecto al cenit o la horizontal.
	N-VECES / REPETIR	N-VECES /REPETIR	Selección del modo de medición de distancia al encender el instrumento.
	NUM. MEDIDAS MEDICIÓN	0~99	Selección del valor N (número de veces), que se realizará la medición de distancia. Cuando el número de veces es 1, se considera medición única.
	YXZ / NEZ	YXZ / NEZ	Selección del orden de aparición de los valores de las coordenadas; YXZ ó NEZ.
	HA-0-INDEX	ON-MEMORIA / SI / NO	Tanto el ángulo horizontal como el vertical (ON) pueden estar en la posición 0. En Este caso, es posible guardar el ángulo al apagar el interruptor (ON MEMORIA).
	ESC MODO	TOMADE DATOS /REPLANTEO / NO	Al pulsar la tecla [ESC] en el modo normal de medición, es posible pasar directamente al modo de introducción de datos (en TOMA DE DATOS) o al Menú de Replanteo.
	COMPROB COORD	SI/ NO	Selecciona activar o desactivar la visualización al colocar un punto.
			(Continuación)

Menú	Opciones	Selección de opciones	Índice
	AUTOAPAGADO	0~99	El tiempo que el Distanciómetro está encendido después de haber tomado la última distancia. Esta función es efectiva para acortar la primera medida. Por defecto el tiempo es de 15 minutos. 0: Después de medir, el distanciómetro se apaga inmediatamente 1~98: El distanciómetro se apaga después de 1~98 minutos. 99: El distanciómetro está siempre encendido.
	Lectura Fina	0.2/1mm	Seleccione 1 o 0.2 mm para unidad de mínima distancia en el modo distancia (modo fino)
	ANG V DESPLAZ	FREE/RET	Selecciona la configuración del ángulo vertical en el modo de medición angular desplazada. FREE: El ángulo vertical varía según el ángulo del telescopio. RET: El ángulo vertical se ajusta aunque el ángulo del telescopio cambie.
	SIN-PRISMA / CON PRISMA	SIN-PRISMA / CON PRISMA	Selecciona el modo de medición de distancia cuando se enciende el equipo.
	L.PL OFF TIME (Solo para el modelo de plomada laser)	1 - 99	La función de plomada láser puede apagarse automáticamente. 1 – 98 :La plomada láser se apaga después de 1 a 98 minutos 99: Manual
3: OTROS	ángulo H BUZZER	SI / NO	Especifica si la alarma se activa o no en cada cuadrante de 90° del ángulo horizontal.
	PITIDO S/A	SI / NO	Especifica si la alarma se activa o no en el modo audio.
	COEF. REFRAC	NO / K=0,14 / K=0,20	Coloca la corrección de la refracción y la curvatura terrestre, en K=0,14, K=0,20 o no se aplica ninguna corrección.
	YXZ EN MEMORIA	SI / NO	Es posible mantener las coordenadas del punto del instrumento después de apagarlo.
	REG TIPO	REG-A / REG-B	Selecciona REG-A o REG-B para la salida de datos. REG-A : La medición se realiza de nuevo y son estos nuevos datos los que se envían. REG-B : Se envían los datos mostrados
	CR,LF	SI / NO	Es posible enviar datos pulsando la tecla <INTRO>.
	REGBAR YXZ/REP FORM	8 DIGITOS / 9 DIGITOS /con DATOS	Selecciona el registro de las coordenadas con 8 dígitos, 9 dígitos o 9 dígitos con datos taquimétricos.
	REPLANTEO REGBAR YXZ/REP	SI/ NO	En el modo de replanteo, es posible registrar las coordenadas introducidas directamente con el teclado.
	IDIOMA *	INGLÉS/OTRO *	Selecciona el idioma de los mensajes.
	MODO ACK	STANDARD OMITIR	Ajusta el procedimiento de comunicación con una unidad externa. STANDARD : Procedimiento normal OMITIR : Aunque se omita el [ACK] desde la unidad externa, los datos no se vuelven a enviar.

Menú	Opciones	Selección de opciones	Índice
	FACTOR CORRECCION	USAR F.E. / NO USARLO	Selecciona la utilización del FACTOR ESCALA DE CORRECCIÓN en el cálculo de los datos de la medición.
	DESM.& TERR.	STANDARD DESM.& TERR	En el modo de replanteo se puede mostrar el DESM. & TERR. Por medio de un dZ.
	ECHO BACK	SI / NO	Es posible descargar datos con retorno
	CONTRASTE DEL MENU	SI/NO	Al encender el instrumento, se puede ver la pantalla a la cual puede ajustarse el contraste y confirmar la constante del prisma (PSM) y el valor de corrección atmosférica (PPM).

* La selección del IDIOMA es diferente en cada país.

16.2 Cómo Seleccionar un Modo

<Ejemplo>: Colocar la unidad en mmHG, °C, NEZ EN MEMORIA

Procedimiento	Tecla	Pantalla
1 Encienda el instrumento mientras pulsa la tecla [F2].	[F2] + Encender	PARAMETROS 2 F1 : SELEC. UNIDADES F2 : SELEC. MODOS F3 : OTRAS SELEC.
2 Pulse la tecla [F1](1:UNIDADES MEDIDA).	[F1]	SELEC UNIDADES 1/2 F1 : TEMP. y PRES. F2 : ANGULO F3 : DISTANCIA
3 Pulse la tecla [F1](1:TEMP. & PRES.) .	[F1]	UNID. DE TEMP/PRES TEMP. = °F PRES. = mmHg °C °F — INTRO
4 Pulse la tecla [F1](°C) y la tecla [F4](INTRO).	[F1] [F4]	UNID DE TEMP/PRES TEMP. = °C PRES. = mmHg hPa mmHg inHg INTRO
5 Pulse la tecla [F2](mmHg) y la tecla [F4](INTRO). Vuelva al menú de unidades de medida.	[F2] [F4]	SELEC MEDIDA 1/2 F1 : TEMP. y PRES. F2 : ANGULO F3 : DISTANCIA
6 Pulse la tecla [ESC]. Vuelva al menú de PARÁMETROS 2.	[ESC]	PARAMETROS 2 F1 : SELEC. UNIDADES F2 : SELEC. MODOS F3 : OTRAS SELEC.

Procedimiento	Tecla	Pantalla
7 Pulse la tecla [F3](3:OTROS).	[F3]	<div>OTROS1/5 F1 : AUDIO ANG. H. F2 : TONO DE AUDIO F3 : CORREC. CURV P↓</div>
8 Pulse la tecla [F4](↓) para pasar a la página 2.	[F4]	<div>OTROS2/5 F1 : MEMORIZAR F2 : TIPO REGISTR. F3 : CR, LF P↓</div>
9 Pulse la tecla [F1].	[F1]	<div>MEMORIZAR NEZ. [SI] [SI] [NO] ——— INTRO</div>
10 Pulse la tecla [F1](SI) y la tecla [F4] (INTRO). Vuelva al menú OTROS.	[F1] [F4]	<div>OTROS2/5 F1 : MEMORIZAR NEZ F2 : TIPO REGISTR. F3 : CR, LF P↓</div>
11 Apagar	Apagar	

17 COMPROVACION Y AJUSTE

17.1 Comprobación y Ajuste de la Constante del Instrumento.


Generalmente, la constante del instrumento no debe presentar discrepancias. Se recomienda efectuar la medición comparándola con una distancia de la que ya se conozca su longitud exacta. Si no dispone de un lugar con dichas características, establezca una base de 20 m (al adquirir el instrumento) y compare los datos medidos con el instrumento recién adquirido.

En ambos casos, tenga en cuenta que la precisión de la comprobación estará determinada por el desplazamiento de la posición del instrumento sobre el punto, el prisma, la precisión de la línea de base, la calidad de la colimación, la corrección atmosférica y la corrección de la refracción y curvatura terrestre. Por favor, téngalo en cuenta.

Además, cuando sitúe la base en un edificio, recuerde que las diferencias de temperatura afectan notablemente.

Si el resultado es igual o superior a 5 mm (Modo con prisma) ó 10mm (Modo sin prisma), puede seguir el procedimiento mostrado a continuación para modificar la constante del instrumento. El procedimiento en el modo con prisma y sin prisma es el mismo. Sin embargo, use un prisma en el modo con prisma y el modo sin prisma use una tarjeta blanca como objetivo.

- 1) Determine un punto C sobre una línea recta AB, prácticamente horizontal y de 100 m de longitud. Mida las líneas rectas AB, AC y BC.



- 2) Calcule la constante del instrumento repitiendo varias veces la operación arriba indicada.
$$\text{Constante del instrumento} = AC + BC - AB$$
- 3) Si observa alguna diferencia entre la constante ingresada del instrumento y el valor calculado, consulte el procedimiento indicado en el Capítulo 17.4 “Cómo colocar la constante del instrumento”.
- 4) Mida de nuevo la base calibrada y compare los resultados.
- 5) Si se han realizado las operaciones arriba indicadas y no se ha encontrado ninguna diferencia, o ésta supera los 5 mm (Modo con prisma) ó 10mm (Modo sin prisma), póngase en contacto con TOPCON o su distribuidor más próximo.

17.2 Comprobación del Eje Óptico

17.2 Comprobación del eje optico del distanciometro y teodolito

Para verificar si el eje óptico del distanciómetro y el teodolito son los correctos, realice el siguiente procedimiento.

- 1) Coloque un prisma a una distancia entre 30 y 50 m de la GPT-3000.
- 2) Encienda el quipo presionando la tecla [F1].
Aparece el menú del modo de ajuste 1/2.

MODO AJUSTE	1/2
F1: V ANGLE 0 POINT	
F2: CONST. INST	
F3: V0 EJE	
	P↓

- 3) Presione la tecla [F4](P↓) para ir a la pantalla 2/2.
Presione la tecla [F1] para seleccionar la opción EDM CHECK.

MODO AJUSTE	2/2
F1: EDM CHECK	
	P↓

- 4) Colime en centro del prisma estando en el modo con prisma.
Sonara la bocina.


V :	90°	10'	10"			
HR:	90°	00'	20"			
SIGNO:	[]
SALIR		NP/P		RET		

- 5) Presione la tecla [F4] (RET) para retener la calidad de la luz.
Aparecerá el símbolo # en el lado derecho del indicador de nivel de la señal.

V :	90°	10'	10"				
HR:	90°	04'	20"				
SIGNO:	[]	#
SALIR		NP/P		RET			


• Confirmación de dirección H (No mueva la dirección V)

- 6) Gire el tornillo de movimiento horizontal, mueva el punto de colimación hacia el lado izquierdo del prisma gradualmente hasta que la alarma se detenga.




- 7) Gire el tornillo de movimiento horizontal lentamente, y mueva el punto de colimación hasta el centro del prisma lentamente hasta que la bocina comience a sonar. Verifique el nivel de la señal (nivel de calidad de la luz) en la pantalla para ajustar en el nivel de uno ó dos como se muestra en la figura girando el tornillo de movimiento

horizontal.



- 8) Presione la tecla [ESC] y mida el ángulo horizontal, aparece el ángulo horizontal. Puede también realizar un 0-set del ángulo horizontal.
- 9) Regrese al modo de audio nuevamente.
- 10) Gire el tornillo de movimiento horizontal, mueva el punto de colimación hacia el lado derecho del prisma lentamente hasta que se detenga la bocina.



- 11) Mueva el punto de colimación hasta el centro del prisma lentamente hasta que la bocina comience a sonar.
Gire el tornillo de movimiento horizontal hasta obtener dos niveles del indicador de señal colimando el punto como en el paso 6.
- 12) Revise el angulo horizontal como en el paso 6.
- 13) Calcule el angulo horizontal del centro del prisma usando los pasos del 7 al 11.


[Ejemplo] Paso 7 : 0° 01' 20"
Paso 11: 0° 09' 40"

Valor calculado 0° 04' 10"

- 14) Colime el centro del prisma.
Compare la lectura del ángulo horizontal y el valor del promedio calculado en el paso 12.
[Ejemplo] Angulo horizontal del centro del prisma: 0° 04' 30"
Diferencia del valor promedio y lectura horizontal del centro del prisma: 20"
Si la diferencia esta entre 2', no hay problema.

• **Confirmación de la dirección vertical (No mover dirección horizontal)**

- 15) Realizar como la confirmacion de direccion horizontal.
Compare la lectura del angulo vertical del centro del prisma y el valor del promedio calculado. Si la diferencia esta dentro de 2', no hay problema.



[Ejemplo]	Parte inferior del prisma	90° 12' 30''
	Parte superior del prisma	90° 04' 30''
	<hr/>	
	Promedio	90° 08' 30''
	Lectura al centro del prisma	90° 08' 50''
	Diferencia	20''

Si la diferencia es mayor que el valor mencionado, contacte a su distribuidor TOPCON.

17.3 Chequeo y Ajuste de las Funciones del Teodolito


- **Puntos de ajuste**

- ① Ajuste correctamente el ocular del telescopio antes de realizar ninguna operación de comprobación en la que sea necesario mirar a través del telescopio.
Recuerde enfocar correctamente, eliminando totalmente el paralaje.
- ② Realice la operación en el orden indicado, ya que los ajustes son interdependientes. La realización de ajustes en un orden incorrecto puede anular algunos de los realizados anteriormente.
- ③ Para finalizar ajuste fijando bien los tornillos (pero no los apriete más de lo necesario, puesto que podría deteriorar el tornillo, hacer que se pase de rosca o ejercer una tensión excesiva sobre algún punto).
Además, fije siempre los tornillos girándolos en la dirección de tensado.
- ④ Al finalizar el ajuste, asegúrese también de que los tornillos de sujeción estén suficientemente apretados.
- ⑤ Repita siempre las operaciones de comprobación después de realizar cualquier ajuste para confirmar los resultados.

- **Observaciones acerca de la plataforma nivelante**

Observe que la precisión de la medición del ángulo puede verse directamente afectada si la plataforma nivelante no está bien instalada.

- ① Si se afloja algún tornillo nivelante o si la colimación es inestable por este motivo, apriete los tornillos de ajuste de cada uno de los tornillos nivelantes (en dos puntos) con un destornillador.
- ② Si la unión INGRE los tornillos nivelantes y la base está suelta, afloje el prisionero de fijación del anillo de sujeción y apriete éste, con la clavija de ajuste hasta que esté bien ajustado. Apriete de nuevo el prisionero al finalizar el ajuste.




17.3.1 Comprobación / Ajuste del Nivel de la Alidada

El ajuste será necesario si el eje del nivel de alidada no es perpendicular al eje vertical.


- **Comprobación**

- ① Sitúe el nivel de alidada paralelo a la línea que atraviesa los centros de los dos tornillos nivelantes, es decir, A y B. Utilice exclusivamente estos dos tornillos nivelantes y sitúe la burbuja en el centro del nivel de alidada.
- ② Gire el instrumento 180° ó 200° alrededor del eje vertical y compruebe el movimiento de la burbuja en el nivel. Realice los siguientes ajustes si la burbuja se desplaza.



- **Ajuste**

- 1) Apriete el tornillo de ajuste del nivel con la clavija de ajuste que se incluye como accesorio y haga que la burbuja vuelva al centro del nivel de alidada. Corrija sólo la mitad del desplazamiento con este método.
- 2) Corrija el desplazamiento restante con los tornillos nivelantes.
- 3) Gire el instrumento 180° ó 200° alrededor del eje vertical y compruebe de nuevo el movimiento de la burbuja. Si la burbuja aún está desfasada, repita el ajuste.



17.3.2 Comprobación / Ajuste del Nivel Esférico


El ajuste será necesario si el eje del nivel circular tampoco es perpendicular al eje vertical.

- **Comprobación**

- 1) Nivele cuidadosamente el instrumento utilizando sólo el nivel de alidada. Si la burbuja del nivel circular se encuentra correctamente centrada, no es necesario realizar ningún ajuste. De lo contrario, realice el siguiente ajuste.

- **Ajuste**

- 1) Desplace la burbuja hacia el centro del nivel circular ajustando los tres tornillos de ajuste que se encuentran en la parte inferior del nivel con ayuda de la clavija de ajuste correspondiente.




17.3.3 Ajuste del Hilo Vertical del Retículo

El ajuste es necesario si la vertical del retículo no es perpendicular al eje horizontal del telescopio (ya que debe ser posible la utilización de cualquier punto del retículo para la medición de ángulos horizontales o el trazado de líneas).


● **Comprobación**

- 1) Coloque el instrumento sobre el trípode y nivélelo cuidadosamente.
- 2) Observe el retículo en un punto A bien definido, a una distancia mínima de 50 metros (160 pies) y apriete el freno de movimiento horizontal.
- 3) A continuación haga oscilar el telescopio verticalmente utilizando el tornillo tangencial vertical y compruebe si el punto se desplaza a lo largo de la vertical del retículo.
- 4) Si el punto se desplaza continuamente sobre la línea, la vertical del retículo se encuentra en un plano perpendicular al eje horizontal (y no es necesario realizar ningún ajuste).
- 5) Sin embargo, si el punto se separa de la vertical del retículo al oscilar verticalmente el telescopio, deberá realizar el ajuste siguiente.



● **Ajuste**

- 1) Desenrosque la tapa de la sección de ajuste del retículo girándola a la izquierda, y retírela. Esto le permitirá acceder a los cuatro tornillos de sujeción del ocular.



- 2) Afloje ligeramente los cuatro tornillos de sujeción con el destornillador (mientras anota el número de vueltas).
A continuación gire del ocular de modo que la vertical del retículo coincida con el punto A. Para terminar, apriete de nuevo los cuatro tornillos girándolos el mismo número de vueltas que los aflojó.
- ③ Realice nuevamente la comprobación y si el punto se desplaza a lo largo de la vertical del retículo, no es necesario realizar ningún ajuste más.


Nota: Realice el siguiente ajuste después de finalizar el arriba indicado.
Capítulo 17.3.4 “Colimación del instrumento”, Capítulo 17.3.7 “Ajuste del 0 del Angulo Vertical.”

17.3.4 Colimación del instrumento

La colimación es necesaria para trazar la línea visual del telescopio perpendicular al eje horizontal del instrumento. En caso contrario, no será posible trazar directamente una línea recta.


● **Comprobación**

- 1) Sitúe el instrumento en un lugar donde exista una visibilidad de 50 a 60 metros (160 a 200 pies) a ambos lados del mismo.
- 2) Nivela correctamente el instrumento utilizando el nivel de alidada.
- 3) Visualice el punto A a aproximadamente 50 metros (160 pies) de distancia
- 4) Afloje únicamente el freno de movimiento vertical y gire el telescopio 180° o 200° alrededor del eje horizontal de modo que el telescopio apunte en dirección opuesta.
- 5) Visualice el punto B, a una distancia igual a la del punto A y fije el freno de movimiento vertical.
- 6) Afloje el freno de movimiento horizontal y gire el instrumento 180° o 200° alrededor del eje vertical. Visualice de nuevo el Punto A y apriete el freno del movimiento horizontal.
- 7) Afloje únicamente el freno de movimiento vertical y gire nuevamente el telescopio 180° o 200° alrededor del eje horizontal y enfoque el Punto C, que deberá coincidir con el Punto B anterior.
- 8) Si los puntos B y C no coinciden, realice el ajuste del siguiente modo.



● **Ajuste**

- ① Desenrosque la tapa de la sección de ajuste del retículo.
- ② Localice el punto D que se encuentra ENTRE los puntos C y B, que deberá ser igual a $\frac{1}{4}$ de la distancia ENTRE los puntos C y B, tomando la medida desde el punto C. Esto se debe a que el error aparente ENTRE los puntos B y C es cuatro veces el error real, puesto que el telescopio se ha girado dos veces durante la operación de comprobación.
- ③ Desplace el hilo vertical y hágalo coincidir con el punto D actuando sobre los tornillos de ajuste de la derecha y la izquierda. Una vez completado el ajuste, repita la operación otra vez. Si los puntos A y B coinciden, no es necesario un nuevo ajuste, en caso contrario, repita el ajuste.




Nota 1):	Primero afloje el tornillo de ajuste del lado hacia el que debe desplazar la línea vertical del retículo. A continuación, apriete el tornillo opuesto un número de vueltas suficiente para liberarla la presión ejercida. Para aflojar, gire a la izquierda, y a la derecha para apretar, pero, en cualquier caso, gire lo menos posible.
Nota 2):	Realice el siguiente ajuste después de finalizar el ajuste arriba indicado. Capítulo 17.3.7. “Ajuste del 0 del Angulo Vertical”, Capítulo 17.2 “Comprobación del Eje Optico”.

17.3.5 Comprobación/Ajuste de Plomada Óptica

El ajuste es necesario para hacer coincidir la línea visual del telescopio de la plomada óptica con el eje vertical (en caso contrario el eje vertical no se encontrará realmente en la vertical cuando el instrumento esté ópticamente aplomado).

- **Comprobación**
 - 1) Haga coincidir la marca central y el punto. (Consulte el Capítulo 2 “Preparación de la medición”.)
 - 2) Gire el instrumento 180° ó 200^g alrededor del eje vertical y compruebe la posición de la marca central. Si el punto está correctamente centrado en la marca, no es necesario realizar ningún ajuste. En caso contrario, ajuste de la siguiente manera.
- **Ajuste**
 - 1) Extraiga la tapa de la sección de ajuste del ocular del telescopio de la plomada óptica. esto le permitirá el acceso a los cuatro tornillos que deberá ajustar con la clavija que se incluye como accesorio para desplazar la marca central hacia el punto. Sin embargo, corrija sólo la mitad del desplazamiento con este método.



- 2) Utilice los tornillos nivelantes y haga coincidir el punto con la marca central.
- 3) Gire de nuevo el instrumento 180° ó 200^g alrededor del eje vertical y compruebe la posición de la marca central. Si coincide con la del punto, no es necesario realizar ningún otro ajuste. En caso contrario, repita el ajuste.

Nota:	Primero afloje el tornillo de ajuste del lado hacia el que debe desplazar la marca central. A continuación, apriete el tornillo de ajuste del lado opuesto un número igual de vueltas, lo que permitirá que libere la tensión ejercida. Para aflojar, gire a la izquierda, y a la derecha para apretar, en cualquier caso, afloje lo menos posible.
-------	--

17.3.6 Ajuste del 0 del Ángulo Vertical.

Si al medir el ángulo vertical del punto A en la posición normal (directa) e inversa del telescopio, el valor de las mediciones normales e inversas combinadas difiere de 360° (zenit 0), la mitad de la diferencia con los 360° es el error del ajuste 0 corregido. Realice el ajuste. Preste especial atención a este ajuste, puesto que el ajuste del valor 0 del ángulo vertical es el criterio para determinar el origen de coordenadas del instrumento.

Procedimiento	Tecla	Pantalla
1 Nivele correctamente el instrumento utilizando el nivel de alidada.		
2 Encienda el interruptor mientras pulsa la tecla [F1].	[F1] + Encender	MODO DE AJUSTE F1: PTO. 0 ANG. VERTIC F2: CONST. INTR. F3: FRQ. CHEQ. MODE
3 Pulse la tecla [F1].	[F1]	AJUSTE VERT. 0° <PASO 1> FRENTE V: 87° 50' 55" INTRO
4 Colime correctamente el punto A desde el telescopio en Círculo Directo.	Colimar A <Normal>	AJUSTE VERT. 0° <PASO 1> REVERSO V: 87° 50' 55" INTRO
5 Pulse la tecla [F4](INTRO).	[F4]	
6 Colime el punto A en Círculo Inverso.	Colimar A <Inverso>	<SET!>
7 Pulse la tecla [F4](INTRO). Ajuste el valor medido y realice la medición angular normal.	[F4]	
8 Compruebe que el desplazamiento angular total directo e inverso es 360° colimando el punto A en las posiciones directa e inversa.		V: 270° 00' 00" HR: 120° 30' 40" 0° RET INGRE

17.4 Cómo Introducir la Constante del Instrumento

Para colocar la constante del instrumento obtenida como se indica en el Capítulo 17.1 “Comprobación y Ajuste de la Constante del Instrumento”, realice los pasos mostrados a continuación.

Nota:

El modo con prisma y el modo sin prisma tienen una constante del instrumento.
Debe verificar las constantes del instrumento en cada modo y obtener las constantes del instrumento en el modo con prisma y modo sin prisma.

- Si usted reinicia la constante del instrumento en el modo con prisma (Prisma-largo), debe variar la constante del prisma (Prisma-corto) en la misma proporción que aumenta o disminuye la constante del instrumento en el modo con prisma.
- Si usted reinicia la constante del instrumento en el modo sin prisma (Sin-prisma-largo), usted debe variar la constante del prisma (sin-prisma-corto, sin-prisma-medio) en la misma proporción que aumenta o disminuye la constante del instrumento en el modo sin prisma.

Procedimiento	Tecla	Pantalla
1 Encienda el aparato mientras pulsa la tecla [F1].	[F1] + ENCENDER	MODO DE AJUSTE F1 : PTO 0 ANG. VERTIC F2 : CONST. INSTR. F3 : FRQ. CHECK MODE
2 Pulse la tecla [F2].	[F2]	CONST INSTR F1 : PRISMA F2 : SIN-PRISMA
3 Pulse la Tecla [F2]	[F2]	CONST INSTR F1 : NON-PRISM-SHORT F2 : NON-PRISM-MID F3 : NON-PRISM-LONG
4 Presione la tecla [F1] para seleccionar el valor de la constante	[F1] ó [F3]	CONST INSTR NON-PRISM-LONG : -0.6 mm
5 Ingrese el valor de la constante		INGRE ---- ---- INTRO 1234 5678 90.- [ENT]
6 Apague el equipo	[F1] Ingrese valor [F4] Apagar	CONST INSTR NON-PRISM-LONG : -0.7 mm INGRE ---- ---- INTRO
*1) Revise el Capitulo 2.6 “Como Introducir Caracteres Alfanuméricos”. *2) Para cancelar, presione la tecla [ESC]		

17.5 Ajuste de la Compensación del Error Sistemático del Instrumento


Procedimiento	Tecla	Pantalla
1 Encienda el aparato mientras pulsa la tecla [F1].	[F1] + ENCENDER	MODO DE AJUSTE F1 : PTO 0 ANG. VERTIC F2 : CONST. INSTR. F3 : FRQ. CHECK MODE
2 Mientras presiona la tecla [F1, encienda el equipo]		
3 Presione la tecla [F3]	[F3]	EJE AVO F1 : MEDICION F2 : LISTA CONST
4 Presione la tecla [F1]	[F1]	AJUSTE EJE / V0
		CORRECCION ERROR (A) COLIMACION (B) EJE X
		FRONT FACE1 /0 V : 89° 55' 50" NIVEL ± 0 SKIP SET
5 Colime el punto A (alrededor de 0° en el horizontal dentro de ±3°) en telescopio normal (FACE(1))	Colimar A (Normal)	
6 Presione la tecla [F4](SET). *1) Se muestra en pantalla la medicion hecha 5 veces en FACE1.	[F4]	
7 Gire el telescopio en configuracion de telescopio reverso	Gire el telescopio	REVERSE FACE2 /2 V: 270° 04' 20" LEVEL ±0 SET
8 Colime el punto A		
9 Presione la tecla [F4](SET). Repita los paso 8 y 9 para hacer coincidir el numero de mediciones hechas en FACE(1). *1) *2) *3)	[F4]	(B) EJE HORIZONTAL
10 Colime punto B (mas de ±10° desde el nivel en telescopio reverso) (FACE(2)) *5)	Colime B (Reverso)	REVERSE FACE 2 /0 V : 270° 04' 20" NIVEL ±10° SET
11 Presione la tecla [F4](SET) *5)	[F4]	
12 Gire el telescopio en modo normal (FACE(1))	Gire el telescopio	FRONT FACE 1 /1 V : 89° 55' 50" NIVEL ± 10°
13 Colime punto B	[F4]	SKIP SET

<p>14 Presione la tecla [F4](SET). Repita los pasos 13 y 14 para coincidir con FACE(2). Se regresa a la pantalla de menu.</p>		<div>COMPLETO</div>
<ul style="list-style-type: none"> Para ver la lista de constante del error sistematico del instrumento 		<div> <div>MODO AJUSTE 1/2</div> <div>F1 : V ANGLE 0 POINT</div> <div>F2 : CONST. INST</div> <div>F3 : EJE V0</div> <div>P↓</div> </div>
<p>1 Presione la tecla [F3] en el menu Modo de Ajuste 1/2</p>	[F3]	<div> <div>EJE V0</div> <div>F1 : MEDICION</div> <div>F2 : LIST CONST</div> </div>
<p>2 Presione la tecla [F2]. Se muestran los valoires de correccion.</p>	[F2]	<div> <div>VCo: -1° 57' 12"</div> <div>HCo: -0° 00' 20"</div> <div>HAx: -0° 00' 20'</div> </div>
<p>3 Presione la tecla [F1]</p>	[F1]	<div>SALIR</div>
<div> <div>1) Es capaz de obtener valores promedio desde 1 a 10 mediciones. Para obtener el promedio, repita los pasos 5, 6 ó 10, 11. El numero de veces que se realizo la medicion es contada en la segunda linea de la pantalla.</div> <div>2) Los valores de compensación de 1)Error de eje vertical (sensor de desplazamiento de inclinación X, Y), 2) Error de colimación, y 3) Error del ángulo vertical 0 datum se establecen y memorizan internamente.</div> <div>3) El procedimiento de operación establece los pasos para configurar el valor de compensación de 4) Error del eje horizontal.</div> <div>4) Al presionar la tecla [F1](SKIP) se puede pasar al siguiente paso sin cambiar el ultimo valor compensado.</div> <div>5) Al presionar la tecla [F1](SKIP) se finaliza la configuración sin cambiar el valor de</div> </div>		

18 PRECAUCIONES


1. Para transportar el instrumento, sujételo por el asa. No lo sujete nunca por el telescopio ya que podría afectar negativamente al sistema de fijación interior y reducir la precisión del instrumento.
2. No exponga nunca el instrumento, sin filtro, a la luz directa del sol. Podría deteriorar los componentes internos del instrumento.
3. No deje nunca el instrumento sin protección a altas temperaturas. La temperatura interna del instrumento puede alcanzar fácilmente 70°C o superarlos y esto reducirá la vida útil del instrumento.
4. Cuando sea necesario realizar mediciones de gran precisión, sitúe el instrumento y el trípode a la sombra para evitar la exposición a la luz directa.
5. Cualquier cambio brusco de temperatura del instrumento o del prisma (por ejemplo, al sacar el instrumento de un vehículo con calefacción al exterior), puede provocar una reducción en el margen de la medición de distancia.
6. Coloque horizontalmente el estuche de transporte del instrumento cuando lo abra para extraer el aparato.
7. Al volver a guardar el instrumento en su estuche, asegúrese de que las marcas de posición blancas estén alineadas y coloque el instrumento con el ocular hacia arriba.
8. Proteja el instrumento con un acolchado o almohadillado adecuado para evitar vibraciones o choques bruscos durante el transporte.
9. Limpie el instrumento después de utilizarlo, eliminando el polvo con un cepillo y a continuación límpielo con un paño.
10. Para limpiar la superficie de la lente, utilice un cepillo para eliminar el polvo y a continuación utilice un paño limpio de algodón que no deje pelusa. Humedézcalo con alcohol (o una mezcla de éter) y limpie la lente suavemente con un movimiento circular desde el centro hacia afuera.
11. En caso de producirse alguna situación anormal, no intente nunca desmontar o lubricar el instrumento usted mismo. Consulte siempre a TOPCON o a su distribuidor.
12. Para eliminar el polvo del estuche no utilice nunca gasolina ni disolventes. Utilice un paño limpio humedecido con un detergente neutro.
13. Controle todas las piezas del trípode después de utilizarlo. Pueden haberse soltado algunas piezas (tornillos o frenos).
14. El instrumento debe almacenarse en un lugar con una temperatura menor a 30°C.

19 ACCESORIOS ESPECIALES




Convertidor para vehiculo AC-5

- Entrada de voltaje: 12V DC
- Salida de voltaje: 8.4V DC
- Tamaño del cable: 3 m aprox.
- Tamaño: 100(L) x 53(W) x 47(H) mm
- Peso: 0.3 Kg.



Batería de gran capacidad BT-3L

- Salida de voltaje: 8.4V DC
- Capacidad: 6Ah
- Tamaño: 190(L) x 106(W) x 74(H) mm
- Peso: 2.8kg



Cable de energía PC-6 (para AC-6 y BT-3L)

(Para colectores Topcon serie AC-6 y FC)


- Conector tipo L
- Tamaño del cable: 2m aprox.



Cable de energía PC-5


(Para colectores Topcon serie AC-6 y FC)

- Conector tipo L
- Tamaño del cable: 2m aprox.




Trough compass, Modelo 6

Material resistente. No se necesitan tornillos cuando se transporta el instrumento.



Reticula solar, Modelo 6

Diseñada para la colimacion del sol. Puede usarse en conjunto con el filtro solar.




Pieza diagonal, Modelo 10

Para realizar observaciones del zenith utilizando una postura cómoda.



Filtro Solar, Modelo 6

Este filtro esta diseñado para una colimación directa del sol.



Estuche para Prisma, Modelo 6

Este estuche sirve para transportar unidades de 9 prismas o 3 prismas. Es fácil de trasportar y esta hecho con un material suave.

- Dimensiones dimensiones: 250 x 120 x 400mm
- Peso: 0.5kg

Estuche para Prisma, Modelo 5


Este estuche sirve para transportar unidades de 1 prismas o 3 prismas. Es fácil de trasportar y esta hecho con un material suave.

- Dimensiones: 200 x 200 x 350mm
- Peso: 0.5 kg



Estuche Gadget, Modelo 1

Estuche para almacenar y transportar los accesorios.




Estuche para prisma, Modelo 3

Estuche de plastico para almacenar y transportar varios prismas.


Este estuche sirve para uno de los siguientes juegos de prisma:

- Juego de prisma simple
- Juego de prisma con plato target
- Unidad de prisma triple
- Unidad de prisma triple con plato target
- Dimensiones: 427 x 254 x 242mm
- Peso: 3.1 kg




Morral, Modelo 2

Es ideal para terrenos montañosos.




Cable de interfaz F-24

- Cable para comunicar un instrumento externo y la GPT-3000W usando el conector serial.




Cable de interfaz P-14

- Cable para comunicar el DK-7W y la GPT-3000W usando el conector serial.




Convertidor para automóvil AC-6

- Voltaje de entrada: 12V DC
- Voltaje de salida: 8.4V DC $\pm 5\%$
- Nivel actual: 3ª
- Tamaño del cable: 3m Aprox.
- Tamaño: 100(L) x 50(Ancho) x 52(Alto)mm
- Peso: 0.3kg Aprox.



Cargador de batería BC-6 (para BT-3L)

- Voltage de entrada: 100, 120, 220, 240V AC: $\pm 10\%$ 50/60 Hz
- Consumo de energia: 15VA aprox.
- Tiempo de carga: 15 horas para cargar BT-3L
- Rango de temperatura de operación: +10°C a +40°C
- Dimensiones: 142 x 96 x 64
- Peso: 1.0Kg



Mini prisma


Este mini prisma esta hecho de vidrio de precision y posee una cubierta de plastico resistente a los golpes.
El mini prisma posee una capacidad unica de ser colocado a “0” ó “-30” con el mismo prisma.

Sistema Reflector

Ver descripción en el Capitulo 21 “ Sistema Reflector”

Juego de Prismas

Ver descripción en el Capitulo 21 “SISTEMA REFLECTOR”



Base Nivelante con Plomada Optica

Base nivelante con plomada óptica integrada.
(Compatible con otras marcas)



Trípode de aluminio de patas ajustables
Tipo E
Cabeza plana 5/8" x 11 hilos con patas ajustables



Tripode de madera Tipo E
Cabeza plana 5/8" x 11 hilos con patas ajustables

20 SISTEMA DE BATERIAS



Cargando

Paquete de Batería

Tiempo de Carga

Cargador




Aprox. 1.8h




21 SISTEMA REFLECTOR

Existe la posibilidad de variar la composición de los juegos de acuerdo con sus necesidades.



Puede cambiar la combinación de acuerdo a sus necesidades.



Use el sistema de prismas que se muestra en la figura después de colocarlos a la misma altura del instrumento. Para ajustar la altura del juego de prisma, cambie la posición de los 4 tornillos de ajuste.

22 MENSAJES DE ERROR

Código de Error	Descripción	Contraparte
3 puntos requeridos	Si hay menos de 3 puntos de coordenadas durante el cálculo de área en el archivo seleccionado.	Confirme el archivo de datos y vuelva a calcular
CALC ERROR	Es imposible el cálculo de los datos suministrados.	Confirme los datos ingresados
DELETE ERROR	Cuando no se pueden borrar los datos de coordenadas	Confirme los datos y intente bórralos nuevamente
Signal OVER	Aparece cuando se mide utilizando el prisma con el modo sin prisma, o cuando el telescopio recibe	Haga la medición sin prisma, o cambie el modo a Prisma (utilizar prisma)
E35	Aparece cuando la medición REM excede el rango del zenith o nadir $\pm 6^{\circ}$	Opera en un rango fuera de $\pm 6^{\circ}$ desde el cenit o nadir.
E60's	El EDM(sistema de medición de distancia) tiene algún problema	Requiere una reparación
E71	Aparece cuando la posición 0 del ángulo vertical se establece usando un procedimiento incorrecto.	Confirme el procedimiento y reajuste
E72	Aparece cuando la posición del ángulo vertical es ajustado en una posición errónea	Requiere una reparación
E73	El instrumento no estaba nivelado al momento de ajustar la posición del ángulo vertical	Nivele el instrumento y luego realice el ajuste
E80's	Principalmente durante la transmisión entre la GPT-3000W y un dispositivo externo.	Confirme el procedimiento de operación o los cables de conexión.
E90's	Anormalidad en la memoria interna del sistema	Se debe reparar
FILE EXIST	El nombre del archivo ya existe.	Use otro nombre de archivo.
FULL FILES	Hay demasiados archivos	Debe enviar o borrar archivos
FAILED INITIALIZE	No se puede inicializar correctamente	Confirme los datos de inicialización y vuelva a intentarlo.
LIMIT OVER	El límite para la entrada de datos ha sido excedido.	Ingrese los datos nuevamente
MEMORY ERROR	Hay un problema en la memoria del sistema	Inicialice la memoria interna
MEMORY POOR	Hay poca capacidad en la memoria interna	Transfiera datos desde la memoria interna al PC
NO DATA	No se consiguen los datos en el modo BUSC	Confirme los datos y vuelva a buscar
NO FILE	No hay archivos en la memoria	Si es necesario, cree archivos

FILE NO SELECTED	Cuando se usa un archivos, no esta seleccionado	Confirme el archivo y selecciónelo
P1-P2 Distance too short	Cuando en la medición de punto a línea, la distancia horizontal entre el primer punto y el segundo punto esta entre 1m	La distancia horizontal entre el primer punto y el segundo debe ser mas de 1m
CIRCULAR ERROR	Los puntos conocidos y ocupados están en el mismo circulo en el modo de resección	Use un punto diferente
N° PT EXIST	El nombre del nuevo punto ya existe en la memoria	Confirme el nombre del nuevo punto y vuelva a intentarlo
N° PT DOES NOT EXIST	Cuando se ingresa un nombre incorrecto o un N° PT que no existe	Ingrese el nombre correcto o punto en la memoria.
RANGE ERROR	Cuando se establece un nuevo punto, el calculo es imposible tomando los datos de la medición	Repita la medición
Tilt Over	El instrumento tiene una inclinación de mas de 3 minutos	Nivele el instrumento
ERROR ANGULO V ERROR ANGULO H ERROR ANGULO VH	Anormalidad en el sistema de medición angular	Si el error persiste, se debe reparar el equipo.

- Si el error persiste después de tratar de solucionarlo, contacte a su distribuidor TOPCON.

23 ESPECIFICACIONES

Telescopio

Longitud	:	150mm
Lente objetivo	:	45mm (50mm distanciómetro)
Aumento	:	30x
Imagen	:	Erecta
Rango de visión	:	1° 30'
Poder de Resolución	:	3.0"
Enfoque mínimo	:	1.3m
Iluminación del retículo	:	Disponible

Medición de distancia

Rango de medición

Modo con prisma

Prisma	Condiciones atmosféricas	
	Condición 1	Condición 2
Mini Prisma	900 m (3,000 ft)	- - -
1 prisma	2.000 m (6,600 ft)	2.300 m (7,500 ft)
3 Prismas	2.700 m (8,900 ft)	3.100 m (10,200 ft)
9 Prismas	3.400 m (11,200 ft)	4.000 m (13,200 ft)

Condición 1: visión nublada con visibilidad a 20 Km. (12,5 millas), luz solar moderada.

Condición 2: Ninguna niebla con la visibilidad aproximada de 40 Km. (25 millas), sin nubes de calor

Precisión de medición : ± (2mm +2ppm x D) m.s.e.
D: Medición de distancia (mm)

Conteo Mínimo en Medición
Modo de medición fina : 1mm (0.005 ft)/ 0.2mm (0.001 ft)
Modo de medición grueso : 10mm (0.2 ft) / 1mm (0.005 ft)
Modo de medición rastreo : 10mm (0.2 ft)
Pantalla de medición : 12 dígitos: muestra máxima 99999999.9999

Tiempo de medición
Modo de medición fina : 1mm : Aprox. 1.2 seg. (Inicial 4 seg.)
0.2mm : Aprox. 2.8 seg. (Inicial 5 seg.)
Modo de medición grueso : Aprox. 0.7 seg. (Inicial 3 seg.)
Modo de medición grueso : Aprox. 0.4 seg. (Inicial 3 seg.)

Rango de corrección atmosférica : -999.9 ppm a +999.9 ppm, en incrementos de 1 ppm

Rango de corrección de la constante del Prisma : -99.9 mm a +99.9 mm, en incrementos de 0.1mm

Factor coeficiente : Metros / Pies
Pies internacional 1 metro = 3.2808398501 pies
Pies US SURVEY 1 metro = 3.2808333333 pies

Medición Angular Electrónica

Método : Lectura absoluta

Sistema de detección :
Angulo horizontal : 2 lados
Angulo vertical : 1 lado

Lectura mínima : 5” / 1” (1mgon / 0.2mgon) lectura

Precisión :
GTS-102N : 2” (0.6 mgon)
GTS-105N : 5” (1.5 mgon)

Tiempo de medición : Menos de 0.3 seg.

Diámetro del círculo : 71mm

Corrección de inclinación (Índice automático)

Sensor de inclinación : Compensador automático vertical
Método : Tipo liquido
Rango de compensación : ±3’
Unidad de corrección : 1” (0.1 mgon)

Otros

Altura del instrumento : 176mm (6.93 in) Base desmontable
La altura es desde la base nivelante al centro del Telecopio

Sensibilidad del nivel :
Nivel plano : 10’/2mm
Nivel tubular : 30”/2 mm

Telescopio de la plomada óptica :
Aumento : 3x
Rango de enfoque : 0.5 m al infinito
Imagen : Directa
Cambo de visión : 5° (Ø 114 mm/1.3m)

Dimensión : 336(A) x 184(F) x 174(L) mm
(13.2 (A) x 7.2 (F) x 6.8 (L) in)

Peso :
Instrumento :
(con batería) : 4.9kg (10.8 lbs)
(Sin batería) : 4.6kg (10.1 lbs)
Estuche de transporte : 3.4kg (este puede variar según el mercado)

Durabilidad :
Protección contra el agua y polvo : IP54 (con BT-G1)
Rango de Temperatura : -20° C a +50° C (‘4° F a +122° F)

Batería BT-G1 (esta batería no contiene mercurio)

Voltaje de Salida	: 7.2 V
Capacidad	: 2.300 mAh (Ni-MH)
Número de Celdas	: 6
Máximo de tiempo de Operación (Cuando está Totalmente Cargada) a +20° C (+86° F)	
Incluyendo medición de Distancias	: 9 horas (10.000 puntos)
Solo midiendo ángulos	: 40 horas
Peso	: 0.3kg (0.7 lbs.)

Cargador de Batería BC-G1B

Voltaje de Entrada	: AC 120 V (BC-G1B)
Frecuencia	: 50 Hz
Tiempo de Recarga (a +20° C / +86° F)	
Batería BT-G1	: 1.8 horas
Tiempo de Descarga (a +20° C / +86° F)	
Batería BT-G1	: 10 horas (En caso de estar totalmente cargada)
Temperatura de Operación	: +10° C a +40° C (+50° F a +104° F)
Señal de cargada	: Iluminación de luz Roja
Señal de Refrescamiento	: Iluminación de luz Amarilla
Señal de Finalización de Carga	: Iluminación de luz Verde
Peso	: 0.5 Kg. (1.1 lbs.)

- El tiempo de uso de la batería depende de las condiciones ambientales donde se encuentre y de las operaciones hechas con la GTS-100N

APÉNDICE

1 Precauciones al Cargar o Almacenar las Baterías

La capacidad de la batería se verá afectada negativamente y su vida útil se reducirá durante las operaciones de carga, descarga y almacenamiento en cualquiera de los siguientes casos:

1. Recarga

La Fig. 1 muestra el efecto de la temperatura ambiental, durante la operación de recarga sobre la eficacia de la carga o la capacidad de descarga. Como se puede observar en la figura, la operación de carga es óptima a una temperatura ambiente normal y la eficacia de la carga se reduce al aumentar la temperatura. Por lo tanto, lo mejor es recargar la batería a una temperatura ambiente normal para poder aprovechar la capacidad total de la batería y obtener una autonomía máxima por carga. La vida útil de su batería se reducirá si la sobrecarga a menudo o la recarga a altas temperaturas.

Nota: una carga 0,1C significa que la batería se recarga con 0,1 del tiempo de carga frente a la capacidad.

2. Descarga

La Fig. 2 muestra las características de la temperatura de descarga. Las características de descarga a temperatura elevada son las mismas que a temperatura normal. Probablemente la batería presenta tanto una capacidad reducida de descarga como un voltaje de descarga inferior cuando se descarga a baja temperatura. La vida útil de su batería se reducirá si la sobrecarga mucho.

Nota: una descarga 1C supone uno con un tiempo de carga sobre la capacidad de la batería


3. Almacenamiento

Consulte la Fig.3 para observar la relación entre el periodo de almacenamiento a diferentes niveles de temperatura y la carga de la batería en ese momento. La batería perderá su capacidad de carga al aumentar la temperatura y el periodo de almacenamiento. Sin embargo, esto no significa un deterioro en el funcionamiento de la batería durante el almacenamiento. La capacidad reducida de la batería se recuperará al recargar la batería. Recargue la batería siempre antes de utilizarla. Y cargue y descargue la batería 3 ó 4 veces para recuperar toda su capacidad si la ha tenido guardada durante un periodo largo o a alta temperatura. El almacenamiento a alta temperatura puede afectar negativamente a la vida útil de su batería.

La batería ha sido totalmente cargada en la fábrica, pero su capacidad puede haberse reducido considerablemente si tarda varios meses hasta llegar al comprador, o si ha sido almacenada en una zona con temperaturas elevadas o si atraviesa una región de gran calor. Puede cargar y descargar la batería 3 ~ 4 veces para recuperar totalmente su capacidad.


Guarde la batería siempre a temperatura normal o baja si no va a utilizarla durante largos periodos de tiempo. Esto alargará la vida útil de la batería.

Eficiencia de Carga (Capacidad de Descarga)




Temperatura ambiente durante la carga (°C)
Fig. 1 Recarga

Capacidad de Descarga



Temperatura ambiente(°C)
Fig. 2 Descarga

Capacidad de Retención de Carga



Periodo de almacenamiento (meses)
Fig. 3 Almacenamiento